

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым**

**г. Симферополь, пгт Комсомольское,
пер. Каштановый, 4**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2025

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 43»

г. Симферополя

Е.А. Соколова

«26» мая 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295494, Республики Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа – 9261 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 25890 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 27.03.2028, капитального – 30.12.2049
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295494, Республики Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, г. Симферополь, бул. И. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 990 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы: № 9, 49, 98, 100, троллейбусы № 9, 17, 17к, остановка «Школа № 43 »
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 94 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемый)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, Г, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при

этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя) от 07.02.2025 № 22/01 «О назначении ответственного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя, в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку шириной 1,02 м, у которой отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы учреждения. Также, у калитки на высоте 1,43 м установлена вызывная панель. Рекомендуются установить у входа на территорию, со стороны дверной ручки, информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

На прилегающей территории расположены спортивная площадка и футбольное поле. Поверхность прилегающей территории ровная. Однако, на пути движения к стадиону и футбольному полю имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра, а также лестничный марш, которые не обустроены плавным понижением и пандусом. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Рекомендуются перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра обустроить пандусом бордюрным или выполнить плавным понижением. Вышеуказанный лестничный марш рекомендуется обустроить пандусом с углом уклона не более 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша, ведущего к стадиону и футбольному полю, рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями, выступающими за границы марша на 0,3 м, форма которых должна быть травмобезопасной и с плавным завершением вниз.

МБОУ «СОШ № 43» расположено в трехэтажном здании. Вдоль лестничного марша у главного входа на высоте 1,11 м установлены ограждения с поручнями без завершающих горизонтальных частей. На ограждении лестничного марша, на высоте 0,90 м установлена кнопка вызова сотрудника персонала, которая обозначена знаком-пиктограммой «Инвалид». Перед лестничным маршем для инвалидов с нарушениями зрения отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. У входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая является недоступной для вышеуказанной категории инвалидов. Ширина входных двустворчатых дверей 0,77 м и 0,40 м, в проеме имеется порог 0,03. Входная дверь оборудована доводчиком. На прозрачных полотнах входных дверей для инвалидов с нарушениями зрения отсутствует яркая контрастная маркировка.

Вместе с тем, в здании имеется вход, у которого лестничный марш, обустроен травмоопасными металлическими швеллерами с углом уклона более чем 1:20. Поверхность покрытия марша имеет разрушения. Вдоль швеллеров на высоте 0,77 м установлены ограждения с поручнями, не имеющими завершающих горизонтальных частей. На момент паспортизации вышеуказанный вход закрыт и находится в аварийном состоянии. В соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, применение для инвалидов-колясочников вместо пандусов аппарелей не допускается.

Ввиду того, что в здании должен быть минимум один вход, доступный для инвалидов, а имеющиеся входы в МБОУ «СОШ № 43» являются недоступными для них, в том числе габариты входных площадок некоторых из входов в здание не позволяют свободному развороту инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, рекомендуется для вышеуказанной категории лестничный марш у главного входа в здание обустроить вертикальной подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20.

Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша у главного входа в здание, рекомендуется установить ограждения с поручнями округлого сечения на высоте 0,9 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы лестничного марша на 0,3 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется обустроить предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. Кнопку вызова сотрудника персонала рекомендуется установить на стойку для пиктограммы и кнопки вызова и разместить в доступном месте рядом с входной калиткой на высоте не более 1,0-1,2 м над уровнем пешеходной зоны.

На прозрачные полотна входных дверей рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. Также, рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Порог в проеме входных дверей рекомендуется устранить. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг, которые являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей внутри здания для вышеуказанной категории инвалидов

рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка и систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола в здании. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На лестничных маршах, расположенных внутри здания, поручни разделены и находятся на высоте 1,0 м 0,97 м, 0,75 (актовый зал), завершающие части поручней не выступают за границы лестниц на 0,3 м. Рекомендуется для вышеуказанной категории инвалидов на всех лестничных маршах установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Их форма должна быть травмобезопасной: с плавным понижением вниз, а при парном их расположении на двух уровнях должны быть соединены между собой.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется приобрести подъемное устройство (лестничный гусеничный подъемник либо в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформой подъемной наклонного перемещения).

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 31.08.2017 № 2977 –

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г,О,У) ДУ (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.
www.zhit-vmeste.ru 22.05.2025 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» мая 2025 г.
2. Акта обследования объекта от «16» мая 2025 г.
3. Решение Комиссии МБОУ «СОШ № 43» от «16» мая 2025 г. № 44/03-ОД

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 43»
г. Симферополя
Е.А. Соколова
«21» мая 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа – 9261 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 25890 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 27.03.2028, капитального – 30.12.2049
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «СОШ № 43 г. Симферополя)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. И. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 990 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 9, 49, 98, 100, троллейбусы № 9, 17, 17к, остановка «Школа № 43»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 94 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да, нерегулируемый

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Дарья Владимировна Бельская, заместитель директора по АХЧ
МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя, +7(978) 239-62-73

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 43»

г. Симферополя

Е.А. Соколова

«16» мая 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.2. Адрес объекта 295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа – 9261 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 25890 кв.м

1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта –

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 27.03.2028, капитального – 30.12.2049

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295494, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Департамент образования администрации города Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 2950034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. И. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 9, 49, 98, 100, троллейбусы № 9, 17, 17к, остановка «Школа № 43»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 94 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да, нерегулируемый

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, Г, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г, С) ДЧ-И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя) от 07.02.2025 № 22/01 «О назначении ответственного лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя,

в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку шириной 1,02 м, у которой отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы учреждения. Также, у калитки на высоте 1,43 м установлена вызывная панель. Рекомендуются установить у входа на территорию, со стороны дверной ручки, информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

На прилегающей территории расположены спортивная площадка и футбольное поле. Поверхность прилегающей территории ровная. Однако, на пути движения к стадиону и футбольному полю имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра, а также лестничный марш, которые не обустроены плавным понижением и пандусом. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Рекомендуются перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра обустроить пандусом бордюрным или выполнить плавным понижением. Вышеуказанный лестничный марш рекомендуется обустроить пандусом с углом уклона не более 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша, ведущего к стадиону и футбольному полю, рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями, выступающими за границы марша на 0,3 м, форма которых должна быть травмобезопасной и с плавным завершением вниз.

МБОУ «СОШ № 43» расположено в трехэтажном здании. Вдоль лестничного марша у главного входа на высоте 1,11 м установлены ограждения с поручнями без завершающих горизонтальных частей. На ограждении лестничного марша, на высоте 0,90 м установлена кнопка вызова сотрудника персонала, которая обозначена знаком-пиктограммой «Инвалид». Перед лестничным маршем для инвалидов с нарушениями зрения отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. У входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая является недоступной для вышеуказанной категории инвалидов. Ширина входных двустворчатых дверей 0,77 м и 0,40 м, в проеме имеется порог 0,03. Входная дверь оборудована доводчиком. На прозрачных полотнах входных дверей для инвалидов с нарушениями зрения отсутствует яркая контрастная маркировка.

Вместе с тем, в здании имеется вход, у которого лестничный марш, обустроен травмоопасными металлическими швеллерами с углом уклона более чем 1:20. Поверхность покрытия марша имеет разрушения. Вдоль швеллеров на высоте 0,77 м установлены ограждения с поручнями, не имеющими завершающих горизонтальных частей. На момент паспортизации вышеуказанный вход закрыт и находится в аварийном состоянии. В соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, применение для инвалидов -колясочников вместо пандусов аппарелей не допускается.

Ввиду того, что в здании должен быть минимум один вход, доступный для инвалидов, а имеющиеся входы в МБОУ «СОШ № 43» являются недоступными для них, в том числе габариты входных площадок некоторых из входов в здание не позволяют свободному развороту инвалидам, передвигающимся на креслах колясках, рекомендуется для вышеуказанной категории лестничный марш у главного входа в здание обустроить вертикальной подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20.

Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в

одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

Вдоль двух сторон лестничного марша у главного входа в здание, рекомендуется установить ограждения с поручнями округлого сечения на высоте 0,9 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы лестничного марша на 0,3 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. Кнопку вызова сотрудника персонала рекомендуется установить на стойку для пиктограммы и кнопки вызова и разместить в доступном месте рядом с входной калиткой на высоте не более 1,0-1,2 м над уровнем пешеходной зоны.

На прозрачные полотна входных дверей рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. Также, рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Порог в проеме входных дверей рекомендуется устранить. Дверные проемы не должны иметь пороги и перепадов высот пола.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг, которые являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей внутри здания для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастная маркировка наносится с двух сторон. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка и систему обеспечения разборчивости

звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола в здании. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На лестничных маршах, расположенных внутри здания, поручни разделены и находятся на высоте 1,0 м 0,97 м, 0, 75 (актовый зал), завершающие части поручней не выступают за границы лестниц на 0,3 м. Рекомендуется для вышеуказанной категории инвалидов на всех лестничных маршах установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Их форма должна быть травмобезопасной: с плавным понижением вниз, а при парном их расположении на двух уровнях должны быть соединены между собой.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется приобрести подъемное устройство (лестничный гусеничный подъемник либо в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформой подъемной наклонного перемещения).

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 31.08.2017 № 2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г,О,У) ДУ (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте 62 фото на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт -, на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 43»

г. Симферополя

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Д.В. Бельская

Секретарь комиссии:

Делопроизводитель

МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Л.В. Сотникова

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР

МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Н.Н. Топорищева

Рабочий по комплексному обслуживанию
зданий и сооружений

МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя

(должность)

(подпись)

(ФИО)

О.Г. Гребейников

Заместитель начальника отдела
по вопросам доступности
департаamenta труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

(должность)

(подпись)

(ФИО)

И.И. Цвиркун

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Е.В. Афонин

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию: через калитку	есть		1	У входа отсутствует информация доступными элементами об объекте для инвалидов	К, О, С, У, Г	Рекомендуется установить, на ограждении справа, информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную, в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-8	На пути движения к стадиону имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра	К, О, С, У, Г	Рекомендуется обустроить изменение высот поверхностей пешеходных путей пандусом бордюрным или выполнить их плавным понижением с уклоном не более 1:20	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Лестничный марш не дублируется пандусом		Вдоль лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 с завершающими горизонтальными частями. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Рекомендуется обустроить лестничный марш пандусом с углом уклона 1:20.	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить территорию, прилегающую к объекту, доступную для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно -	Состояние	Приложение	Рекомендации
---------------------------	-----------	------------	--------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К, Г, О, С, У)		1-8	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на план е (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - главный вход;	-		9	Вдоль двух сторон лестничного марша установлены ограждения с поручнями на высоте 1,10 м, у которых отсутствуют завершающие части поручней.	К, О, С	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни округлого сечения. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной : с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех	Капитальн ый ремонт, реконстру кция

					Лестничный марш у главного входа не дублируются пандусом или подъемной платформой Перед лестничным маршем у главного входа отсутствуют предупреждающие тактильные - контрастные наземные указатели.		лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством Перед лестничным маршем у главного входа рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения обустроить тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша	
2.2	Пандус (наружный): -	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью): - главный вход	есть		10, 11	Отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта для инвалидов с нарушениями зрения	С	Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны, выполненную в том числе в рельефном плоско-	Капитальный ремонт, реконструкция

					Лестничный марш у главного входа не дублируются пандусом или подъемной платформой Перед лестничным маршем у главного входа отсутствуют предупреждающие тактильные - контрастные наземные указатели.		лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством Перед лестничным маршем у главного входа рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения обустроить тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша	
2.2	Пандус (наружный): -	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью): - главный вход	есть		10, 11	Отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта для инвалидов с нарушениями зрения	С	Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны, выполненную в том числе в рельефном плоско-	Капитальный ремонт, реконструкция

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		17-22	Отсутствуют информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению	С	На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля	Капитальный ремонт, реконструкция
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		23-26	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы Отсутствует подъемное устройство	С, К, О	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства. Здание следует оборудовать пассажирским	Капитальный ремонт, реконструкция

						лифтом, доступными для маломобильных групп населения, при капитальном ремонте или реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях — платформой подъемной наклонного перемещения. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. Рекомендуются установить двухуровневые поручни округлого
				Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней		
				Поручни разделены		
				Двухуровневые поручни с ограждениями установлены на высоте 0,97 м и 1,0 м		

							сечения на высоте 0,9 м. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		27-40	Ширина дверных полотен, в том числе в санитарно-гигиенические помещения от 0,60 м до 0,90 м Имеются пороги от 0,04 до 0,05 м Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей	К, О, С	Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в	Капитальный ремонт, реконструкция

						форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматриваетс я на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		17- 35	В дверных проемах имеются пороги и перепады высот пола.	Все	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.	Капиталь ный ремонт, реконстр укция
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить пути движения внутри здания для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	17-40	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г) ДЧ-И (У)		17-40	Капитальный ремонт, реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: (кабинеты директора, медицинский, социального педагога, учебные классы)	есть		36-42	Отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Г	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
4.2	Зальная форма обслуживания: (актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, раздевалки)	есть		43-53	Отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Г	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
4.3	Прилавочная форма обслуживания (информационное окно) - библиотека - раздевалки	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет		-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне					Обустроить доступные зоны целевого назначения для инвалидов	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (Г, С, К, О) ДЧ-И (У)		36-53	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		54- 58	Отсутствует доступное для инвалидов санитарно- гигиеническое помещение	Все	Доступное санитарно- гигиеническое помещение должно иметь размеры: - ширина- 1,65 м, - глубина 2,2 м; - ширина двери-0,9 м, пороги высотой не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том	Капиталь ный ремонт, реконстр укция

							числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	
5.2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД (С, О, К,Г) ДЧ-И (У)		54-58	Капитальный ремонт, реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, пгт Комсомольское, пер. Каштановый, 4

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	11, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 59- 62	-	К, О, У, Г	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений	С	Перед входами во внутренние помещения рекомендуется разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующие шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	Капитальн ый ремонт, реконстру кция
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить размещение комплексной системы	

							информации для инвалидов с нарушениями зрения	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С) ДЧ-И (Г, К, О, У)		11, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 59-62	Капитальный ремонт, реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото.7

Главный вход



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61




Фото 62



Фото 63