



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДОНСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, КАВАЛЕРА ОРДЕНА «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» ДАВИДЕНКО ВАСИЛИЯ
ПРОКОФЬЕВИЧА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 8 от «19» января 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Донское, ул. Комсомольская 87

В период:

15.02.22 с 14 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

25.02.22 с 16 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения и
1.	Место установки приемно-контрольных приборов и приборов управления в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным освещением, что не соответствует требованиям п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
2.	На момент проверки на блоках управления и индикации отображена световая индикация о наличии неисправности в системе, что не соответствует требованиям технического заключения Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 4 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
3.	Электрооборудование систем противопожарной защиты не обеспечено защитным заземлением, что не соответствует требованиям п. 16.2 СП 5.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	

	безопасности)			
4.	В ряде помещений здания, без обоснования выбора данного решения в проектной документации, установлено по одному пожарному извещателю, что не соответствует требованиям п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
5.	Расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м в помещениях: музей села Донское (9,3 м); холл напротив кабинета 3-Б класс (6,2м), что не соответствует требованиям табл. 13.3 п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
6.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели на выходе из лестничной клетки наружу, около спортзала на первом этаже; на выходе со второго этажа на лестничную клетку из холла, находящегося с тыльной стороны актового зала; на запасном выходе из подвала, что не соответствует требованиям , таблицы Н1 приложения Н СП 5.13130.2009. техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 9 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
7.	Не установлены пожарные	ч. 4 ст. 51 Федерального	01.02.2023	

	извещатели: на третьем этаже в помещении кладовой напротив «Библиотеки (бывший санузел); на втором этаже – коридор около кабинета «География»; коридор около «Медицинского кабинета»; тамбур «Медицинского кабинета»; холл около бывшего помещения туристического кружка с тыльной стороны актового зала; холл около входа в «Актный зал; на первом этаже – методический кабинет начальных классов; тамбур выхода из пищеблока на улицу; бывший санузел напротив спортзала (используется как склад); часть не идентифицированных помещений подвала, что не соответствует требованиям п. А.4 Приложения АСП 5.13130.2009 техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 60/гз – 2022 по исследованию системы автоматической пожарной сигнализации, на соответствие требованиям пожарной безопасности	закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ		
8.	На момент проверки на блоках управления и индикации отображена световая индикация о наличии неисправности в системе, что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 4 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
9.	Электрооборудование систем противопожарной защиты не обеспечено защитным заземлением, что не соответствует требованиям п. 16.2 СП 5.13130.2009 техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	

	«СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности			
10.	Настенные звуковые оповещатели, расположены на расстоянии до потолка менее 150 мм от верхней части до уровня потолка: в цокольном этаже – около входа на лестничную клетку; в кабинете кулинарии (130 мм); первый этаж – помещение 1А класса (130 мм) помещение 2Б класса; третий этаж – лаборантская кабинета «Биология», что не соответствует требованиям п. 4.4 СП 3.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
11.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами: из зала приема пищи в коридор с умывальниками; из коридора с умывальниками в центральный холл; на выходе из спортзала, ведущим на лестничную клетку, с последующим выходом наружу (см. фото 3); из лестничной клетки, находящейся около спортзала наружу; из малого спортзала в центральный холл; из подвала на запасном выходе наружу, что не соответствует требованиям п. 5.3 СП 3.13130.2009. техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	

12.	В коридорах длиной более 50 м в местах поворотов не установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, что не соответствует требованиям п. 5.4 СП 3.13130.2009 (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
13.	При проверке эффекта «срабатывания» пожарных извещателей в некоторых помещениях и кабинетах (например, приема пищи столовой, подсобное помещение кабинета «Биология») речевое оповещение не включилось, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 84 № 123-ФЗ, п. 3.1 СП 3.13130.2009. (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 1 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
14.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в помещении кабинета «Биология» (69,2 дБА), что не соответствует требованиям п. 4.1 СП 3.13130.2009. (техническое заключение Сектора № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России от 17.02.2022 № 61/гз – 2022 по исследованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на соответствие требованиям пожарной безопасности	ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
15.	На объекте защиты здание школы руководителем организации учет наличия, периодичности осмотра	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской	01.02.2023	

	и сроков перезарядки огнетушителей ведется не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
16.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
17.	На объекте защиты здание школы руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
18.	На объекте защиты здание школы руководитель не организовал проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. 6 п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
19.	На объекте защиты здание школы руководитель не организовал проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на кровле, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением	пп. 6 п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	

	информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
20.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности	п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
21.	Объект защиты здание школы не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания	п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
22.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 не предусмотрено аварийное освещение	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
23.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 8.1 на территории не обеспечен подъезд к зданию со всех сторон	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
24.	На объекте защиты руководитель не обеспечил наличие ограждения на крыше здания школы (над крыльцом)	пп. а п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
25.	На объекте защиты нежилое здание (котельная) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пп. в п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года	01.02.2023	

		№ 1479		
26.	На объекте защиты нежилое здание (котельная) допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	пп. а п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
27.	На объекте защиты нежилое здание (котельная) допускается пользоваться розетками с повреждениями	пп. б п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
28.	На объекте защиты нежилое здание (котельная) в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 6.9.17 здание не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности	ч. 4, ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
29.	На объекте защиты нежилое здание (котельная) в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 6.9.7 встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала не отделены от производственного помещения противопожарной перегородкой 1-го типа	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
30.	Перед началом отопительного сезона руководитель организации не организовал проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем (подтверждающие документы не предоставлены)	п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
31.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечил очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в	п. 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.02.2023	

	3 месяца (подтверждающие документы не предоставлены)	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
32.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №137 холл, согласно план - схеме 1 этажа, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,71 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
33.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №137 холл наружу, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек согласно план - схеме 1 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,66 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
34.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница при ширине более 2,4 м ведущая из помещения № 137 холла наружу не оборудована промежуточными поручнями	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
35.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница (парадная) ведущая из помещения № 137 холла наружу высота поручней предусмотрена менее 1,2 м, а именно 1 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
36.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница (боковая) ведущая из помещения № 137 холла наружу высота поручней предусмотрена менее 1,2 м, а именно 1 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
37.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.21 перед наружной дверью (эвакуационным выходом) ведущей из помещения №108.5	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023	

	столовая здания не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	безопасности»		
38.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница ведущая из помещения №108.5 столовая здания наружу при высоте более 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
39.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница ведущая из помещения №27.4 спортзала здания наружу при высоте более 45 см не оборудована ограждениями с поручнями	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
40.	На объекте защиты здание школы допускается использовать цокольный этаж для хранения мебели	пп. б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
41.	На объекте защиты здание школы в цокольном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пп. в п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
42.	На объекте защиты здание школы допускается устройство на пути эвакуации металлической решетки у двери ведущей из цокольного этажа, что является препятствующим устройством для свободной эвакуации	п.п. (а) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	01.02.2023	
43.	На объекте защиты здание школы (коридор 1 этажа согласно план-схеме 1 этажа) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п.4.3.7 коридор	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки			
44.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №128.9 коридор на лестничную клетку помещение 19.4, согласно план - схеме 1 этажа, ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек составляет менее 1,2 м, а именно 0,87 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
45.	На объекте защиты здание школы допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия стен и потолков в пределах лестничных клеток согласно план - схемам с классом пожарной опасности выше, чем КМ0 (подтверждающие документы не предоставлены)	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
46.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 при двустороннем расположении дверей. открывающихся из помещений в коридоры (в стороне начальных классов) ширина эвакуационного пути по коридору N128.9 согласно план - схеме 1 этажа менее 1,2 м, а именно 1 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
47.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 при двустороннем расположении дверей. открывающихся из помещений в коридоры (в стороне кабинета завхоза) ширина эвакуационного пути по коридору N128.9 согласно план - схеме 1 этажа менее 1,2 м, а именно 0,86 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
48.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые	01.02.2023	

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №12.1 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
49.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №12.1 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
50.	- На объекте защиты здание школы помещение №12.1 кладовка согласно план-схеме 1 этажа складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
51.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» производственного помещения для приготовления пищи №10.51 кухни согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
52.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения производственного помещения для приготовления пищи №10.51 кухни согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
53.	На объекте защиты здание школы помещение для приготовления пищи №10.51 кухни согласно план-схеме 1 этажа здания школы	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о	01.02.2023	

	производственного назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	требованиях пожарной безопасности»		
54.	На объекте защиты здание школы допускается устройство на пути эвакуации трубопровода из помещения №10.51 кухни согласно план-схеме I этажа, что является препятствующим устройством для свободной эвакуации людей	п.п. (а) п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
55.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №108,5 столовая, согласно план - схеме 1 этажа, ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
56.	На объекте защиты при выходе из помещения №27.4 спортзал согласно план - схеме 1 этажа, запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не имеют возможности их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
57.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №14.2 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
58.	На объекте защиты руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского помещения №14.2 кладовка согласно план -	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства	01.02.2023	

	схеме 1 этажа	Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479		
59.	На объекте защиты здание школы помещение №14.2 кладовка кухни складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
60.	На объекте защиты здание школы допускается устройство кладовой под лестничной клеткой в районе помещения 27.4 спортзал согласно план-схеме 1 этажа	пп.к п. 16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
61.	На объекте защиты здание школы допускается установка пожарного щита под лестничным маршем в районе помещения 27.4 спортзал согласно план-схеме 1 этажа	пп. б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
62.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,92 м в районе помещения 27.4 спортзал согласно план-схеме 1 этажа	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
63.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах лестничного марша, из помещения № 137 холл согласно план-схеме 1 этажа допускается устройство ступеней различной высоты от 7 см до 13 см,	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
64.	На объекте защиты здание школы в помещении музея согласно план-схеме 1 этажа допускается применение ковровых покрытий	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	

	на путях эвакуации без надежного крепления к полу	утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479		
65.	На объекте защиты здание школы в помещении 10.8 согласно план-схеме 1 этажа электрощитовая допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пп. в п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.02.2023	
66.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» производственного помещения №10.8 согласно план-схеме 1 этажа электрощитовая	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
67.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского помещения №10.8 согласно план-схеме 1 этажа электрощитовая	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
68.	На объекте защиты здание школы в помещении № 10.8 согласно план-схеме 1 этажа электрощитовая, место сопряжения противопожарной двери с другими ограждающими конструкциями здания имеет предел огнестойкости менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (монтажная пена)	ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
69.	На объекте защиты здание школы в помещении № 10.8 согласно план-схеме 1 этажа электрощитовая,	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический	01.02.2023	

	противопожарные двери не оборудованы устройством для самозакрывания (отсутствует доводчик)	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
70.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №27.6 архив согласно план - схеме 2 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
71.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери складского помещения №27.6 архив согласно план - схеме 2 этаж,	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
72.	На объекте защиты здание школы помещение №27.6 кладовка здания школы складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
73.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 7.12.3 при выходе из помещения №38.8 кабинет украинского языка, согласно план - схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,9м, а именно 0,75 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
74.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №25,5 коридор, согласно план - схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек составляет менее 1,2 м, а	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	именно 1,09 м			
75.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №25,5 коридор на лестничную клетку помещение согласно план - схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,67 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
76.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2020 п. 7.7 в здании не устроен выход на чердак с лестничной клетки 2 этажа согласно план-схеме через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стрелянкам	ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
77.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 пп. б, окно, установленное на лестничной клетке согласно план - схеме 2 этажа не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
78.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах лестничного марша, на лестничной клетке согласно план - схеме 2 этажа допускается устройство ступеней различной высоты от 14 см до 10 см	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
79.	На объекте защиты здание школы допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия потолков в пределах лестничных клеток согласно план - схемам с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены)	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
80.	На объекте защиты здание школы (коридор 2 этажа согласно план-схеме 2 этажа) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023	

	1.13130.2020 п.4.3.7 коридор длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки	безопасности»		
81.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №7.24 лаборантская согласно план - схеме 2 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
82.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №7.24 лаборантская согласно план - схеме 2 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
83.	На объекте защиты здание школы помещение помещения №7.24 кладовка согласно план-схеме 2 этажа складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
84.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2020 п. 7.7 в здании не устроен выход на чердак из коридора 137.51 2 этажа согласно план-схеме через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра	ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
85.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки помещения 137 актовый зал согласно план-схеме 2 этажа выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года	01.02.2023	

	галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия	№ 1479		
86.	На объекте защиты здание школы в помещении 137 актового зала согласно план-схеме 2 этажа стулья не прочно прикреплены к полу	п. 94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
87.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 ширина лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения 137 актового зала согласно план-схеме 2 этажа менее 1,35, а именно 0,93	ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
88.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения 137 актового зала согласно план-схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
89.	На объекте защиты здание школы пожарные щиты не укомплектованы согласно нормам комплектации пожарных немеханизированным инструментом и инвентарем	п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
90.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных	01.02.2023	

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №16.4 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
91.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №16.4 кладовка согласно план - схеме 1 этажа(Симферопольский район, с. Донское, ул. Комсомольская, 87,	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
92.	На объекте защиты здание школы помещение помещения №16.4 согласно план - схеме 1 этажа кладовка здания школы складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
93.	На объекте защиты здание школы допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия стен и потолков в пределах общих коридоров, фойе согласно план - схемам с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены)	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
94.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №53 коридор, согласно план - схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,64 м(Симферопольский район, с. Донское, ул. Комсомольская, 87,	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
95.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина коридора, вблизи помещения 137 актов зал согласно план - схеме 2 этажа, составляет менее 1,2 м, а именно	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	0,77 м			
96.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №27.5 коридор на лестничную клетку, согласно план - схеме 2 этажа, ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,6 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.02.2023	
97.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 пп. б, окно, установленное на лестничной клетке согласно план - схеме 3 этажа не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
98.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №3.74 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
99.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №3.74 кладовка согласно план - схеме 1 этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
100.	На объекте защиты здание школы помещение №3.74 кладовка складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
101.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023	

	45 см. вблизи помещения 137 актовый зал согласно план - схеме 2 этажа предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,98 м	безопасности»		
102.	На объекте здание школы требуемые пределы огнестойкости марша и площадки лестницы вблизи помещения 137 актовый зал согласно план - схеме 2 этажа выбраны не в зависимости от степени огнестойкости здания	ч. 2 ст. 58 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.02.2023	
103.	На объекте защиты здание школы в помещении № 23.9 согласно план-схеме 3 этажа лаборантская физики, место сопряжения противопожарной двери с другими ограждающими конструкциями здания имеет предел огнестойкости менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (монтажная пена)	ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
104.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2020 п. 7.7 в здании не устроен выход на чердак с лестничной клетки 3 этажа согласно план-схеме через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремьям	ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
105.	На объекте защиты здание школы руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №66.84 кабинет информатики согласно план-схеме 3 этажа (эксплуатируемый как склад)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
106.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №17.3 подсобка	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением	01.02.2023	

	согласно план схеме цокольного этажа	Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479		
107.	На объекте защиты здание школы помещение №17.3 подсобка согласно план схеме цокольного этажа складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
108.	На объекте защиты здание школы в помещении № 17.04 согласно план-схеме цокольного этажа, противопожарные двери не оборудованы устройством для самозакрывания (отсутствует доводчик)	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
109.	На объекте защиты в помещении №27.4 спортзала согласно план-схеме 1 этажа, противопожарные двери на улицу не оборудованы устройством для самозакрывания (отсутствует доводчик)	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
110.	На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (информация 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым № М-306-695 от 24.02.2022	ч.1 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
111.	На объекте защиты здание школы в помещении № 63.1 согласно план-схеме 3 этажа кабинет физики, место сопряжения противопожарной двери с другими ограждающими конструкциями здания имеет предел огнестойкости менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (монтажная пена)	ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
112.	На объекте защиты здание школы в помещении № 17.04 согласно план-схеме цокольного этажа, место сопряжения противопожарной двери с другими ограждающими конструкциями здания имеет предел огнестойкости менее предела огнестойкости сопрягаемых	ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	преград (монтажная пена)			
113.	На объекте защиты здание школы руководитель не обеспечил обозначение категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения №66.84 кабинет информатики (эксплуатируемый как склад)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
114.	На объекте защиты здание школы помещение №66.84 кабинет информатики (эксплуатируемый как склад) складского назначения (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений здания общеобразовательных организаций (Ф4.1)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
115.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения №17.3 подсобка согласно план схеме цокольного этажа	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2023	
116.	На объекте защиты здание школы допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия полов в общих коридорах согласно план - схемам с классом пожарной опасности выше, чем КМ2 (подтверждающие документы не предоставлены)	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
117.	На объекте защиты здание школы в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 7.13130.2013 пп. в п.7.2 не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, вблизи актового зала помещение 137 согласно план	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	- схеме 1 этажа в общественном здании с числом этажей 2 и более			
--	---	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.