



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА  
КИЕВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ

ул. С. Ценского, 26, г. Симферополь  
Республика Крым, 296500

04.08.25

№ \_\_\_\_\_

Прдр-20350011-522-25/-20350011



Директору  
МБОУ «Школа-гимназия, детский сад  
№ 25»

Кремпович-Герасименко Л.С.

пр-т Победы, д. 58, г. Симферополь,  
Республика Крым

school25\_simferopol@crimeaedu.ru

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства в сфере  
пожарной безопасности

Прокуратурой Киевского района города Симферополя совместно с отделом надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена проверка соблюдения МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25» требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

АЗ № 090359

Прокуратура Киевского района города  
Симферополя Республики Крым  
№ Прдр-20350011-522-25/-20350011

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правил № 1479), устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что в МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25» имеются следующие нарушения:

1. На объекте защиты не все помещения оборудованы системой пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст. 54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил № 1479; приложение А, табл. А3 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

2. На объекте защиты не все помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009. (ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

3. В здании школы на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. (статьи 4, 6, 52, 53, 80, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»).

4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 Правил № 1479);

5. На объекте защиты не все коридоры путей эвакуации обеспечены наличием знаков пожарной безопасности, отсутствуют таблички направления путей эвакуации (п. 36 Правил №1479);

6. На дверях складских и производственных помещений объекта не в полном объеме обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с отчетом. (ст.4, ст. 6 главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правил № 1479; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»).

7. На объекте защиты не все складские помещения здания школы, оборудованы противопожарными преградами, двери в помещениях складов не имеют требуемого предела огнестойкости (тип противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.) (ст.4, ст.6 ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

8. На объекте защиты допускается использование подвального этажа здания для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (пп.«б» п. 16 Правил № 1479).

9. Отсутствует документация о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания, либо документация, отображающая

состояние огнезащитного покрытия (ст.4, ст.6 ст.58, ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13 Правил № 1479; п.5.4.5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

10. На объекте защиты не все двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (п.14 Правил №1479; ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Причинами и условиями вышеуказанных нарушений федерального законодательства явились ненадлежащее выполнение должностных обязанностей МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25», а также отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление в присутствии представителя прокуратуры. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно известить прокуратуру Киевского района г. Симферополя.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Киевского района г. Симферополя в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

Р.А. Кара

