




**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ**
согласно Предписанию № 234/1/1 от 22.09.2017 г.

№ п.п.	Нарушение, которое необходимо устранить	Срок выполнения	Ответственные	Отметка о выполне нии
1	2	3	4	5
1	Здание учебных мастерских оборудовать вторым эвакуационным выходом.	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
2	Провести обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления огнезащитным составом в актовом зале.	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
3	На все складские и производственные помещения (книгохранилище, здание мастерских, складского помещения возле актового зала, здания тира) провести расчёт по определению классификационных признаков отнесения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности. На дверях обозначить их категорию по пожарной и взрывопожарной опасности.	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
4.	Обеспечить противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград помещения и здания, указанные в п.4 (по итогам проведённого расчёта)	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
5	Восстановить двери в поэтажных коридорах, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
6	Установить противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра на чердак	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	
7	На дверях эвакуационных выходов имеющиеся замки, обеспечить с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдуллмеджитов Э.Ш.	

8	Стулья и звенья из них в актовом зале предусмотрены с устройствами для крепления к полу.	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
9	Обработать огнезащитным составом сгораемых конструкций кровли навеса, пристроенного к зданию литеры «А»	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
10	Рассредоточить эвакуационные выходы из актового зала	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	
11	Высоту горизонтальных участков путей эвакуации из подсобных помещений пищеблока выполнить не менее 2 м	До 20.04.18 г.	Зам директора по АХР Абдулмеджитов Э.Ш.	

Разработал:

Заместитель директора по АХР



Э.Ш. Абулмеджитов