

1. Общие требования безопасности

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

1.2. К выполнению практических работ допускаются обучающиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с обучающимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

1.4. Учитель технологии несет личную ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время учебного процесса.

1.5. Профессиональные риски, характерные для кабинета технологии:

- опасность поскользнуться, споткнуться, упасть с высоты собственного тела;
- вращающиеся механизмы оборудования;
- опасность поражения электрическим током;
- опасность возникновения пожара;
- высокое психофизиологическое напряжение;
- статические физические нагрузки;
- колющие режущие предметы;
- опасность получения ожогов.
- падение предметов с высоты;
- мокрый пол после уборки.

1.6. Рабочая форма для обучающихся: фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против иглы машины.

2.3. Убрать со стола посторонние предметы.

2.4. Удалить все булавки из изделия.

2.5. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

2.6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.

2.7. Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.

2.8. При работе на швейной машине с ножным приводом, ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Опустить иглу в изделие. Пуск машины осуществлять маховым колесом в направлении "на себя".

3.2. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.

3.3. При работе на швейной машине с ручным приводом, левой рукой придерживать и направлять детали изделия, правой рукой вращать рукоятку "от себя" плавными движениями.

3.4. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руку к игле.

3.5. Обрезать нитки ножницами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае поломки иглы - сообщить учителю.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Поставить машину на свободный ход.

5.2. Убрать рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

5.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

5.5. При длительном перерыве в работе накрыть машину чехлом.