МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ул. Школьная, 5-B, с.Морское, 98033, тел./факс 0 (6566) 38-148, e-mail: sudak_morskoe@mail.ru

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ	
Директор МБОУ «Морская	средняя
общеобразовательная	школа»
городского округа Судак	
Сметани	ина И.В.
«»2016	Γ.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N_{Ω}

Городской округ	<u>C</u>	удак
-----------------	----------	------

Наименование территориального образования субъекта $P\Phi$

«___» _____2016г.

1. Обшие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: средняя общеобразовательная школа.
- 1.2. Адрес объекта:298033, г. Судак,с.Морское,ул. Школьная, 5-В, тел./факс 0 (6566) 38-148, e-mail: sudak_morskoe@mail.ru Код ЄДРПОУ 20682556
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 1 отдельно стоящее здание, этажность-4, общая площадь помещений 3979,1 кв. метров.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, (0,97 га)
- 1.4. Год постройки здания 1982, год последнего капитального ремонтанет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего <u>ежегодно</u>, капитального <u>не</u> запланирован

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298033, г. Судак ,с. Морское, ул. Школьная, 5-В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Республики Крым, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Судак в сфере образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусами подвоза школьников и работающих, на договорной основе, из сёл Междуречье, Ворон, Громовка, до остановочного пункта «Школа».

Общественного транспорта в населённом пункте с. Морское нет.

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта(остановка «Школа»: к объекту можно пройти от остановки «Школа», следуя по переулку Почтовый, ул. Чехова, ул. Школьная.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Школа» 185 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет): нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Перекрестки: на маршрутах от остановочного пункта «Школа» до объекта отсутствуют. Для проживающих в районах жилой застройки с. Морское, на участке дороги, в р-не ост. «Школа» - один нерегулируемый пешеходный переход.

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) Есть: спуск к школе с уклоном до 20 промилле, протяжённостью 30 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	внд
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Прило з № на плане	жение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (к,о,с), ДЧ-И (г,у)		11,10,9
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к,о,с), ДЧ-И (г,у)		2,8,12.

3	Путь (пути) движения внутри здания	ВНД (к,о,с), ДЧ-И (г,у)	3,4,5,
	(в т.ч. пути эвакуации)		13,14,
4	Зона целевого назначения здания	ВНД (к,с), ДЧ-И (г,о,у)	3,13
	(целевого посещения объекта)		
5	Санитарно-гигиенические	ВНД (к,о,с), ДЧ-И (г,у)	6,7,
	помещения		
6	Система информации и связи (на	ВНД	8
	всех зонах)		
7	Пути движения	ДЧ-В	?
	к объекту (от остановки транспорта)		

^{**}Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан Временно недоступным (Временно недоступным (к,о,с,), Доступным частично избирательно (г,у)).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию. Организовать автопарковку для транспорта инвалидов и освещение. Отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, на входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания. Вход для инвалидов и маломобильных граждан рекомендуется организовать с северной стороны, эвакуационный выход № 3, для чего необходимо перестроить бельэтажный пандус, либо, существующий оборудовать подъёмником с противоположной ступеням стороны. Заменить скользкое покрытие поверхности пола на входе в здание на шероховатое либо закрепить грязезащитное покрытие на уровне пола. На входе установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м от уровня пола, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарногигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках с северной стороны оборудовать два пандуса. На пандусе установить поручни с двух сторон высотой согласно норматива, заменить покрытие на рифленое, расширить дверные проемы до 90 см, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, разместить включатели в санитарно-гигиеническом помещении на высоте согласно норматива для данной категории инвалидов, установить кнопку для вызова сотрудника; рассмотреть возможность приобретения лестничного колесного подъемника.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата вход на территорию школы оборудовать лестницей с поручнями, высоту порогов в здании откорректировать согласно нормативу, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения на стеклянной части входной двери установить защитную решетку и цветовую маркировку, за 0,8 м перед лестницами, препятствиями установить рельефно-цветовую маркировку, контрастно маркировать первую и последнюю ступени лестниц, работать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на

всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на втором этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ М <u>о</u> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт с установкой капитального ограждения, Орг
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция одного входа для МГН КР, ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, ТР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, ТСР, Орг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт с восстановлением дорожных одежд заменой твёрдого покрытия подъезда. Оборудование кюветов и ливневых стоков, укрепление обочин, ТР, ТСР
8.	Все зоны и участки	Рек, КР, индивидуальное решение с TCP, TP, Орг

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ оговаривается в договоре с подрядчиком, на основании проектносметной документации, на каждую структурно-функциональную зону объекта в рамках исполнения целевых статей бюджета

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации доступно полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полностью доступности) полностью доступности

- 4.4. Для принятия решения требуется, (нужное подчеркнуть):
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
- 4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности	объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается	
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности суб	бъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

приложения:

<u>www.zhit – vmeste.ru</u>

TH PISTORETHEFT.						
Результаты обследования:						
1. Территории, прилегающей к объ	ьекту	на 2л.				
2. Входа(входов) в здание	•	на 2 л.				
3. Путей движения в здании	на 2 л.					
4.3оны целевого назначения объек	на 1 л.					
5. Санитарно-гигиенических помен	на 1 л.					
6. Системы информации (и связи) н	а объекте	на 1л.				
Результаты фотофиксации на объе	кте	на2 л.				
Поэтажные планы, паспорт БТИ _		нал.				
Другое(в том числе дополнительная инс	рормация о путях движени:	я к объекту)				
Председатель комиссии МБОУ «Морская средняя общеоб городского округа Судак	разовательная школа» <u>Землюк А.А.</u>	(Должность, Ф.И.O.)	(Подпись)			
Harry no Sove Y and and a						
Члены рабочей группы:	Поууулууд И					
Заведующая хозяйством	ДонченкоТ.И.	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)			
			(7)			
Заместитель директора по ВР	Онбаши Л.И.	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)			
Специалист по ОТ Чаплы	гин С.Г.					
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)				
Учитель начальных классов <u>Прохо</u>	рова С.Е.					
	(Должность, Ф.И.О)	(Подпись)				
Vinon haywaayaa nawayya aanaaan	0110 // N	20 E (Promovo v Ma	,			
Управленческое решение согласов Комиссией(название)		20 г. (протокол №	<i>)</i> 			

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В

Наименование объекта, адрес

			Іаличи		Выявленные нарушен	ия	Работы по адапта	ации
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	лемент № на плане	.та № фото	и замечания Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	объектов Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 10	Крутые аппарели (свыше 20 промилле)	все	Перепланировка въездных аппарелей; - установить информацию об объекте, доступную в том числе для инвалидов, передвигающихся на колясках	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,9, 10, 11	- неровная поверхность путей движения ко входу и всей территории объекта; -отсутствуют поручни на путях движения инвалидов, в том числе для креслелколясок у входов; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;	все	- ремонт поверхности покрытия путей движения по территории; - установить декоративное ограждение (бордюры) не менее 0,05 м, выполняющее направляющую функцию или опорные поручни; -обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов и МГН;	КР
1.3	Лестница (наружная) Восточный подъезд	нет		10	Вход на территорию осуществляется по спуску-пандусу, что неприемлемо для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата	0	При реконструкции подъезда, оборудовать лестницу с нормативными ступенями, поручнями и контрастнотактильной маркировкой	KP, TCP

1.4	Пандус (наружный)	нет		2, 12	Пандус отсутствует	К	оборудовать пандусы на 2-х входах с поручнями с двух сторон на высоте 0,5; 0,7 и 0,9 м; - установить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0м; - установить тактильно-	ТСР КР
					- покрытие пандуса не соответствует нормам;		цветовую маркировку перед пандусом -на поверхности пандуса установить нескользкую плитку	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	10		- зона для парковки отсутствует - не выделены места для инвалидов	А,Б	- организовать парковку с информационным обозначением для инвалидов	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				в п. 1.1-1.5 данной таблицы изложены выявленные нарушения		Провести работы по адаптации объектов	КР, TCP, Opr,

IIЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (к,о,с), ДЧ-И(г,у)		2,8	Реконструкция, КР, ТСР, Орг,

^{*} указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В

Наименование объекта, адрес

2.1 (наружная) -отсутствует тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) -отсутствуетконтрастная маркировка крайних ступеней крайние ступени - строительство 2- Строи			I	І аличи	e	Выявленные нарушен	ия	Работы по адапта	ации
№ функционально- планировочного элемента № на пет № на пет № на фото № содержание Значимо- для инванида (катего- рия) Содержание (жето- рия) Содержание (жето- рия) Виды пработ 2.1 Лестница (наружная) ссть 2 - отсутствует тактильная полоса перед жарины ступеней все навести жарино строительство 2- х пандусов в соответствие с требованиями строительных норм Рекон струк наружный) 2.2 Нандус (наружный) пет - отсутствует конграстная маркировка крайних ступеней все - отсутствует навес - отсутствует водоотвод все - отсутствует водоотвод - строительство 2- х пандусов в соответстви с требованиями строительных норм Строи тельст во об объекте - остустановить навес - отсутствует информация об объекте - отсутствует информация об объекте - отсутствует информация об объекте - отсутствует информация об объекте - отсутствует контрастная полощалки не соответствуют нормам все - остучановить ниформацию об объекте - в случае реконструкции входной группы габариты входной площалки е пандусом привести в соответствие (2,2- 2,2, м) - нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до		Наимонования	Э.	лемент	ra	и замечания		объектов	
2.1 Дестница (наружная) есть 2 2 - отсутствует тактильная полоса перед дверью реконструкции вкодной гродицалка (перед дверью за площадка (перед дверью за од 8 м до дверь за од 8 м до на вкодной гродицарска на од 3 м на вкосте од 9 м на вкост од 9 м на вкосте од 9 м на вкост 9 м на вкосте од 9 м на вкост 9		функционально- планировочного				Содержание	для инвалида (катего-	Содержание	
Пандус (наружный) пет пет Пандус (наружный) пет пет	2.1	i i	есть		2	-отсутствует тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) -отстутствуетконтрастная	*	поручни с двух сторон с удлинением завершающих нетравмирующих частей на 0,3 м на высоте 0,9 м - нанести тактильную полосу перед маршем -нанести контрастную маркировку на крайние ступени	ция
2.3 Входная площадка (перед дверью) Входная площадка (перед дверью) -отсутствует контрастная полоса перед дверью за 0,8 м до	2.2	•	нет			-		х пандусов в соответствии с требованиями строительных	Строи тельст во
-отсутствует кнопка вызова -установить	2.3	площадка (перед	есть		2	-отсутствует водоотвод -отсутствует информация об объекте -габариты входной площадки не соответствуют нормам -отсутствует контрастная полоса перед дверью	все	-установить навес -установить водоотвод с дренажными решетками -установить информацию об объекте -в случае реконструкции входной группы габариты входной площадки с пандусом привести в соответствие (2,2- 2,2 м) -нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема,	

				персонала		кнопку вызова	
				•		персонала на	
						уровне 0,8 м с	
						закреплением	
						ответственного	
						сотрудника за	
						встречу и	
						сопровождение	
					D	МГН	TCD
				- порог не соответствует	Bce	Высоту порога	TCP, TP
				нормам		установить не выше 0,014 м	IP
				OTOLETON OF MOLETON OF MOLE	0	-	
				- отсутствует контрастная маркировка стеклянной	С	-на стеклянную часть двери на	
				части полотна		высоте 1,2-1,5 м	
				части полотна		нанести	
						контрастную	
						маркировку	
						(желтый круг)	
2.4	Дверь (входная)	есть	2	отсутствуют доводчики с	все	- установить	
	Apolia (priodimi)		_	задержкой закрывания	200	доводчик с	
				roy, c. F		задержкой	
						закрывания;	
				- ширина двери не	К	- заменить	
				соответствует нормативу		полотно двери	
						шириной не менее	
						0,9 м	
				- отсутствует доводчик на	К,О,С	-установить	
				внутренней двери;		доводчик на двери	TCP,
						с задержкой	TP,
				_		закрывания;	KP
			4	- не обозначено		- обозначить	
2 ~	T			направление движения		направление	
2.5	Тамбур	есть		тактильной и цветовой		движения	
				разметкой;		тактильной и	
						цветовой	
				-габариты тамбура		разметкой - габариты	
				-табариты тамбура		- гаоариты тамбура глубина	
						2,3 – ширина1,5 м	
						2,5 mnpma1,5 W	Рекон
							стр.,
	ОБЩИЕ			в п. 2.1-2.5 данной таблицы			строи
	требования к			изложены выявленные	Bce	Провести работы по	тельст
	зоне			нарушения	Dec	адаптации	во,
	30110						TP,
							TCP

ІІ.Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Вход в здание	ДЧ-И (г,у) ВНД (к,о,с)			Реконструкция, Строит., КР, ТР, ТСР	

^{*} указывается:Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментари
й к
заключению:

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В Наименование объекта, адрес

		I	Наличи	ie	Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов		
	Наименование	Э.	лемент	га	и замечания		таооты по адаптации об	ЭБСКІОВ	
№ π/π	паименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - не установлены опорные поручни на путях движения;	Bce O,C	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить опорный поручень вдоль пути движения на высоте 0,5; 0,7 и 0,9 м	Opr, TCP, TP	
3.2	Лестница (восточное крыло внутри здания)	есть			-отсутствуют поручни -отсутствует тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) -отстутствует контрастная маркировка крайних ступеней	Bce C	-установить поручни с двух сторон с удлинением завершающих нетравмирующих частей на 0,3 м на высоте 0,9 м - нанести тактильную полосу перед маршем -нанести контрастную маркировку на крайние ступени	TP, TCP	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-отсутствует	К	Рассмотреть возможность приобретения лестницехода, предусмотреть обучение персонала по пользованию техническим средством и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции	TCP, Opr	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-		

3.5	Дверь	есть	- ширина дверей меньше 0,9 м, -пороги не соответствуют нормативным показателям	К 0	- расширить дверные проемы, - пороги демонтировать либо установить высоту не выше 0,014 м	TP
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-отсутствует пандус эвакуационного выхода № 4 -отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Bce	оповещения в экстренных случаях Визуальное и акустическое оповещение, обозначение путей эвакуации	Opr, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне		в п. 3.1-3.6 данной таблицы изложены выявленные нарушения	Bce	Провести работы по адаптации	TP, Opr, TCP

ІІЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (г,у) ВНД (к,о,с)		13,14	TP, Opr, TCP	

^{*} указывается:Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов<u>МБОУ «Морская средняя общеобразовательная</u> школа» городского округа Судак

298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В Наименование объекта, адрес

		Наличие Выявленные нару		Выявленные нарушен	ия	Работы по адаптации		
	Наименование	Э.	лемент	ra	и замечания		объектов	
№ π/π	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания				- не выделены специальные зоны для осуществления образовательного процесса для инклюзивных воспитанников; - места для учащихся с нарушением слуха не оборудованы электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками; - места для учащихся инвалидов с нарушением зрения не оборудованы согласно норматива; - пороги не соответстуют нормативу	Κ,C,O, Γ	-места для воспитанников- инвалидов должны размещаться идентично в однотипных групповых помещениях одного учреждения; - зону специальных мест в групповых помещениях следует выделять из общей площади помещений рельефной фактурой; - оборудовать ученические места для воспитанников с нарушением слуха и зрения согласно норматива; -установить пороги в классах не выше 0,14м - установить обозначение помещений и размещение информации	TCP
4.2	Зальная форма обслуживания				-не выделены места для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения и слуха в столовой, библиотеке, актовом зале		-выделить в залах не менее 5 % мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной	ТСР

					информации -выделить места для инвалидов на креслах колясках
4.3	Прилавочная форма обслуживания		-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту		-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания		-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне		в п. 4.1-4.5 данной таблицы изложены выявленные нарушения	Bce	Провести работы по адаптации

ІІЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(у,о,г), ВНД(к,с)			ТСР

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	

Приложение 4	4 (II)
--------------	--------

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование		Наличие элемента		Выявленные нарушени и замечания	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
паименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	No	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Виды работ	
Место приложения труда	нет							

ИЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указаты
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать
категории инвалилов): ЛУ - лоступно условно ВНЛ - нелоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

L'arragement	DOMESTIC STREET, STREE
Комментарий	Заключению:
itominioni apini	Suicito territor

Приложение 4(III))
2016 г.	

к Ак	гу обследования ОСИ к па	спорту доступности ОСИ № 1 от « »	201
------	--------------------------	-----------------------------------	-----

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

	ŀ	Наличи	e	Выявленные нарушен	ия	Работы по адапт объектов	ации
Наименование	Э	лемент	ra	и замечания	и замечания		
функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

ІІЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

^{*} указывается:Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);Д**У** - доступно условно, В**Н**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

омментарий к заключению:	

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак

298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В

Наименование объекта, адрес

	Помилонования		Наличие Выявленные нарушения элемента и замечания		ия	Работы по адапта объектов	ации	
№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- отсутствует туалетная комната, оборудованная с учетом потребностей инвалидов и МГН	K,O,C	Выделить помещение для оборудования туалетной комнаты в соответствии с требованиями, - установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м - разместить выключатели на высоте 0,8 м	KP, TCP, TP
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				в п. 5.1-5.3 данной таблицы изложены выявленные нарушения	Bce	Провести работы по адаптации	TCP, TP, KP

ИЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Санитарно- гигиенических помещения	ДЧ-И (г,у),ВНД (к,о,с)			KP, TP, TCP		

^{*} указывается:Д**П-В** - доступно полностью всем;Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6. Системы информации на объекте МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак

298033 г. Судак, с. Морское, ул. Школьная д. 5-В

Наименование объекта, адрес

	1.0		Наличи лемент		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ π/π			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность) Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность Установка тактильных средств информации)	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности			TCP, TP
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			
	ОБЩИЕ требования к зоне				в п. 6.1-6.3 данной таблицы изложены выявленные нарушения	все	Провести работы по адаптации	

ИЗаключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	внд			TP, TCP	

^{*} указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

·	Сомментарий к заключени	TO!	
- 11	сомисьтания к заключени	H)	

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания