

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Крым

Отдел надзорной деятельности по г. Ялте

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Крым

98612, г. Ялта, ул. Изобильная, 5, тел. (0654) 34-70-33, E-mail: ond_yalta@rambler.ru,

веб-сайт <http://www.82.mchs.gov.ru>, тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

(наименование органа государственного надзора, указывается адрес места нахождения органа ГН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71/1/1

по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в
области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара.

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЯЛТИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1149102176277
/ ИНН 9103017098) степень риска высокая

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С 11 ч. 00 мин. 22 июля по 17 ч. 00 мин. 05 августа 2020 г. проведено мероприятие по надзору при плановой, выездной/документальной проверке в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЯЛТИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Манагарова, д. 2, Лютовым С.В., ст. дознавателем отдела надзорной деятельности по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: временно исполняющий обязанности директора МБОУ «ЯС(К)Ш» Мацуева В. П.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Приемно-контрольные приборы и приборы управления системой расположены в отдельном помещении без постоянного пребывания персонала, ведущего круглосуточное	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	

	дежурство, при этом не обеспечена отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, что не соответствует требованиям			
2.	Помещение, в котором расположены приемно-контрольные приборы и приборы управления, не имеет аварийного освещения, что не соответствует требованиям	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
3.	На момент проверки, на приемно-контрольных приборах (БУ-32) отображена световая индикация о наличии неисправности в системе, что не соответствует требованиям	ч. 4 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
4.	Расстояние между приборами управления менее 50 мм (28 мм и 30 мм), что не соответствует требованиям	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
5.	В ряде помещений здания, без обоснования выбора данного решения в проектной документации, установлено по одному пожарному извещателю, что не соответствует требованиям.	п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
6.	Не установлены пожарные извещатели:	п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 Свода правил	01.07.2021 г.	

	подсобное помещение кабинета № 36; тамбур перед кабинетом № 46; помещение с учебниками кабинета № 30; кабинет № 27; тамбур перед кабинетом № 28; подсобное помещение кабинета № 24, что не соответствует требованиям	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
7.	Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 0,5 м в помещениях: холл около кабинета № 15 на первом этаже; кабинет № 17 на первом этаже; кабинет № 34 на втором этаже; в цокольном этаже - кабинет № 4; музыкальный зал; тамбур перед кабинетом № 5; кабинет заместителя по хозяйчасти; кабинет № 26; кабинет № 8; кабинет № 5, что не соответствует требованиям	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
8.	Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м в кабинете № 17.1, что не соответствует требованиям	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
9.	При установке точечного извещателя в кабинете № 35 на стене расстояние от угла менее 0,5 м, и составляет 0,15 м, что не соответствует требованиям	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
10.	В кабинете № 35 потолок разделен	п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной	01.07.2021 г.	

	строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м, на отсеки шириной более 0,75 м, в одном из которых не установлены пожарные извещатели, что не соответствует требованиям	защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
11.	Не установлены ручные пожарные извещатели на выходах на лестничные клетки из коридора цокольного этажа, что не соответствует требованиям	ч. 9, ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
12.	Расстояние между приборами управления менее 50 мм (28 мм и 30 мм), что не соответствует требованиям	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
13.	Отсутствуют световые пожарные оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами из Спортзала, что не соответствует требованиям	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
14.	Этажи здания школы не оборудованы аварийным освещением	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 52, ст. 53, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований в области пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей или должностных лиц

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в III квартале 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель ОНД по г. Ялта УНД и
ПРГУ МЧС России по Республике Крым
С.В. Лютов

(должность, фамилия, инициалы, должностного лица,
проводившего мероприятие по надзору)

«05» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Временно исполняющий обязанности директора МБОУ «ЯС(К)Ш» Мацуева В. П.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
« 05 » августа 20 20 г.

Директор МБОУ «ЯС(К)Ш» Н.Н. Бондаренко
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» 08 2020 г.

