

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Крымрозовская СШ»
Белогорского района Республики Крым

 И.В.Немеш
« 29 » августа 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 297633, Республика Крым, Белогорский район, с.Крымская Роза, ул. Октябрьская, д. 3Ш

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2658 кв.м

- часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже). _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5900 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2015 (ремонт крыши, замена оконных блоков)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 (косметический ремонт классных кабинетов и рекреаций), капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (краткое – МКОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297633, Республика Крым, Белогорский район, с.Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297600, Российская Федерация, г. Белогорск, ул. Мира 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг: среднее (полное) общее образование, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 175 (кол-во учащихся); 440 (по проекту школы)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешеходный маршрут: дом – образовательная организация; подвоза нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
<u>в том числе инвалиды:</u>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальная
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано:**

директор
+79788239722



Немеш И.В.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Крымрозовская СШ»
Белогорского района Республики Крым


И.В.Немеш
« 29 » августа 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение, МКОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта: 297633, Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2658 кв.м
 - часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2015 (ремонт крыши, замена оконных блоков)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 (косметический ремонт классных кабинетов и рекреаций), капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (краткое – МКОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297633, Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пешеходный маршрут: дом - образовательная организация; подвоза нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		3 - 16
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(г, с, у, о) ВНД-И(к)		1 - 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И(к, о, с) ДЧ-И(г, у)		17 – 30, 39, 43, 45
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (г, с, у), ВНД-И (о, к)		31 - 36
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	спортзал - ДЧ-И (г, с, у), ВНД-И (о, к) актовый зал - ВНД-В		37- 39 40 - 42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(к, о) ДЧ-И (г, с, у)		43 – 46
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не в ведении		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно

условно избирательно (указать категории инвалидов): ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта: при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Текущий ремонт, ТСР,

	эвакуации)	организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальная
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения:

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о,), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____:

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-ymeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Пэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ №

от 29 августа 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Крымрозовская СП,

Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3ИИ,

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3 - 16	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу:	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках. установить бортики; - организовать освещение;	Орг. ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	есть			- не оборудована для инвалидов	все	- оборудовать для инвалидов	
1.4	Пандус (наружный)	есть			- не правильно сконструирован	все	- переделать и оборудовать для инвалидов	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг. ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		3 - 16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

МКОУ «Крымрозовская СП»,
Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет маркировки ступеней, нет дополнительных поручней	все	- оборудовать для инвалидов	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не правильно сконструирован	все	- переделать и оборудовать для инвалидов	Орг, ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1 -		Все	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			- доводчик не функционирует	к. о. с	регулировка (замена) доводчика	ТР
2.5	Тамбур	есть						
ОБЩИЕ требования к зоне		Вход, приспособленный для МГН, сертификаты на материалы (приборы, оборудование), используемые инвалидами.						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание №1(главный)	<i>ДЧ-И(г, с, у, о)</i> ВНД-И(к)		1 - 3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Крымрозовская СП,
Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3И,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/№ на нем	№ на плане (фото)	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17 — 30, 39, 43, 45	- наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг. ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся	к. о. с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным	Орг. ТР, ТСП

				поручней: - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами		завершением на 0.3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		—		—	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		—		—	
3.5	Дверь	есть		- ширина дверного проёма не соответствует норме. - нет маркировки - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации - отсутствует световая сигнализация	Все	- установить маркировку	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ВНД-II(к.о.с)</i> <i>ДЧ-II(г.у)</i>		17 – 30 39, 43, 45	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Крымрозовская СШ,

Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		31 - 36	- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами; - отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов	Все	- расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	Орг. ТР. ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		37 - 42	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; - в столовой	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг. ТР. ТСР

						отсутствует режим и правила предоставления услуги (сменность, правила доставки пищи в палаты, режим питания, меню), а также не выделены места для инвалидов на креслах-колясках		- выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи, организовать его обслуживание как в столовой.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Места целевого назначения могут быть универсальными либо специальными, выделенными для инвалидов и других МГН

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-II (г.с.у). ВНД-II (о.к)		31 - 36	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
Зальная форма	спортзал - ДЧ-II (г.с.у). ВНД-II (о.к) актовый зал - ВНД-В		37- 39 40 - 42	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № _____
от _____ 20 ____ г.

1 Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ «Крымрозовская СП,
Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	6.7	- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке (желательно с разделением на мужчин и женщин), а также для нестационарных клиентов и посетителей; - установить кнопку вызова персонала	Орг. ТР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Наличие не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, наличие поручней, откидных сидений.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	<i>ВНД-II(к.о) ДЧ-II (г.с.у)</i>		43 – 46	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению:

Организация туалетной комнаты в соответствии с нормативными требованиями
СН и П 35 – 01 – 2001
СП 59.13330.2001. в другом помещении.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МКОУ «Крымрозовская СШ,
Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на	Орг. ТР. ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все	информации на всех зонах объекта	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех инвалидов и других МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	47	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП