



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«ДС «Малыш» с.Угловое

\_\_\_\_\_ Тимошенко С.Ю.  
\_\_\_\_\_ 2022 г

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Малыш» села Угловое  
Бахчисарайского района Республики Крым  
на 2022-2024 гг.**

2022 год

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Тимошенко  
Приказ от 15.03.2022 года № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 26/2022 от 15 апреля 2022 г.**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район село Угловое, улица Комарова, 66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 2373,9 м2
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта - .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2022 г., капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район, село Угловое, улица Комарова, 66
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная,
- 1.10. Территориальная принадлежность Бахчисарайский район,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298400, Республики Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 290 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

автобус «Песчаное - Северная»; «Бахчисарай - Угловое» до остановки «Стадион»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400-500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** территория, прилегающая к зданию доступна условно. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, устранить неровности покрытия путей движения по территории, прилегающей к зданию
2	Вход (входы) в здание	Один из входов оборудовать в входную площадку в соответствии с требованиями СНиП для лиц с ОВЗ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация размещения комплексной системы информирования на всех зонах объекта, оказание ситуационной помощи;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По пути движения установить информацию об объекте
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП; организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024 года

в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2025 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений ДОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ требуется \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена  
(наименование сайта, портала)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 15 марта 2022 г.,
2. Акта обследования объекта от 15 марта 2022 г.
3. Решения Комиссии от 15 марта 2022 г.

Заведующий МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое Тимошенкова Светлана Юрьевна, телефон  
+79787016911

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое  
С.Ю. Тимошенкова  
Приказ от 15.03.2022 года № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район село Угловое улица Комарова, 66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 2373,9 м2
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта - .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2022 г , капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район, село Угловое, улица Комарова, 66
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная,
- 1.10. Территориальная принадлежность Бахчисарайский район,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298400, Республики Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 290 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус «Песчаное - Северная»; «Бахчисарай - Угловое» до остановки «Стадион»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400-500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, устранить неровности покрытия путей движения по территории, прилегающей к зданию
2	Вход (входы) в здание	Один из входов оборудовать в входную площадку в соответствии с требованиями СНиП для лиц с ОВЗ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация размещения комплексной системы информирования на всех зонах объекта, оказание

		ситуационной помощи;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По пути движения установить информацию об объекте
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано не проводилось**

Заведующий МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое Тимошенкова Светлана Юрьевна, телефон +79787016911

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**Бахчисарайский район**

Наименование МР/ГО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район село Угловое улица Комарова, 66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2373,9 м<sup>2</sup>
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298435 Республика Крым, Бахчисарайский район село Угловое улица Комарова, 66

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: на объекте осуществляется предоставление дошкольного образования, услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями умственного развития.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

автобус «Песчаное - Северная»; «Бахчисарай - Угловое» до остановки «Стадион»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400-500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8	<b>Все зоны и участки</b>	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** территория, прилегающая к зданию доступна условно. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов

#### 4. Управленческое решение (проект)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, устранить неровности покрытия путей движения по территории, прилегающей к зданию
2	Вход (входы) в здание	Один из входов оборудовать в входную площадку в соответствии с требованиями СНиП для лиц с ОВЗ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация размещения комплексной системы информирования на всех зонах объекта, оказание ситуационной помощи;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По пути движения установить информацию об объекте
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП; организация альтернативной формы обслуживания
№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП;

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024 года

в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2025 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений ОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование \_\_\_\_\_ требуется \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена

*(наименование сайта, портала)*

Заведующий МБДОУ «ДС «Малыш» с. Угловое

С.Ю. Тимошенкова

Заместитель заведующего по АХР

И.А. Рожкова

## I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района  
Республики Крым;  
298435, РК, Бахчисарайский район село Угловое улица Комарова, 66

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ ф от о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Приспособлено Отсутствует табличка со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	все	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Приспособлено, отсутствует прорезиненная плитка	все	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			отсутствует противоскользящее покрытие. Нет альтернативного способа подъема (п.3.9., 3.14. СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р 5126). Не установлена кнопка вызова.	Все	Установка противоскользящего покрытия, установка кнопки вызова.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса.	Все	Установка пандуса	Текущий ремонт
1.5	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.1.1, П5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4 и п.5.1.7 СП 59.13330.2012; п.3.9.,п.3.14. СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 5126	все		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающей к зданию</b>	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района

Республики Крым;

298435, РК, Бахчисарайский район село Угловое улица Комарова, 66

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пла не	№ фо то	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют разделительные поручни, контрастные маркировки и противоскользящие устройства на краях ступенек	все	Устройство поручней, контрастных маркировок и противоскользящи х устройств на ступени	Текущий ремонт индивидуал ьное решение с ТСР
2. 2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	все	Установка пандуса	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР
2. 3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует табличка на языке Брайля, отсутствует кнопка вызова персонала	все	Установка таблички на языке Брайля, кнопки вызова персонала	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР
2. 4	Дверь (входная)	есть			приспособлено	все		
2. 5	Тамбур	есть			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта	все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	ДУ			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района  
Республики Крым;

298435 РК, Бахчисарайский район село Угловое Улица Комарова, 66

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней	все	установить нормативные поручни с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м. установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	технические решения невозможны	-		технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть			приспособлено	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			приспособлено	все		

	ОБЩИЕ требования к зоне							обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации,
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания</b>	<b>ДЧ-В</b>			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым;  
298435 РК, Бахчисарайский район село Угловое Улица Комарова, 66

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие получения визуальной, тактильной и акустической информации	все	Обеспечить получение визуальной, тактильной и акустической информации	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				приспособлено	все		Обеспечить получения визуальной, тактильной и акустической информации

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	<b>ДУ</b>			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: нет

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>места приложения труда</b>	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: нет

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым:  
298435 РК, Бахчисарайский район село Угловое Улица Комарова, 66

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Возле унитазов и раковин не оборудованы поручни	Все	в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручням и раковины.	Текущий ремонт
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлен о	Все	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручням и раковины.	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: нет

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым;  
298435 РК, Бахчисарайский район село Угловое Улица Комарова, 66

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не приспособлено	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не приспособлено	все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Не приспособлено	все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» села Угловое Бахчисарайского района Республики Крым; 298435 РК, Бахчисарайский район село Угловое Улица Комарова, 66



Фото № 1 Вход на прилегающую территорию



Фото № 2- Прилегающая территория



Фото № 3- Прилегающая территория



Фото № 4- Главный вход



Фото № 5 Наружная входная дверь



Фото № 6- Тамбур




Фото № 7- Внутренняя входная дверь



Фото № 8 – Пути движения внутри здания  
(внутренние лестницы)



Фото № 9 Пути движения внутри здания  
(внутренние лестницы)



Фото № 10 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – музыкальный зал)




Фото № 11 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – музыкальный зал)



Фото № 12 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – спортивный зал)



Фото № 13 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – спортивный зал)



Фото № 14 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – игровая в группе)



Фото № 15 Зона целевого назначения здания  
(зальная форма обслуживания – спальная комната)



Фото № 15 Приемная- раздевальная



Фото № 16 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 17 Санитарно-гигиеническое помещение