


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

Утверждаю
Главный врач Филиала Федерального
Бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе» г. г. Ялта,
Алушка и Гурзуф

Романенко В.Г.



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710101 от 13 ноября 2015

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г. Симферополь,
295034, тел.:(365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail:fbuz_priemn@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул.Руданского,41, г. Ялта,
298612, тел.:(3654) 328990, факс:(3654) 328990,
e-mail:fbuz_yalta@mail.ru
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 90/79-01.04.16 от 23.06.2016г

**о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления вида деятельности: дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых.

наименование объекта: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

фактический адрес: **298607, Республика Крым, г. Ялта, улица Щербака, дом 27,
298607, Республика Крым, г.Ялта, улица Сеченова, дом 13,**

проведена Куборским Василием Андреевичем врачом по гигиене детей и подростков Филиала

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

/ФИО

Страница 1 из 7

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» г. Ялта.

в присутствии заведующего С.Ф. Мальцевой, старшего воспитателя И.В. Фоминой, завхоза Н.Ф. Шевелевой, медсестры Л.А. Ереминой.

на основании заявления заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №22 «Росинка» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым № 79 от 01.04.2016 (исх. № 25/01 от 01.04.2016), поручения № 22-00058 вх. № 08/477-16 от 31.03.2016

1. Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2. Фактический адрес: 298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д. 27;

298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова, д.13

Юридический адрес: 298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д. 27;

3. Свидетельство о праве собственности объекта по ул.Щербака, д.27: серия ЯЯЯ № 373069, от 14.12.2006 № 1994.

Свидетельство о праве собственности объекта по ул.Сеченова, д.13: серия ЯЯЯ № 521239, от 22.02.2007 № 234.

4. При экспертизе установлено: Основной целью деятельности, для реализации которой создано учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Учреждение реализует:

- образовательные программы дошкольного образования

- программы дополнительного образования детей

Объект расположено по адресу: 298650, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д.27, ул. Сеченова, д.13. Согласно пояснительной записке вместимость объекта 140 мест, 6 групповых и 40 мест, 2 групповых. Учереждение функционирует в режиме полного дня 10,5 часов. Здание № 1: отдельно стоящее, 2-х этажное, построенное по типовому проекту 2-04-338У-8(проект привязки выполнен ялтинским филиалом КрымНИИПроект) утвержденным УД ЦК КПСС 21.01.1967г., 05.03.1971г. Здание № 2: отдельно стоящий пятиэтажный многоквартирный дом в, половину помещений которого на первом этаже встроен детский сад на 2 групповые.

Согласно акта приемки здание № 1 введено в эксплуатацию в 1974г. Акт государственной приемки здания предъявлен. Материалов о вводе в эксплуатацию здания № 2, построенного в 1962г. не предъявлено. Объект эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен. Изменений, принятых объемно-планировочных решений не обнаружено, за исключением в здании № 2 посуда обеих групповых моется на кухне объекта в одном помещении, что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года) далее СанПиН.

Здание № 1.

Объект расположен на селитебной территории г. Ялты, за границами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, на удалении от магистральных улиц. При визуальном осмотре прилегающей территории источников загрязнения атмосферного воздуха не обнаружено. Территория огорожена. Рельеф участка сложный с экспозицией к востоку.

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

/ФИО

Страница 2 из 7

Выделены зона игровых площадок, хозяйственная. Озеленение за счёт деревьев, кустарников; ядовитых, плодоносящих не обнаружено. Имеется хозяйственная зона, на которой размещена котельная на газовом топливе, хозблок.

В игровой зоне оборудовано 7 площадок для прогулок детей, все имеют навесы, покрытие площадок - укатанный грунт, мощение. Имеется канализованный санузел с душевой в отдельно стоящем здании в зоне игровых площадок. Игровые площадки оборудованы инвентарём с учётом возрастных особенностей воспитанников. Игровое оборудование закреплено, имеются песочницы с исправными крышками и чехлами. Имеется огороженная физкультурная площадка с искусственным покрытием, имитирующим травяное, находится в удовлетворительном состоянии.

В хозяйственной зоне имеются места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Для сбора мусора имеется 2 бака, расположенные в хозяйственной зоне. Вывоз ТБО осуществляется по договору. Имеется поливочный водопровод, условия для полива территории созданы. Все подъезды, проезды по территории покрыты асфальтом. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Обнаружено отсутствие следов затопления и загрязнения игровых площадок. Территория имеет наружное электрическое освещение, экранированные светильники, размещены на здании по всем 4 сторонам.

Обнаружено отсутствие групповых ячеек для детей до 3-х лет на 2 этаже. В планировке помещений размещении их, соблюдается принцип групповой изоляции. Набор помещений групповой исчерпывающий. Имеются раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная в каждой групповой. Имеются дополнительные помещения: музыкальный зал, совмещенный со спортивным, кабинеты: педагога-психолога, заведующего, завхоза, медсестры. Имеются сопутствующие помещения(здания): медицинский блок с изолятором и отдельным выходом на участок, пищеблок, складские помещения, прачечная, котельная, отдельно стоящая. В каждой из 3 групповых комбинированного вида оборудован кабинет логопеда.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Установлены новые окна, остекление выполнено из цельных стеклопакетов. Разбитых стёкол не обнаружено.

Объёмно-планировочное решение помещений пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Имеется необходимый набор помещений и холодильное оборудование для временного хранения пищевых продуктов. Технологическое и холодильное оборудование пищеблока исправно, разделочного, уборочного инвентаря и посуды столовой, кухонной достаточно для реализации заявленного меню. Технологическое оборудование размещено с учётом свободного доступа к нему. Приём пищи организован в групповых, оборудованных буфетными. Доставка пищи осуществляется в специально выделенных, промаркированных закрытых ёмкостях. В групповых буфетных установлены двух гнездные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен. Первичная обработка овощей, обработка яиц осуществляется в оборудованном помещении хозблока, что несомненно является положительным моментом в профилактике возникновения и распространения кишечных инфекций. В хозблоке установлены 2х секционная мойка с подводкой горячей и холодной воды, исправная картофелечистка.

По данным администрации объекта аварийных помещений зданий, сооружений на объекте нет. С целью профилактики травматизма проведено укрепление экранирующих конструкций окон первого этажа. Помещения прачечной состоят из стиральной и гладильной, расположенных смежно. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные. Условия для хранения чистого белья созданы.

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

/ФИО

Страница 3 из 7

Отделка помещений медицинского блока допускает влажную уборку с дезинфекцией. Цветовые решения отделки помещений объекта допустимы.

Групповые оборудованы маркированной мебелью, изготовленной из безвредных материалов, теплыми на ощупь. Раздевательные в групповых оборудованы шкафами с индивидуальными ячейками и крючками, имеется маркировка.

На момент обследования количество столов, стульев, кроватей соответствует числу присутствующих детей. Мебель маркирована. Рабочие поверхности столов имеют матовые покрытия с возможностью влажной уборки и дезинфекции. Маркерные доски находятся в удовлетворительном состоянии, матовые, собственным свечением не обладают, оборудованы равномерным искусственным освещением. Обнаружено отсутствие у детей мягко набивных и пенно-латексных игрушек, живых уголков с животными и птицами, в игровой групповой № 5 размещен аквариум, что не соответствует пункту 6.11. СанПиН. Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Все санитарно-технические приборы, предусмотренные проектом в наличии исправны, за исключением: отсутствует один из трех унитазов и одна раковина в туалетных спецгрупп №1,2,4,5 на втором этаже, что не соответствует п. 6.16. СанПиН. Унитазы оборудованы детскими сидениями. Для персонала выделен отдельный сан узел на 1 этаже с унитазом и умывальником. В туалетных групповых имеются вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Освещение помещений совмещенное, естественное и искусственное через оконные проёмы и светильниками, общее равномерное. Светильники имеют защитную светорассеивающую арматуру, окна чистые. Используются солнцезащитные устройства – шторы, ролеты. Световой коэффициент выдержан во всех помещениях. Не обнаружено цветов в горшках на подоконниках. Созданы условия для временного хранения перегоревших ртутьсодержащих ламп. Имеется сертифицированный металлический оцинкованный контейнер с крышкой. Хранится в специальном помещении.

В здании оборудована система отопления и вентиляции. Отопление – теплоноситель – вода, отопительные приборы чугунные радиаторы. Присутствуют ограждения отопительных приборов. Источником тепла являются газовая мини-котельная, расположена в хозяйственной зоне. В каждой групповой для контроля температурного режима установлены бытовые термометры. Не обнаружено переносных обогревательных приборов и обогревателей с инфракрасным излучением. Имеются условия для проведения сквозного и углового проветривания. Вентиляция канальная с естественным побуждением во всех помещениях, воздуховоды оканчиваются сгруппированными оголовками на крыше здания. Механическая вентиляция на пищеблоке, предусмотренная проектом, исправна. Не представлены данные о ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем, что не соответствует п. 8.1. СанПиН.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подача воды осуществляется: холодной – от сетей водоканала, горячей – от мини котельной. Все помещения где установлены санитарно-технические приборы обеспечены подачей горячей и холодной водой, имеются смесители. Объект канализован в городские сети с перекачкой стоков на КОС Ялта, утечек и порывов не обнаружено.

Здание № 2.

Объект расположен на селитебной территории г. Ялты, за границами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, на удалении от магистральных улиц, на расстоянии не более 100м от здания №1. Функциональная связь между обеими зданиями осуществляется через асфальтированный проезд. При визуальном осмотре прилегающей территории источников загрязнения атмосферного воздуха не обнаружено. Согласно материалам технического паспорта БТИ, земельный участок отсутствует. Территория входа огорожена. С противоположной от входа стороны здания с подпорной стены стекают воды не установленного

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

ИФНО

происхождения, не имеющие характерного фекального запаха. Частично отведены в отверстия канализационного люка хозяйственно-фекальной канализации, частично дренируют под фундамент здания со стороны спален групповых (в здании нет подвала). Нарушено водоотведение ливневых вод с крыши здания, что дополнительно увеличивает влажность в помещениях групповых, **что не соответствует пункту 3.2. СанПиН.** Для одной из групповых на прогулочной площадке оборудован пристроенный к зданию навес, вторая группа гуляет на территории здания № 1 имея собственный навес. Покрытие игровой площадки сплошное бетонированное, имеется песочница с крышкой. (5)

Набор помещений групповых исключает наличие буфетных, **что не соответствует пункту 4.11. СанПиН.** При установлении причин отсутствия буфетных найдены замурованные в стену ниши в игровых групповых, в которых, по обоюдному мнению могут находиться буфетные. Имеются раздевальная, игровая, спальня, туалетная в каждой групповой. Имеются дополнительное помещение: кабинет логопеда. Имеются сопутствующие помещения (здания): пищеблок, не эксплуатируется, холодильное технологическое оборудование отсутствует, приготовление пищи на пищеблоке здания № 1. (6)

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Установлены новые окна, остекление выполнено из цельных стеклопакетов. Разбитых стёкол не обнаружено.

Объёмно-планировочное решение помещений пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Приём пищи организован в групповых. Доставка пищи осуществляется в специально выделенных, промаркированных закрытых ёмкостях. На пищеблоке установлены двух гнездные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Цветовые решения отделки помещений объекта допустимы.

Групповые оборудованы маркированной мебелью, изготовленной из безвредных материалов, теплыми на ощупь. Раздевальные в групповых оборудованы шкафами с индивидуальными ячейками и крючками, имеется маркировка.

На момент обследования количество столов, стульев, кроватей соответствует числу присутствующих детей. Мебель маркирована. Рабочие поверхности столов имеют матовые покрытия с возможностью влажной уборки и дезинфекции. Маркерная доска находится в удовлетворительном состоянии, матовая, собственным свечением не обладают, оборудована равномерным искусственным освещением. Обнаружено отсутствие у детей мягко набивных и пенно-латексных игрушек, живых уголков с животными и птицами, аквариумов. Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Все санитарно-технические приборы, предусмотренные проектом в наличии исправны. Унитазы оборудованы детскими сидениями, в ясельной группе количество маркированных горшков соответствует количеству присутствующих детей. Для персонала выделен отдельный сан узел с унитазом и умывальником. В туалетных групповых имеются вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Освещение помещений совмещённое, естественное и искусственное через оконные проёмы и светильниками, общее равномерное. Светильники имеют защитную светорассеивающую арматуру, окна чистые. Используются солнцезащитные устройства – шторы. Световой коэффициент выдержан во всех помещениях. Не обнаружено цветов в горшках на подоконниках.

В здании оборудована система отопления и вентиляции. Отопление – теплоноситель – вода, отопительные приборы чугунные радиаторы. Присутствуют ограждения отопительных приборов. Источником тепла являются районная котельная, отапливающая 5 этажный жилой дом, в котором располагаются групповые. В каждой групповой для контроля температурного режима установлены бытовые термометры. Обнаружен переносной обогревательный прибор, электроконвектер, **что не соответствует п. 8.2. СанПиН.** (7)

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

/ФИО

Имеются условия для проведения сквозного и углового проветривания. Вентиляции канальная с естественным побуждением во всех помещениях.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подача воды осуществляется: холодной – от сетей водоканала, горячей – от водонагревательного накопительного типа (бойлера). Все помещения где установлены санитарно-технические приборы обеспечены подачей горячей и холодной водой, имеются смесители. Объект канализован в городские сети с перекачкой стоков на КОС Ялта, утечек и порывов не обнаружено.

5. Результаты лабораторных исследований и испытаний, выполнены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по г. Ялта, Алушка, пгт. Гурзуф и ФБУЗ "Центр"

:- Протоколы лабораторных исследований воды питьевой № 809, № 810, № 811, № 812, № 813, № 814, № 815 от 30.06.2015г. смывов на БГКП, патогенный стафилококк, пат. флора, синегнойная палочка № 2346 - 2355 от 02.07.2015г. смывов на БГКП № 2376 - 2395 (соответствующие требованиям нормативной документации СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», МУ 265782, СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)

- Протокол № 528-М, № 529-М, № 530-М измерения метеорологических факторов от 07.08.2015г., соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Протокол № 464-О, № 465-О, № 466-О измерение освещенности то 07.08.2015г., соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

- Протокол № 178-Ш измерение шума от 07.08.2015г., что соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96

6. Дополнительные сведения: Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.05.2016г.

- экспертное заключение ТО МУ РПН г. Ялта № 156 от 30.09.2015г

- свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1149102177652, дата присвоения 27 декабря 2014 г.

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 91 № 001806980, ИНН 9103017468, КПП 910301001, дата постановки 27 декабря 2014 г.

- Устав МКДОУ д/с №22 «Росинка», утверждён 12.12.2014 постановлением администрации г. Ялты №175-п.

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, № 1149102177652, дата постановки 27 декабря 2014 г.

- план схема размещения учреждения, предприятия, помещений, оборудования технический паспорт БТИ на два объекта;

- Постановление главы администрации г. Ялта от 12.12.2014г. № 175-п «О приведении учредительных документов МКДОУ д/с №22 «Росинка» Муниципального Образования Городской Округ Ялта Республики Крым, в соответствии с законодательством Российской Федерации и включением сведений о нём в Единый государственный реестр юридических лиц».

- Приказ Управления Образования Ялтинского Исполкома от 25.08.2014г. № 217-к «О назначении С.Ф. Мальцевой».

- Трудовой договор № 40 с руководителем МКДОУ д/с №22 «Росинка» от 27.12.2014г.

- Дополнительное соглашение от 27.12.2015 к трудовому договору от 27.12.2014 №40

- Акт государственной приемки здания в эксплуатацию государственной приемочной комиссией от 29.10.1974г.

- Копия экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической

№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

ИФНО

экспертизы ТОРПН г. Ялта МКДОУ д/с №22 «Росинка» от 08.10.2015г. № 175.

- договора на предоставление услуг:

- Договор на вывоз ТБО с ООО «Альфатер-Крым» № 4110, сроком действия с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
- Договор на холодное водоснабжение и водоотведение с ГУП РК «ПП ВКХ ЮБК» от 12.03.2015г. №3453.
- Договор на предоставление услуг по дератизации, дезинсекции с ООО «Хонест-Юг» от 31.08.2015г. №22.
- Договор энергоснабжения № 4369 от 01.02.2016г. с ГУП РК «Крымэнерго»

- Иные документы

- Документы, подтверждающие статус помещения:

- Документы, подтверждающие статус помещения:


- Кадастровый паспорт на здание и сооружения № 90-02/2015-242500 от 05.08.2015; № 90-02/2015-243716 от 05.08.2015;

7. **Производственный контроль** (имеется – указать № и дату заключения договора, отсутствует) Утвержденная программа производственного контроля предъявлена, договор не предъявлен.


Выводы: на основании акта обследования и экспертизы представленной документации объект не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года).

Заключение: здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для осуществления образовательной деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №22 "РОСИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, расположенного по адресу: 298607, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, д.27, ул. Сеченова, д.13 не соответствует: п. 4.9.; п. 6.11.; п. 6.16.; п. 8.1.; п. 3.2; п. 4.11, п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года).

Врач по гигиене детей и подростков Куборский В.А.
Эксперт ОИ (ФИО, должность, подпись)




Технический директор Органа Инспекции Лешенко Н.Р.
Технический директор ОИ (ФИО, должность, подпись)



№ экспертного заключения

Подпись эксперта ОИ

ФИО

90/29-01.04.16


Утверждаю
Начальник Управления
образования администрации
города Ялты
_____ Кутковский Р. В.

« _____ » _____ 2016 г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий МБДОУ № 22
по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства, указанных в
Экспертном заключении № 90/79-01.04.2016 от 23.06.2016 о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления образовательной деятельности
от 25.04.2016**

№ п.п.	Выявленные нарушения	Мероприятие по устранению	Отметка о выполнении
1.	В здании №2 (ул. Сеченова, д.13) посуда двух групповых моется на кухне в одном помещении (п.4.9. СанПин)	В помещении моечной 2-го корпуса установлена перегородка с целью выполнения п.4.9. СанПин для соблюдения принципа групповой изоляции.	выполнено
2.	В группе №5 размещен аквариум (п.6.11. СанПин)	Аквариум устранен из групповой ячейки №5	выполнено
3.	Отсутствует один из трех унитазов и одна раковина в туалетных комнатах групп №1, 2, 4, 5 (п.6.16. СанПин)	Группы №1 и 5 являются группами компенсирующей направленности, согласно п.1.11 СанПин количество детей в группах составляет до 10 человек. Количество унитазов в группа №1, 5 соответствует п.6.16.3. СанПин.	выполнено
		В группах №2 и 4 будут установлены унитазы в течение 1 квартала 2017	1 квартал 2017
4.	Не представлены данные о ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем (п. 8.1. СанПин)	Произведен сметный расчет данных для определения суммы контракта ежегодной ревизии очистки и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем.	1 квартал 2017
5.	Нарушено водоотведение ливневых вод с крыши здания, что увеличивает влажность в помещениях групповых ячеек корпуса №2 (п.3.2. СанПин)	Договор о проведении ремонтных работ по гидроизоляции наружных стен № 16/10/76 от 06.10.2016	выполнено
6.	Набор групповых ячеек корпуса №2 исключает наличие буфетных (п.4.11. СанПин)	Не предусмотрено проектом здания.	технический паспорт инв. дело №5037/2056 от 14.01.2015г
7.	Обнаружен переносной обогревательный прибор в группах корпуса №2 (п.8.2. СанПин)	Обогревательный прибор настенный устранен	выполнено



Заведующий МБДОУ № 22

С.Ф. Мальцева