



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

для инвалидов

№ _____ от 8 / 10 / 21

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **общеобразовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилнино, ул. Ленина, д. 108, корп. А**

1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание, 2 этажа 1240,4 кв. м., в том числе часть здания 2 этажа (пристроена в 2011г.) 470,5 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2712 кв.м

1.4. Год постройки здания **1961 год, часть здания 2 этажа – после капитального ремонта 2016г. (замена половое покрытие)**

1.5. Дата последних ремонтных работ: 2017г., текущего- 2021год, капитального - при наличии финансирования

1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вилинская средняя общеобразовательная школа №2 с русским и крымскотатарскими языками обучения» Бахчисарайского района Республики Крым, МБОУ «Вилинская СОШ №2»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилнино, ул. Ленина, д.108, корп. А**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное, управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **298400, Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность **335 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Песчаное, Симферополь-Береговое, Симферополь- Андреевка, Бахчисарай-

Песчаное, Бахчисарай-Береговое, Бахчисарай - Евпатория, Каштаны-Северная до остановки с.Вилино (школа).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на ПУТИ следования к объекту: акустическая. тактильная. визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ". "ВГТД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
I	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности. ВНД. Отсутствует информация об объекте, тактильное покрытие на пешеходных путях: асфальтное покрытие в трещинах; отсутствует автостоянка для транспорта инвалида. Входная площадка не соответствует требованиям. установить нескользящее покрытие, имеются пороги перед дверьми. отсутствует крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.. отсутствует кнопка вызова персонала, пандус; поручни не соответствуют требованиям; Отсутствие информационных табличек о зонах целевого посещения. Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии.

4. Управленческое решение

4.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка информационных табличек о зонах целевого посещения. Организационные мероприятия, ремонтные работы

	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСР,
	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы. По пути движения разместить информацию об объекте
	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальная работа с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания (организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____,

в рамках исполнения _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от _____

2. Акта обследования объекта от _____

3. Решения Комиссии от _____

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к
Паспорту доступности ОСИ для инвалидов**
№ _____ от _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общеобразовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп. А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - **отдельно стоящее здание, 2 этажа 1240,4 кв. м., в том числе часть здания 2 этажа (пристроена в 2011г.) 470,5 кв. м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 2712 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1961 год, часть здания 2 этажа – после капитального ремонта 2016г. (замена половое покрытие)**
- 1.5. Дата последних ремонтных работ: **2017г., текущего- 2021год, капитального - при наличии финансирования.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вилинская средняя общеобразовательная школа №2 с русским и крымскотатарскими языками обучения» Бахчисарайского района Республики Крым, МБОУ «Вилинская СОШ №2»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д.108, корп. А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение. образование. социальная защита. физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность **335 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Песчаное, Симферополь-Береговое, Симферополь- Андреевка, Бахчисарай-
Песчаное, Бахчисарай-Береговое, Бахчисарай - Евпатория, Каштаны-Северная до остановки с.Вилино (школа).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на ПУТИ следования к объекту: акустическая. тактильная. визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ". "ВГТД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности. ВНД. Отсутствует информация об объекте, тактильное покрытие на пешеходных путях: асфальтное покрытие в трещинах: отсутствует автостоянка для транспорта инвалида. Входная площадка не соответствует требованиям. установить нескользящее покрытие, имеются пороги перед дверьми. отсутствует

крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.. отсутствует кнопка вызова персонала, пандус; поручни не соответствуют требованиям; Отсутствие информационных табличек о зонах целевого посещения. Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии,

4. Управленческое решение

4.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка информационных табличек о зонах целевого посещения. Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСП,
	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы. По пути движения разместить информацию об объекте
	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальная работа с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания (организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____.

в рамках исполнения _____.

4.3. Ожидаемый результат(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.4.5.

Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата).
прилагается _____

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ____ л.

2. Входа (входов) в здание

на ____ л.

3. Путей движения в здании

на ____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на ____ л.

5. Санитарно-гигиенические помещения

на ____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на ____ л.

Результаты фотофиксации на объекте

на ____ л.

Потажные планы, паспорт БТИ

на ____ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

- Касумов В. К.



Руководитель рабочей группы,
заместитель главы администрации

Скибинская
Светлана Анатольевна



начальник отдела по делам инвалидов и ветеранов департамента труда и социальной защиты населения администрации Бахчисарайского района, заместитель руководителя рабочей группы

Османова
Зульфие Исмаиловна



главный специалист отдела по делам
инвалидов и ветеранов департамента
труда и социальной защиты населения
администрации Бахчисарайского района

Трош
Аметхан Эскендерович



инженер отдела градостроительства
и архитектуры МКУ «Центр
территориального планирования
и градостроительства» (с согласия)

Вайсман
Лариса Анатольевна



председатель Бахчисарайской местной
организации общероссийской
общественной организации инвалидов
Всероссийского ордена Трудового
Красного знамени общества слепых
(с согласия)

Зердебе
Алиме Сулеймановна



Представитель организации,
расположенной на объекте,
Директор «МБОУ Вилинская СОШ №2
с русским и крымскотатарским языками
обучения» Бахчисарайского района РК

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МБОУ «Вилинская СОШ №2»

А.С.Зердебе



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к Паспорту доступности ОСИ для инвалидов

№ _____ от _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общеобразовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - **отдельно стоящее здание, 2 этажа 1240,4 кв. м., в том числе часть здания 2 этажа (пристроена в 2011г.) 470,5 кв. м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2712 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1961 год, часть здания 2 этажа – после капитального ремонта 2016г. (замена полового покрытия)**
- 1.5. Дата последних ремонтных работ: **2017г., текущего- 2021год, капитального - при наличии финансирования.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вилинская средняя общеобразовательная школа №2 с русским и крымскотатарскими языками обучения» Бахчисарайского района Республики Крым, МБОУ «Вилинская СОШ №2»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д.108, корп. А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное, управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **298400, Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обсуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность **335 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Песчаное, Симферополь-Береговое, Симферополь- Андреевка, Бахчисарай-

Песчаное, Бахчисарай-Береговое, Бахчисарай - Евпатория, Каштаны-Северная до остановки с.Вилино (школа).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на ПУТИ следования к объекту: акустическая. тактильная. визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ". "ВГТД"

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
	<u>Территория, прилегающая к зданию</u> (участок)	Организационные мероприятия, ремонтные работы

	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка информационных табличек о зонах целевого посещения. Организационные мероприятия, ремонтные работы
	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСР,
	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы. По пути движения разместить информацию об объекте
	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальная работа с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания (организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано _____ Зердебе Алиме Сулеймановна, директор МБОУ «Вилинская СОШ №2», моб.тел. +19788705860

Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»
Бахчисарайского района Республики Крым
298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.
А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1. 1	Вход(входы на территорию)	есть			Отсутствует информация об объекте	все	Установить информацию об объекте в соотв.с требов. СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
1. 2	Путь(пути движения на территории)	есть			Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, отсутствует информационная поддержка на всех путях движения	все	Укладка тактильной плитки, оборудовать информационной поддержкой пути движения по территории	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
1. 3	Лестница (наружная)	нет						
1. 4	Пандус (наружный)	нет						
1. 5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют выделенные места для автостоянки, парковки автотранспорта инвалидов	К.О.	Оборудовать в соотв.с требов.СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
	Общие требования к зоне							Организационные мероприятия, ремонтные работы.

Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию(участка)	ВНД			Организационные мероприятия, ремонтные работы.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-и (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-и (К. О. С. Г, У) доступно частично избирательно (указа категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует информация об объекте. тактильное покрытие на пешеходных путях; асфальтное покрытие в трещинах. Отсутствует выделенные места для автостоянки. парковки автотранспорта инвалидов

Результаты обследования
2. Входа(входов) в здание
МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»
Бахчисарайского района Республики Крым
298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.
А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Наружные лестницы имеются на двух входах в здание, на которых поручни не соответствуют требованиям СНиП. Ребро ступени не закруглено, отсутствует противоскользящее покрытие, нет контрастного выделения перед лестничным маршем	К,О,С	Привести в соответствие с нормами СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К,О	Установка пандуса в соответствии с требованиями СНиП	ремонтные работы.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствие кнопки вызова персонала, отсутствие твердого нескользкого покрытия на входной площадке,	К,О,С,У	Привести в соответствие с нормами СНиП	ремонтные работы.

					поручни не стандартные, информация об объекте не соответствует требованиям СНиП			
2. 4	Дверь (входная)	есть			Нет крепления двери, обеспеч-го задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует кнопка вызова персонала, имеются пороги более 0,014м.	К,С,О	Привести в соответствие с нормами СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
2. 5	Тамбур	есть			не соответствуют требованиям СНиП.			
	Общие требования к зоне							Организационные мероприятия, ремонтные работы.

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Входа(входов) в здание	ВНД (К,О,С)			Организационные мероприятия, ремонтные работы.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-и (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г, У) доступно частично избирательно (указа категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входная площадка не соответствует требованиям СНиП, отсутствует нескользящее покрытие, крепления двери, обеспеч-го задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует кнопка вызова персонала, имеются пороги более 0,014м.

Результаты обследования

3. Пути(путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»

Бахчисарайского района Республики Крым

298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.

А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Отсутствие на всем пути следования тактильных предупреждающих указателей или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами	С	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Поручники не соответствуют требованиям СНиП	О,С	Привести в соответствие с требованиями СНиП	ремонтные работы.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К	Установка пандуса технически невозможна	При необходимости и организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Нет крепления двери, обеспечено задержку автоматического закрывания	К,О,С	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.

					продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует кнопка вызова персонала, имеются пороги более 0,014м., ширина отдельных дверных проемов менее 0,90м			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, высота порога в дверных проемах более 0,014м, ширина дверных проемов менее 0,90м.	все	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы.
	Общие требования к зоне							Организационные мероприятия, ремонтные работы.

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Пути(путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			Организационные мероприятия, ремонтные работы.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-и (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-и (К. О. С. Г, У) доступно частично избирательно (указа категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствие твердого нескользящего покрытия на путях движения внутри здания; тактильной предупредительной информации о препятствии, имеются пороги более 0,014м., ширина дверных проемов менее 0,90м.

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»

Бахчисарайского района Республики Крым

298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.

А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие информационных табличек на кабинетах, контрастной рифленой поверхности перед дверью, Ширина отдельных дверных проемов менее 0,90м. Нет крепления двери, обеспечено задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует кнопка вызова персонала, имеются пороги более 0,014м	К,О,С	Привести в соответствие с требованиями СНиП	Установить информационные таблички на кабинетах. Организационные мероприятия, ремонтные работы.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие информационных табличек на кабинетах, контрастной рифленой поверхности перед дверью, имеются пороги более 0,014м. В актовом зале		Привести в соответствие с требованиями СНиП	ремонтные работы.

					пути эвакуации не соответствует требованиям СНиП			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.2	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.3	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
4.4	Общие требования к зоне							Организационные мероприятия, ремонтные работы.

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Установка информационных табличек о зонах целевого посещения. Организационные мероприятия, ремонтные работы.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-и (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г, У) доступно частично избирательно (указа категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Отсутствие информационных табличек о зонах целевого посещения. Отсутствие контрастной рифленой поверхности перед дверью. Ширина дверных проемов менее 0,90м. Нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порогов более 0,014м значимые для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением зрения. Пути эвакуации не соответствуют требованиям СНиП.

Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»
Бахчисарайского района Республики Крым
298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.
А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Узкие двери, имеются пороги, отсутствует кабинка, приспособленная для лиц с инвалидностью	все	Провести в соответствии с нормами СНиП	Организационные мероприятия, ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
	ВНД			

Комментарий к заключению Не соответствует нормам СНиП

Результаты обследования
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским крымскотатарским языками обучения»
Бахчисарайского района Республики Крым
298433, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, д. 108, корп.
А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не соответствует требованиям размещения визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информирования на всех объектах в соответствии с нормами СНиП	Ремонтные работы, организ. мероприятия
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует дублирование информации тактильными средствами	с		
	Общие требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП			Ремонтные работы, организ. мероприятия

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к п.4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Ремонтные работы, организ. мероприятия

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-и (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) доступно частично избирательно (указа категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий. капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению : организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ


объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБОУ «Вилинская СОШ №2 с русским и крымскотатарским языками
обучения»


Бахчисарайского района Республики Крым



Фото№1 – Пути движения от остановки общественного транспорта к объекту



Фото№2 – Пути движения от остановки общественного транспорта к объекту



Фото№3 – Пути движения от остановки общественного транспорта к объекту



Фото№4 – Пути движения от остановки общественного транспорта к объекту



Фото №5 Вход на территорию



Фото №6 Прилегающая территория



Фото №7 Пути движения на территории




Фото №8 Пути движения на территории



Фото №9 Пути эвакуации



Фото №10 Пути эвакуации



Фото №11 Пути эвакуации



Фото №12 Пути эвакуации



Фото №13 Пути эвакуации




Фото №14 Лестница внутри здания




Фото №15 Лестница внутри здания



Фото №16 Двери



Фото №17 Зона оказания услуг(кабинетная форма)




Фото №18 Зона оказания услуг(зальная форма)



Фото №19 Зона оказания услуг(кабинетная форма)




Фото №20 Зона оказания услуг(кабинетная форма)




Фото №21 Санузел




Фото №22 Санузел




Фото №23 Вход в здание



Фото №24 Вход в здание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С РУССКИМ И
КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

02.04.2021

с. Вилино

№87

*О создании комиссии по организации
обследования, паспортизации объекта
доступности для инвалидов*

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», № 1399 от 02.12.2015 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», письма № ВК-270/07 от 12.02.2016 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «Вилинская СОШ №2» в составе: Зердебе А.С., директор, председатель комиссии,

Халилова Э.Д., заместитель директора по УВР,

Билялова С.Э., заместитель директора по ВР,

Ваапов Р.Р., заместитель директора АХЧ.

2. Комиссии:

2.1. Провести обследование здания и территории МБОУ «Вилинская СОШ №2» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения до 15.04.2021г.

2.2. Разработать Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов Комиссии по результатам обследования здания и территории в срок до 15.04.2021 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Вилинская СОШ №2»

А.С. Зердебе

С приказом ознакомлены:

Э.Д.Халилова
С.Э.Билялова
Р.Р.Ваапов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С РУССКИМ И
КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

с. Вилино

№88

06.04.2021

*Об утверждении Паспорта доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов*

Во исполнение приказа по школе №87 от 02.04.2021г. «О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта доступности для инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 06.04.2021 года Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов.
2. Разместить настоящий приказ и Паспорт доступности на официальном сайте школы секретарю-делопроизводителю Эмировой А.И.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Вилинская СОШ №2»  А.С. Зердебе

С приказом ознакомлена



А.И.Эмирова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Зердебе Алиме Сулеймановна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022