

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

Ингарева Г. К. Ингарева Г. К.



«29 марта» 2022 г.

ПАСПОРТ

доступности образовательного учреждения

МБДОУ «Детский сад № 12 «Берёзка»

города Бахчисарай Республики Крым

на 2022 – 2025 гг.

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ДС №12 «Берёзка»
г. Бахчисарай РК
_____ Чигарева Г.К.
Приказ № 38 -ОД
от « 29 » марта 2022г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 23/2022 от 14.04.2022 г.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Берёзка»**
- 1.2. Адрес объекта **298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **«А» 2** этажей, **1610,3 кв.м**
 - отдельно стоящее здание **«Б» 1**этаж **101,8 кв.м**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6,633 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **«А»1979**, **«Б» 1990г.**, последнего капитального ремонта: **«А»2013**, **«Б» 2014**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022**, капитального **при наличии финансирования**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Берёзка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **298400, Республика Крым г.Бахчисарай, ул. Советская,5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**,
- 2.2 Виды оказываемых услуг **дополнительное образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития при обращении

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 «Крымская-Староселье» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №2 «Больница-Староселье» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №3 «Крымская-Дачи» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №4 «6 микр. район – 7 микр. район» остановка ул.Фрунзе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (**не ровное покрытие, перепады высоты до 0,5 м.**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С,У), ДЧ-И(Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С), ДЧ-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен для инвалидов всех категорий

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания (организация сопровождения), текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2025гг.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, .
техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "29" марта 2022г.,

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "29" марта 2022г.

3. Решения Комиссии _____ от "29" марта 2022г.

Представитель организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «ДС №12 « Берёзка»

Чigareва Галина Кирилловна

(подпись)

Тел. +7 978 8294255

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Завхоз

Неделько Наталья Михайловна

(подпись, Ф.И.О., должность)

(подпись)

Приложение I. I
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
« ДС №12 «Берёзка»
г. Бахчисарай РК
_____ Г.К. Чигарева
Приказ № 38 -ОД
от « 29 » марта 2022г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ N 23/2022 от 14.04.2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДС №12 «Берёзка» г. Бахчисарай РК (основное здание)**

1.2. Адрес объекта **298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-Г**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание «А» **2** этажа, **1610,3** кв. м

- отдельно стоящее здание «Б» **1** этажа, **101,8** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **6,633** кв. м.

Год постройки здания «А» **1979**г., «Б» **1990**г.,

- последнего капитального ремонта «А» **нет**, «Б» **2014**г.

1.4. Год последнего капитального ремонта «А» **нет**, «Б» **2014**г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022** г., капитального **при наличии финансирования.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Берёзка» г. Бахчисарай РК

«ДС №12 «Берёзка» г. Бахчисарай РК

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-Г**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **298400, Республика Крым г. Бахчисарай, ул. Советская, 5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **Дети дошкольного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития при обращении

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость пропускная способность **140 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет;**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 «Крымская-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №2 «Больница-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №3 «Крымская-Дачи» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №4 «6 микрорайон – 7 микрорайон район» остановка ул. Фрунзе,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Нет (не ровное покрытие, перепады высоты до 0,5 м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет,

нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, выделить места для автостоянки(парковки) автотранспорта инвалидов, устранить неровности покрытия путей движения по территории прилегающей к зданию
2	Вход (выходы) в здание	Один из запасных выходов переоборудовать в входную площадку (в соответствии с требованиями СНиП) для лиц с ограниченными возможностями.

		Организационные мероприятия, ремонтные работы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мероприятия, ремонтные работы, оказание ситуационной помощи
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы, - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП, Оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия. По пути движения установить информацию об объекте.
8.	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано не проводилось

Чigareва Галина Кирилловна , заведующий МБДОУ «ДС №12 « Берёзка», телефон +7 9788294255

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1.2
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МБДОУ «ДС № 12 «Берёзка»
Г.Бахчисарай РК
Чигарева Г.К.
Приказ № 38 -ОД
от « 29 » марта 2022г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ N 23/2022 от 14.04.2022 г.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (детский сад) МБДОУ ДС №12 «Берёзка»**

1.2. Адрес объекта **Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Мира, 3 -Г**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание «А» 2 этажей, **1610,3 кв.м**

- отдельно стоящее здание «Б» 1этаж **101,8 кв.м** этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **6,633 кв.м**

1.4. Год постройки здания «А»**1979**, «Б» **1990г.** последнего капитального ремонта «А»**2013**, «Б»**2014**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального не запланирован

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Берёзка»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое (укажите) образование*)

2.2 Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**

2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории*) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития*)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **140 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да; нет*) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 «Крымская-Староселье» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №2 «Больница-Староселье» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №3 «Крымская-Дачи» остановка ул.Фрунзе,

Маршрут №4 «6 микр. район – 7 микр. район» остановка ул.Фрунзе

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **450м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 -10мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**

3.2.4Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**не ровное покрытие, перепады высоты до 0,5 м.**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С,У), ДЧ-И(Г)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С), ДЧ-И(Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Отсутствует информация об объекте, тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтное покрытие в трещинах, ямах, автостоянка не оборудована разметкой и знаком «Инвалид». Входная площадка не соответствует требованиям, установить нескользящее покрытие, необходимо занизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить пандус, поручни. Установка поручней вдоль стены, твердого нескользящего покрытия на лестницах. Установка светового, звукового оповещения об эвакуации, тактильной предупредительной информации о препятствии.

Для достижения показателя «полностью доступные» обустройство и адаптация объекта может быть выполнена в ходе нового строительства, где при разработке проектных архитектурно-планировочных решений будут учтены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Это должно обеспечить равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения), текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заведующий МБДОУ «ДС №12 « Берёзка»

Чигарева Галина Кирилловна

(подпись)

Завхоз

Неделько Наталья Михайловна

(подпись)

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Березка»**

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об объекте	все	Установить информацию об объекте в соответствии с требованиями СНиП	Орг. Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Асфальтовое покрытие в трещинах, ямах, отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях	С,К	Укладка тактильной плитки, ремонт асфальтового покрытия	Организационные мероприятия, Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		6				
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		8	Не оборудована разметкой и знаком «Инвалид»	К,О	Оборудовать автостоянку	Орг. мероприятия, Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Организационные мероприятия, Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И(Г, ВНД (К,О,С,У)			Организационные мероприятия, Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует информация об объекте, тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтное покрытие в трещинах, ямах, автостоянка не оборудована разметкой и знаком «Инвалид».

I Результаты обследования:

1. 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №12 «Березка»

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Ступени и поручни не соответствуют нормам СНиП	С,О	Установка поручней и ремонт ступенек в соответствии с требованиями и СНиП	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,6	Отсутствие твердого нескользкого покрытия, отсутствует навес, информация об объекте не соответствует требованиям СНиП	К,О,С	Установить в соответствии с требованиями и СНиП твердое нескользящее покрытие, навес, информацию об объекте	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, кнопка вызова персонала размещена выше 0,85м	К,С,О	Установить двери, кнопку вызова в соответствии с нормами СНиП	Капитальный ремонт

					отсутствует знак «Инвалид»			
2.5	Тамбур							
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД (К,О,С,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входная площадка не соответствует требованиям СНиП, установить нескользящее покрытие, навес, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установить пандус, поручни.

I Результаты обследования:

1. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №12 «Березка»

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7,9	ширина коридора не соответствует нормам СНиП	О,С	Техническое решение не возможно	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7,8	отсутствует твердое нескользящее покрытие	О,С	Привести в соответствие с нормами СНиП	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Установка пандуса технически не возможна	К	Помощь сотрудника	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		10	Не выявлено			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Отсутствует световой, звуковой способ оповещения об эвакуации, отсутствие тактильной предупредительной информации о	все	Выполнить работы по нанесению тактильной информации, световой и звуковой системы оповещения об эвакуации в	Текущий ремонт

					препятствии, Проектное решение здания не обеспечивает безопасность МГН всех категорий		соответстви е с нормами СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущ ий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С,Г,О)			Организация альтернативной формы обслуживания(organiz ация сопровождения), текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка поручней вдоль стены, твердого нескользящего покрытия на лестницах. Установка светового, звукового оповещения об эвакуации, тактильной предупредительной информации о препятствии.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 23/2022 от 14.04.2022 г.

Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1. Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №12 «Березка»

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие контрастной и рифленной поверхности перед дверью	С	Нанести контрастные и рельефные обозначения перед дверью	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13,14	Отсутствие контрастной и рифленной поверхности перед дверью	С	Нанести контрастные и рельефные обозначения перед дверью	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

				обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 23/2022 от 14.04.2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант II - места приложения труда****Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****«Детский сад №12 «Березка»****298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г**

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 23/2022 от 14.04.2022 г.**

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №12 «Березка»

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к [Акту](#) обследования ОСИ
к [паспорту](#) доступности ОСИ
N 23/2022 от 14.04.2022 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Березка»

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ				
		№ на плане	№ фото					
	ВНД(К,О,С),			Капитальный ремонт				
№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15	имеется порог	К,О,С	Привести в соответствие с нормами СНиП	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалетную комнату привести в соответствие с нормами СНиП

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к **паспорту** доступности ОСИ
№ 23/2022 от 14.04.2022 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №12 «Березка»

298400 Республика Крым Бахчисарайский район, город Бахчисарай, ул.Мира 3 -Г

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		5	Не соответствует требованиям размещения визуальной информации	все	Организовать расположение визуальной информации в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт, Орг.
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информирования	Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует дублирование информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП		Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт, Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ВНД(К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МБДОУ « ДС№ 12 «Березка»
г.Бахчисарай РК
Г.К.Чигарева
" ____ " _____ 20__ г.

**План мероприятий по повышению показателей
Доступности для инвалидов объектов и услуг
МБДОУ ДС № 12 «Березка» г. Бахчисарай РК
на 2022-2024 гг
N 23/2022 от 14.04.2022 г.**

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.

В связи с этим в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 «Березка» г.Бахчисарай Республики Крым разработан План по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Березка» г.Бахчисарай Республики Крым

План предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДООУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;

- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МБДОУ «ДС № 12 «Березка» г.Бахчисарай

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в ДОУ;
- создание в детском саду доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории;
- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;
- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;
- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;
- осуществление сотрудничества с общественными организациями, иницирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательных моделях.

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.


Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;
- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;
- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;
- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

План мероприятий по выполнению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «ДС № 12 «Березка» г. Бахчисарай на 2022-2024 гг

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг			Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг	Примечания
		2022	2023	2024		
1.	Территория, прилегающая к					

	зданию (участок):					
1.1.	ремонт асфальтового покрытия			+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.2.	установка поручней с двух сторон лестничного прохода наружной лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261			+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.3.	оборудование наружной лестницы пандусом, кнопкой вызова персонала, установка противоскользящего покрытия			+	Заведующая	При наличии бюджетных ассигнований
2.	Вход в здание:					
2.1.	ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета	+	+	+	заведующий хозяйством	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):					
3.1.	установка перил со второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
3.2.	покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом.	+	+	+	заведующий хозяйством	
4.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1.	организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
4.2.	Оборудование приспособлений для своевременного получение визуальной, тактильной и акустической информации		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
5.	Санитарно-гигиенические помещения					
5.1.	организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
5.2.	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручням и раковины.			+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
6.	Система информации на объекте					
6.1.	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований



РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад №12 «Берёзка»
г. Бахчисарай Республики Крым

Поэтажные планы, паспорт БТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад №12 «Берёзка»
г. Бахчисарай Республики Крым

Приложение - РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад №12 «Берёзка» г. Бахчисарай Республики Крым

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Берёзка» города Бахчисарай Республики Крым: 298400,
Республика Крым город Бахчисарай улица Мира 3-Г



Фото № 1 Вход на прилегающую территорию



Фото №2 Вход на прилегающую территорию



Фото №3 Главный вход здание литера А



Фото №4 Главный вход подъезд №2



Фото № 5 Тамбур и пути движения
внутри здания (внутренняя лестница)



Фото № 6 Тамбур и пути движения
внутри здания (внутренняя лестница)



Фото № 7 Пути движения внутри
здания



Фото № 8 Пути движения внутри
здания (внутренняя лестница)



Фото № 9 Зона целевого назначения здания (музыкально-физкультурный зал)



Фото №10 Зона целевого назначения здания (музыкально-физкультурный зал)



Фото № 11 Приемная-раздевальная



Фото № 12 Зона целевого назначения здания (зальная форма обслуживания-игровая в группе)



Фото № 13 Зона целевого назначения здания (зальная форма обслуживания-игровая в группе)



Фото № 14 Зона целевого назначения здания (зальная форма обслуживания-спальная комната)



Фото № 15 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 16 Санитарно-гигиеническое помещение




Фото № 17 Автостоянка (парковка)



Фото № 18 Пути движения к объекту от остановки



Фото № 19 Пути движения к объекту



Фото № 20 Пути движения к объекту



Фото № 21 Общий вид здания

