



Приложение 1
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и юношеского
творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и юношеского
творчества»
от «27» апреля 2018 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи-мо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию МБОУ «Мирновская школа № 2»	есть	1	1, 2, 3, 4	отсутствует информация об ОСИ	К, О, С, Г, У	-вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; -установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением	Орг., ТР, ТСР

							функциональных обязанностей в должностных инструкциях.	
1.2	Путь (пути) движения на территории МБОУ «Мирновская школа № 2»	есть	2	5, 6, 7,8	-неровная поверхность; - повреждено асфальтное покрытие; -отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам.	К, О, С, Г, У	-ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к главному входу и специальному входу для инвалидов на креслах-колясках.	Орг. , ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Не обеспечено беспрепятственное перемещение МГН по всему участку; -не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения.	К, О, С, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное перемещение МГН, организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг. , ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
----------------------------------	-----	------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

* указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: МБОУ ДО «ЦДЮТ» не имеет земельного участка. Расположен в здании МБОУ «Мирновская школа № 2». Территория прилегающая к зданию МБОУ «Мирновская школа № 2» признана ВНД, т.к не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по всему участку к входу в здание с учетом нормативных требований. Отсутствует система средств информационной поддержки на всех путях движения.

Приложение 2
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и юношеского
творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и юношеского
творчества»
от «27» апреля 2018 года

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Ви ды работ
2.1	Лестница (наружная с фасадной стороны здания)	есть	8	9, 10	-краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; -отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей; - в некоторых местах на ступенях разрушена облицовочная плитка.	О, С, Г, У, К	- выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; -установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8; -отремонтировать облицовочную плитку на ступенях.	Орг., ТР, ТС Р
2.2	Пандус (наружный с тыльной стороны здания)	нет				К О, С, Г, У	установить пандус в соответствии с нормами СП 59.13330.2012	Орг., ТР, ТС Р

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9	11, 12	-отсутствует контрастная полоса перед дверью	К, О, С, Г, У	-нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	11	13, 14, 15	- входная наружная дверь двухстворчатая металлическая 1,05 x 1,90; -отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствует контрастная маркировка дверного проема, световые маяки определения адаптированного входа в здание	О, С, К, Г, У	-оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания; - выделить края дверного проема контрастной маркировкой; - выделить контрастным цветом дверные ручки	Орг., ТР, ТС Р
2.5	Тамбур	есть	12	16, 17, 18	- отсутствует контрастная полоса перед дверью	О, С, К, Г, У	- нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м	Орг., ТР, ТС Р
	ОБЩИЕ требования к зоне		8, 9, 11, 12	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	- отсутствует системная информация на входе	К, О, С, Г, У	-организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия	Орг., ТР, ТС Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	8, 9, 11, 12	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Текущий ремонт

* указывается: доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «вход (входы) в здание МБОУ ДО «ЦДЮТ»» ВНД, вход не приспособленный для МГН.

Приложение 3
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и юношеского
творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и юношеского
творчества»
от «27» апреля 2018 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	13	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной; -отсутствие тактильной полосы перед дверьми кабинетов и помещений.	К, О, С, Г, У	-организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания, в т.ч. информации, выполняющей предупредительную функцию в связи с изменением направления движения, перед входами в помещения, лестницей и др.; -разместить доступную схему с	Орг., ТР, ТСП

							указанием расположения помещений; -нанести тактильную полосу перед дверьми кабинетов и помещений за 0,6м	
3.2	Двери	есть	17	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	-все двери внутри здания – деревянные, 1, 95 * 0, 75; - отсутствуют контрастные маркировки верного проема; - отсутствуют тактильные наклейки с внутренней стороны дверных ручек; - отсутствует тактильная пиктограмма;	К,О, С, Г, У	- выделить края дверного проема контрастной маркировкой; - выделить контрастным цветом дверные ручки	Орг. , ТР, ТСР
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопаснос ти)	есть	11	42, 43	- вход (выход) в здание, (заявленный на плане как эвакуационный) не соответствует нормам СП 59.13330.2012	К,О, С, Г, У	- привести вход (выход) в здание в соответствие нормам СП 59.13330.2012	Орг. , ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		11, 13, 17	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	- отсутствует системная информация на всех путях движения	К, О, С, Г, У	-организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия, провести работы по обеспечению доступа для МГН только на лестницах	Орг. , ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания	ВНД	11, 13, 17	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона пути (путей) движения внутри здания признана ВНД.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и
юношеского творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и
юношеского творчества»
от «27» апреля 2018 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	-отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью; -отсутствует доступная схема расположения кабинетов; -в некоторых кабинетах подходы к оборудованию и мебели менее 1.5м; -края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом.	К,О, С,Г, У	-нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6 м перед дверью; -разместить доступную схему с указанием расположения кабинетов; -обеспечить подходы к оборудованию и мебели более 0,9 м; -установить нормативные ручки на дверях;	Орг., ТР, ТСР

							-края дверного полотна и ручки дверей выделить контрастным цветом.	
	ОБЩИЕ требования к зоне		14	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	-отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о помещениях -отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -не обеспечена доступность для МГН.	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствие нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредительные тактильные полосы в соответствие с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН	Орг., ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД	14	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признаны ВНД, т.к. не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН

Приложение 4 (II)
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и
юношеского творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и
юношеского творчества»
от «27» апреля 2018 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и
юношеского творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и
юношеского творчества»
от «27» апреля 2018 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и
юношеского творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и
юношеского творчества»
от «27» апреля 2018 года

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	53, 54	-отсутствует туалетная комната, оборудованная для МГН; -отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О, С,Г, У	-необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины; - установить кнопку вызова персонала.	Орг., ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		15	53, 54	-отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -ненормативное размещение выключателей; -не обеспечена доступность для	К,О, С,Г, У	-обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012; -установить предупредитель-	Орг., ТР, ТСП

					МГН.		ные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; -разместить выключатели на высоте 0,8 м от уровня пола; провести работы по обеспечению доступа для МГН.	
--	--	--	--	--	------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	15	53, 54	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны санитарно-гигиенических помещений признаны ВНД, т.к. не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного пользования помещениями для МГН.

Приложение 6
к Акту обследования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского и
юношеского творчества»
к паспорту доступности № 1
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр детского и
юношеского творчества»
от «27» апреля 2018 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, 297505, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, 22.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	10, 18	55, 56, 57, 58, 59	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации либо ее отсутствие	К,О,С,Г,У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствии нормам п. 5.5.	Орг., ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	19	60, 61, 62, 63, 64, 65	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	К,О,С,У		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными	С		

					средствами		СП 59.13330.2 012
	ОБЩИЕ требования к зоне		10, 18, 19	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65	Нарушены требования непрерывности информации, своевременног о ориентировани я и однозначного опознания объектов и мест посещения.	К,О,С,Г,У	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	10, 18, 19	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте признаны временно недоступными для МГН, т.к. отсутствует комплексная система информации на всех зонах объекта.

