

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
д/с «Колосок» с. Мичуринское
Белогорского района Республики Крым
В.В. Чередник
22 июля 2019г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№2.10

с. Мичуринское

22.07.2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 297645, Республика Крым, Белогорский район, с. Мичуринское, ул. Садовая, 32

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 561.9 кв.м

- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3336 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта 2014 (кровли):

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Мичуринское Белогорского района Республики Крым, МБДОУ д/с «Колосок» с. Мичуринское Белогорского района Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Крым, Белогорский район, с. Мичуринское, ул. Садовая, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: Симферополь Лечебное (до остановки с. Мичуринское).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровная поверхность дороги)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	1	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И(г, у) ВНД-И(к, о, с)	2	5-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И(к, о, с)	3	19-24
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ВНД-И(к, о) ДУ-И(с, г, у)	4.1	25-28
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	ДУ-И(с, у, г), ВНД-И(к, о)	4.2	29-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(к, о, с) ДУ-И(г, у)	5	33-36
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И(к, о, с) ДУ-И(г, у)	-	37
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не введении собственника	-	38-40

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно

условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата и доступным условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и подъезд к территории ДОУ, на входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания, на входе установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м от уровня пола, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, высоту порогов в здании откорректировать согласно нормативу.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны пребывания на 1ом этаже в правом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и 4 оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на входной двери установить цветовую маркировку, за 0,8 м перед лестницами, препятствиями установить рельефно-цветовую маркировку, контрастно маркировать первую и последнюю ступени лестниц, разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР, ОРГ
2	Вход (входы) в здание	ОРГ, ТСР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ОРГ, ТСР, КР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ОРГ, ТСР, КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ОРГ, ТСР, КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ОРГ, ТСР, КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не введении собственника
8.	Все зоны и участки	ОРГ, ТСР, КР, ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения: _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДУ-И(г.о.у), ДП-И(с.у.г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения внутри здания	на <u>3</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

В. Чибриков
(Подпись)


(Подпись)

(Подпись)

И. Маркоз

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____) Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от 22.07. 2019г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг, КР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1-4	- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; - отсутствует камень на пересечении тротуаров вдоль газонов и озелененных площадок.	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, -установить бортики; -установить бортовой камень	Орг, КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет		- отсутствует автостоянка и парковка	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне: беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию, информационная поддержка во всех путях движения МГН							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется: установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории с нанесением цветовой и тактильной маркировки; обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики и бортовой камень.

ОТ «*ЗП*» *0.7* 201*9* г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2	5-8	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водосборная решётка, - отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Org, TP, TSP
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	к, о, с	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.	TP
2.5	Тамбур	есть			- глубина не соответствует требованиям, менее 1,8 м	к, о, с	- расширение тамбура	KP
ОБЩИЕ требования к зоне: установка оградительных поручней на площадке главного входа, установка беспроводной кнопки вызова.								

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым.

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	9-18	Отсутствуют двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	все	- замена дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой,	Орг, КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			-			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			- порог на входе – 3 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть						
ОБЩИЕ требования к зоне: установка нормативного пандуса, устранение порога в дверном проёме.								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД-В	2	5-8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется заменить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением, устранить пороги и перепады высот в дверном проёме.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «28» 07 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Колосок» с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	19-24	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствуют рельефные обозначения этажей; -отсутствует дополнительный разделительный поручень; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется	Орг, ТР, ТСП

[illegible]

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3	19-24	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие), установить поручни вдоль стен на путях движения МГН, установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничехода), установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки, нанести контрастное со стеной окраски дверного проема, установить легкоуправляемую с обеих сторон дверь, организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «22» 07 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	25-28	- имеются пороги и перепады высот в дверном проеме; - отсутствует маркировка дверного проема; - отсутствуют легкоуправляемые с обеих сторон двери; - отсутствуют схемы расположения групповых комнат; - нет контрастных полос перед дверью и ручкой.	Все	- устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме; - нанесение маркировки дверного проема; - установка легкоуправляемых дверей; - установка схем расположения групповых комнат; - нанесение контрастных полос перед дверью и ручкой	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал; этнографический музей)	есть	4.2	29-32	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - отсутствует маркировка дверного проема, нет контрастных полос перед дверью и ручкой;	Все	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - нанесение маркировки дверного проема, и контрастных полос перед дверью;	Орг, ТР, КР ТСП

					- отсутствуют дублирующие рельефные знаки; - лестница (внутренняя) ведущая к музыкальному залу и этнографическому музею не оборудована пандусом или подъёмным устройством.		- нанесение дублирующих рельефных знаков; - лестницу (внутренняя) ведущую к музыкальному залу и этнографическому музею оборудовать пандусом или подъёмным устройством.	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне: места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов, МГН.								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-И (к,о,с,г) ДУ-И(г,у)	4.1	25-28	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДУ-И (г,у), ВНД-И (к,о, с, г)	4.2	29-32	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется устранить пороги и перепады высот в дверном проеме; нанести маркировку дверного проема; установить легкоуправляемые двери; установить схемы расположения групповых комнат; нанести контрастные полосы перед дверью и ручкой, выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); нанести маркировку дверного проема и контрастных полос перед дверью и ручкой, нанести дублирующие рельефные знаки; лестницу (внутренняя) ведущую к музыкальному залу оборудовать пандусом или подъёмным устройством.

**Муниципально
«Коло**

Други Крст

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - дублирование рельефными знаками; - нанесение маркировки дверного проема и контрастной полосы перед дверью и ручкой; - установка легкоуправляемой с обеих сторон двери; |
|--|--|

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	5	33-36	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется оборудовать санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормами; установить кнопку вызова персонала; устранить пороги и перепады высот в дверном проеме.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «22» 07 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Мичуринское Белогорского района Республики Крым.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	37	Отсутствие визуальной системы информирования и оповещения об опасности	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
ОБЩИЕ требования к зоне: <u>размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.</u>								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	37	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарии к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.

