

Приложение I  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым «Летско-юношеская спортивная школа»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане		№ фото	Значимо для инвалида (категория)
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	1	Все
1.3	Лестница (наружная)	нет		- отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;		
1.4	Пандус (наружный)	нет				Орг, TP, TCP
1.5	Автостоянка и парковка	нет				

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Вход в здание № 1 (главный)**

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Джанкоя Республики Крым «Летско-юношеская спортивная школа»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/№ на плане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	2	- отсутствует водоотвод, водосборная решётка, размеры круглых ячеек более 2 см; отсутствует навес	Все	- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; установка навеса	Орг. TP, TCP
2.4	Дверь (входная)	есть		- доводчик не установлен	к, о, с	- установка доводчика	TP
2.5	Тамбур	есть					
ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе с тактильным обозначением препятствий	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, TP, TCP

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-И (г,к у), ВНД-И (о, с)		2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ напла- не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;</li> <li>- наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); порог, ступени</li> <li>- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;</li> <li>- отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);</li> <li>- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; оборудовать переносной пандус</li> </ul>	Орг, TP, TCP
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней	к, о, с	нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,3 м до лестницы	Орг, TP, TCP

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		- нет информационных обозначений помещений		Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	TP, TCP
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации		Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, TP, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В		4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ наплан- е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;		- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		5	- не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;	к, о, с, г		Орг, TP, TCP
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне									

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДУ (г, у), ВНД-И (к, с, о)		5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (И)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант III – Жилые помещения

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ № на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (палаты)	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (палаты)	-	-	-	-

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей;</li> <li>- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН;</li> <li>- отсутствие кнопки вызова персонала</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо обустроить универсальные туалетные комнаты (желательно с разделением на мужчин и женщин), а также для нестационарных клиентов и посетителей;</li> <li>- установить кнопку вызова персонала;</li> <li>Оборудовать санитарно-гигиенические комнаты для МГН</li> </ul>	Opr, TP, TCP
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие душевых кабин в санитарно-гигиенических помещениях для МГН</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка душевых комнат</li> </ul>	Opr, TP, TCP
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (г, у) ВНД (с, о, к)		3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «05» апреля 2017 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации (и связи) на объекте**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города  
Джанкой Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ напла- не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	
6.3	Тактильные средства	нет	-	8	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с.		Орг. TP, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP

**Результаты фото-фиксации на объекте**




Фото №1 – Прилегающая территория




Фото №2 – Вход в здание



Фото №3 – Санитарная зона (туалет)



Фото №4 – Пути движения внутри здания



Фото №5 – Зона оказания услуг (зальная форма)



Фото №6 – Система информации на объекте




Фото № 7 (пути движения к объекту)






Фото № 8 (пути движения к объекту)

#### Приложение 4.5 к ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

## Поэтажные планы с разметкой





- Огнетушитель



- Путь к основному эвакуационному выходу

- Телефон