

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ДС №5 «Красная шапочка»
г.Бахчисарай



Полищук Е.А.

Приказ 04.04.2022 года № 93-од

ПАСПОРТ
доступности образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад №5 «Красная шапочка»
города Бахчисарай Республики Крым
на 2022-2024гг.

2022 год



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай

Е.А. Полищук

Приказ 04.04.2022 года № 93-од

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 32/2022ОТ30.05.2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298404, Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 13880 м²
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2016.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2022г, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым (МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298404, Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Бахчисарайский район,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298400, Республики Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
- плановая мощность: 120 детей
- пропускная способность: 170 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской транспорт: маршрут автобусов №1, №2, №3, №4 (6-ой и 7-ой микрорайоны) до остановки «Универмаг», такси к подъезду; личный транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 150-200 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 3-5 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна условно. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР;

2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР;

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2022 года
в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2022 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений МБДОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте): от 04 апреля 2022г.,

2. Акта обследования объекта: от 04 апреля 2022г.

3. Решения Комиссии: от 04 апреля 2022г.

Представитель организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай Полищук Елена Александровна

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель заведующего по АХЧ Высокос Вадим Иванович

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай

Е.А. Полищук

Приказ от 04.04.2022г. №93-од

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ № 32/2022 ОТ 30.05.2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298404, Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 13880 м²
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2016.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2022г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым (МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298404, Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная,
- 1.10. Территориальная принадлежность Бахчисарайский район.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298400, Республики Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
- плановая мощность: 120 детей
- пропускная способность: 170 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской транспорт: маршрут автобусов №1, №2, №3, №4 (6-ой и 7-ой микрорайоны) до остановки «Универмаг», такси к подъезду; личный транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП;
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП;
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП;

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано не проводилось

 Полищук Елена Александровна, заведующий МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка»,
т. +7 978 718 94 86

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение А.4

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай

Е.А. Полищук

Приказ от 04.04.2022г. №93-од

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ № 32/2022 ОТ 30.05.2022

Бахчисарайский район

Наименование МР/ГО

«04» апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 298404 Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 13880 м²
- 1.4. Год постройки здания 1963 последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2022г., капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым (МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298404 Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Фрунзе, дом 87

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация на объекте осуществляется предоставление дошкольного образования, услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской транспорт: маршрут автобусов №1, №2, №3, №4 (6-ой и 7-ой микрорайоны) до остановки «Универмаг», такси к подъезду; личный транспорт.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8	Все зоны и участки	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна условно. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 года

в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений ДОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена

(наименование сайта, портала)

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай Полищук Елена Александровна,

тел. +7 978 718 94 86

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель заведующего по АХЧ Высоκος Вадим Иванович

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)

	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ООС)	Приложение		Рекомендации на ликвидацию данной работы (в пункте 4.1 Акта обследования ООС)
		№, № план	№ Финс	
Дружественная среда	ДУ			

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым:
298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Пл.ане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	приспособлено	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	приспособлено	все		
1.3	Лестница (наружная)	есть		5	отсутствует противоскользящее покрытие. Нет альтернативного способа подъема (п.3.9., 3.14. СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р 5126). Не установлена кнопка вызова, отсутствуют перила	все	Установка противоскользящего покрытия, установка кнопки вызова, установка перил	индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса.	все	Установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Есть/нет			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.1.1, П5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4 и п.5.1.7 СП 59.13330.2012; п.3.9., п.3.14. СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 5126	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32/2022ОТ30.05.2022 от 04.04.2022г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым:
298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют разделительные поручни, контрастные маркировки и противоскользящие устройства на краях ступенек	все	Устройство поручней, контрастных маркировок и противоскользящих устройств на ступени	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	все	Установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8	Отсутствует табличка на языке Брайля, отсутствует кнопка вызова персонала	все	Установка таблички на языке Брайля, кнопки вызова персонала	индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		5,6,7	приспособлено	все		
2.5	Тамбур	есть		9	приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта	все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 32/2022ОТ30.05.2022 от 04.04.2022г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым;298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9,10	не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней	все	установить нормативные поручни с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м. установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	технические решения невозможны	-		технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть		11,12	приспособлено	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3,10	приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым:
298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13-20	Отсутствие своевременного получения визуальной, тактильной и акустической информации	все	Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной и акустической информации	индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все		Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной и акустической информации

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32/2022ОТ30.05.2022 от 04.04.2022г.

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым;
298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21	Возле унитазов и раковин не оборудованы поручни	Все	в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручням и раковины.	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевой поддон	есть	-	22	не оборудованы поручни	Все	Установить опорные поручни	индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не приспособлен о	Все	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручням и душевые поддоны и раковины.	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32/2022ОТ30.05.2022 от 04.04.2022г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым;
298404, Республика Крым, город Бахчисарай улица Фрунзе, дом 87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не приспособлено	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не приспособлено	все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Не приспособлено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ДС №5

«Красная шапочка» г.Бахчисарай

Е.А. Полищук

Приказ от 13.04.2022 года № 93-од

План мероприятий по выполнению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай на 2022-2024гг.

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.

В связи с этим в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым разработан План по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым.

План предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в МБДОУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;
- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МБДОУ «ДС№5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай.

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в МБДОУ;
- создание в детском саду доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории;
- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;
- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;
- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;
- осуществление сотрудничества с общественными организациями, иницилирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательных моделях.

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;
- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;
- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;
- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

План мероприятий по выполнению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «ДС №5 «Красная шапочка» г.Бахчисарай на 2022-2024гг.

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг			Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг	Примечания
		2022	2023	2024		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок):					
1.1.	установка поручней с двух сторон наружной лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.2.	оборудование наружной лестницы пандусом, кнопкой вызова персонала, установка противоскользящего покрытия	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
2.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
2.1.	организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
2.2.	Оборудование приспособлений для своевременного получение визуальной, тактильной и акустической информации		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
3.	Санитарно-гигиенические помещения					
3.1.	организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
3.2	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручням и раковины.		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
4.	Система информации на объекте					
4.1.	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований

Приложение - Результаты фотофиксации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым;
298404, Республика Крым город Бахчисарай улица Фрунзе дом 87



Фото № 1 Вид на прилегающую территорию



Фото № 2 Вход на прилегающую территорию



Фото № 3- Прилегающая территория пути эвакуации



Фото № 4- Прилегающая территория



Фото № 5- Главный вход подъезд №1



Фото № 6- Главный вход подъезд №2



Фото № 7- Главный вход группа №6



Фото № 8 Наружная входная дверь



Фото № 9 – Тамбур и пути движения внутри здания (внутренние лестницы)



Фото № 10 – Пути движения внутри здания (внутренние лестницы)



Фото № 11- Внутренняя входная дверь



Фото № 12- Внутренняя входная дверь



Фото № 13 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – музыкально-
физкультурный зал №1)



Фото № 14 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – музыкально-
физкультурный зал №1)



Фото № 15 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания –
музыкально-физкультурный зал №2)



Фото № 16 Приемная- раздевальная



Фото № 17 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – игровая в
группе)



Фото № 18 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – игровая в
группе)



Фото № 19 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – спальная
комната)



Фото № 20 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания – спальная
комната)



Фото № 21 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 22 Санитарно-гигиеническое помещение