

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
«Белогорская СШ № 4»
г.Белогорск Республики Крым
Мухомов Л.Д. Муждабаева
« 30 » сентября 2016г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Мамута Мусы д. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2826,9 кв.м
 - часть здания: -- этажей (или на -- этаже), -- кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20206 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2003, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белогорская средняя школа № 4» г.Белогорск Республики Крым(краткое наименование – МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорск Республики Крым)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешеходный маршрут дом – образовательное организация, подвоз обучающихся из сел Вишенное и Белая Скала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 12 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(пешеходная дорожка находится ниже уровня здания школы и соединена 3 ступенями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(обустройство планируется в августе 2016г.)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны		Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
				№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		ДЧ-И(г, с, у) ВНД-И(к, о)	1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2	Вход (входы) в здание		ДЧ-И(г, с, у) ВНД-И (к, о)	2	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		ВНД-И (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	3	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания		ВНД-И (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	4	4.1, 4.2, 4.3.
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания		ВНД-И (о, к, с) ДЧ-И (г, у)	5	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
5	Санитарно-гигиенические помещения	для мальчиков	ВНД-И (к, о, с) ДЧ-И (г, у)	6	6.1, 6.2, 6.3
		для девочек		7	7.1, 7.2, 7.3
6	Система информации и связи (на всех зонах)		ВНД-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Не в ведении	-	-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать кафельное покрытие у центрального входа в здание школы, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка пандусов на входной площадке главного входа и на ступенях, соединяющих пешеходную дорожку и площадь перед зданием школы, оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап.ремонт (установка пандусов)
2	Вход (входы) в здание	Кап.ремонт (установка пандусов)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тек.ремонт, ОРГ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тек.ремонт, ОРГ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Тек.ремонт, ОРГ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальная, акустическая тактильная
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Тек.ремонт, ОРГ, ТСР

4.2. Период проведения работ: _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе (1 этаж)– ДП-И (о, с), на 2 этапе (2-3 этажи)– ДЧ-И (с),

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 3 л.

3. Путей движения внутри здания на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на - л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: Директор Л.Д.Муждабаева




Члены рабочей группы: З/Д по УВР М.К.Сулейманова

З/Д по УВР А.И.Мустафаева

Социальный педагог Н.Н.Асанова

Педагог- психолог Э.Р.Асанова

Заведующий хозяйством Г.Р.Мамутова



Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «30» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым
297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1**

29/06/2024, Республика Крым, Белогорский район, с/поселок, улица Мухоморова, д. 1								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе; •	Орг,
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу	Все	- обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики;	Орг, ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нет поручней	Все	Установка поручней	Орг, ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса -	К,о	Установка пандуса	- Орг, ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственно и удобное передвижение МГН по территории к зданию, информация поддержка на всех путях движения МГН						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДЧ-И(г, у)</i> <i>ВНД-И (о, с, к)</i>	1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	Кап.ремонт (установка пандусов)

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «30» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым

297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2.1	Отсутствие пандуса, поручней, маркировки контрастная	к,о, с	Установить пандус	Кап. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	2.1	Отсутствие пандуса	о,к, с	Установить пандус	Кап. ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2.2	-кафельное покрытие травмоопасно, не соответствует нормам СанПин	Все	Демонтаж кафельного покрытия у центрального входа в здание школы	Кап. ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2.3	- доводчик не функционирует	Все	- замена доводчика	ТР
2.5	Тамбур	есть	2	2.5	- ненормативная дверь, доводчик не функционирует, отсутствует маркировка контрастная	Все	- замена двери	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Вход, приспособление для МГН, гигиенические сертификаты на материалы (приборы, оборудования), используемые инвалидами						

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И(г, с, у) ДУ(к, о)	2	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7	Кап.ремонт (установка пандусов)

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым

297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2.1	Отсутствие пандуса	о, к, с	Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимально приближенного ко входу на участок	Орг, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	2.1	Отсутствие пандуса	о, к, с		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2.2	Неровное <i>покрытие</i>	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2.3	Доводчик не функционирует	Все		
2.5	Тамбур	есть	2	2.5	Ненормативная дверь, доводчик не функционирует, маркировки нет	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствует системная информация на входе						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД-И (о, к, с) ДЧ-И (г, у)	2	2.1	Капремонт (установка пандуса, устранение неровности, установка доводчика на входной двери, замена двери в тамбуре)

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями, установить кнопку вызова,

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым
297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть	3	3.1	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба	Все	- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3.4	- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с одной стороны и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода)	Орг, ТСП, Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-пандус на лестничных маршах отсутствует	к,о,с	установить невозможно только при реконструкции здания,	Орг, ТСП, Кап. ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие световой сигнализации об эвакуации	Все	-установить световую сигнализацию об эвакуации	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие наиболее рационального пути к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В)	3	3.1, 3.2, 3.3,3.4, 3.5, 3.6,3.7	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Для адаптации движения внутри здания необходимо:

- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;
- выделить и оборудовать помещения под гардероб;
- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с одной стороны и горизонтальным завершением на 0,3 м;
- для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода);
- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки;
- установить световую сигнализацию об эвакуации

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым

297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4.1, 4.2, 4.3	Ненормативное размещение информации о помещении, пороги, отсутствие контрастной маркировки	Все	-убрать пороги; -расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	ТР,О РГ. ТСО
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7	- в зале не выделены специальные места для инвалидов с нарушениями зрения - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;	о, с	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью дублирования визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала	Орг, ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально отделенными для инвалидов и других МГН, обязательные информирующие обозначения кабинетов
-------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	<i>ВНД-В</i>	4	4.1, 4.2, 4.3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	<i>ВНД-В</i>	5	5.1,5.2, 5.3,5.4, 5.5,5.6, 5.7	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Для целевого посещения объекта граждан с ОВЗ необходимо:

- убрать пороги;
- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью дублирования визуальной информацией (организация сурдоперевода);
- организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «30» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым
297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента		Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	м	есть	6	6.1, 6.2, 6.3	- отсутствие кнопки вызова персонала, -отсутствие универсальной кабины	о,с	- установить кнопку вызова персонала, - установить универсальную кабину	Орг, ТР, ТСР
		д		7	7.1, 7.2, 7.3				
5.2	Душевая/ ванная комната		нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)		нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Наличие не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан; наличие кнопки вызова персонала.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны		Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	м	ВНД-И (о,к,с) ДЧ-И(г,у)	6	6.1, 6.2 ,6.3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	д		7	7.1, 7.2, 7.3	

Комментарий к заключению: Организация туалетной комнаты в соответствии с нормативными требованиями СНиП 35-01-2001, СП 59.133330.2012, в другом помещении

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «30» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МКОУ «Белогорская СШ № 4» г.Белогорска Республики Крым

297600, Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Мамута Мусы д.1 •

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	8.1, 8.2, 8.3	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Необходимо : организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта;
-установить тактильные средства предупреждения об опасностях