

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского» муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ**

**2021**

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Средняя общеобразовательная

школа № 13 имени святого князя

Александра Невского»

муниципального образования

Городской округ Симферополь

Республики Крым

И.В. Рулла

« 16 » ноября 2021 г.



**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 1619 кв.м
  - часть здания
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,9372 га
- 1.4. Год постройки здания 1939 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2022, капитального – 30.04.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность – 240 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 473 чел., вместимость, пропускная способность - 516 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 4,98, маршрутная такси: № 60,77,79,89,91,112, остановка «Персиковый переулок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 130 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: регулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (У,О,К,Г,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (О,Г,У,С), ДЧ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (Г,У,С,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ВНД (К,Г,У,С,О)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,О), ДУ (У,Г)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), умственного развития (У), опорно – двигательного аппарата (О) и доступен частично для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности прилегающей территории для всех категорий инвалидов, рекомендуется провести ремонтные работы по обустройству съездами со снижением бордюрного камня, который обеспечит безопасный спуск/подъем с пешеходного пути к спортивной площадке.

Для обеспечения доступности внутри здания рекомендуется организовать надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах всего здания. На путях эвакуации предусмотрены звуковые оповещатели.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входом в здание продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно - точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью. Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется обеспечить доступность пути движения внутри здания, провести ремонт ступеней всех лестничных маршей, где имеются разрушения; нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Перед лестничным маршем внешней лестницы рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. На прозрачные полотна дверей при входе в здание рекомендуется нанести с обеих сторон яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. У входов в кабинеты, в которых оказываются образовательные услуги, рекомендуется разместить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка. Также, для вышеуказанной категории инвалидов в целевых зонах рассмотреть возможность о выделении мест, оборудованных приборами усиления звука («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата - внутри здания выровнять дверные пороги в уровень с полом или обустроить съездами. Лестничный марш главного входа в здание школы рекомендуется обустроить с двух сторон ограждениями и поручнями.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, боковой вход в здание обустроен пандусом. Завершающие части поручней двухсторонних двухуровневых ограждений не выступают за границы пандуса на 0,3 м. Рекомендуется продлить завершающие части поручней, демонтировать тактильные контрастные напольные указатели перед пандусом. В доступном месте установлена кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Рекомендуется с верхней части дверного полотна перенести табличку знак – пиктограмма «Инвалид» и установить рядом с вышеуказанной кнопкой. Для данной категории инвалидов приобретен мобильный лестничный подъемник для перемещения по межэтажным лестничным маршам.

На объекте для инвалидов имеются санитарно – гигиенические помещения на первом этаже. Однако, отсутствует свободная зона рядом с унитазом для кресла – коляски, что затрудняет самостоятельное посещение данного помещения инвалидами – колясочниками и возможно только с чьей-либо помощью. Рекомендуется в соответствии с нормативными требованиями, провести адаптацию санитарно – гигиенического помещения для инвалидов и установить в нем систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

При невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должен быть выделен кабинет для инвалидов на первом этаже для предоставления образовательных услуг, оказываемых в здании.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,П)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" ноября 2021 г.
2. Акта обследования объекта от "11" ноября 2021 г.
3. Решения Комиссии Администрации города Симферополя от "12" ноября 2021 г.

Приложение А.3  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 13 имени святого князя  
Александра Невского»  
муниципального образования  
городской округ Симферополь  
Республики Крым  
И.В. Рулла  
«12» ноября 2021 г.



**Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности оси  
1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 1619 кв.м  
- часть здания  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,9372 га
- 1.4. Год постройки здания 1939 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2022, капитального – 30.04.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность – 240 чел.; посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 473 чел., вместимость, пропускная способность – 516 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 4,98, маршрутное такси: № 60,77,79,89,91,112, остановка «Персиковый переулок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 130 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: регулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта


№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР



6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Моргунова Галина Борисовна, заведующий хозяйством Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, тел. 8 (978) 762-80-49

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 13 имени святого князя  
Александра Невского»  
муниципального образования  
городской округ Симферополь  
Республики Крым  
И.В. Рулла  
«11» ноября 2021 г.



**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 1619 кв.м
  - часть здания
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,9372 га
- 1.4. Год постройки здания 1939 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2022, капитального – 30.04.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра Невского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: образовательные

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 4,98, маршрутное такси: № 60,77,79,89,91,112, остановка «Персиковый переулок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 130 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: регулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (У,О,К,Г,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (О,Г,У,С), ДЧ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (Г,У,С,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,Г,У,С,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,О), ДУ (У,Г)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), умственного развития (У), опорно – двигательного аппарата (О) и доступен частично для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности прилегающей территории для всех категорий инвалидов, рекомендуется провести ремонтные работы по обустройству съездами со снижением бордюрного камня, который обеспечит безопасный спуск/подъем с пешеходного пути к спортивной площадке.

Для обеспечения доступности внутри здания рекомендуется организовать надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах всего здания. На путях эвакуации предусмотрены звуковые оповещатели.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входом в здание продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно - точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью. Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется обеспечить доступность пути движения внутри здания, провести ремонт ступеней всех лестничных маршей, где имеются разрушения; нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Перед лестничным маршем внешней лестницы рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. На прозрачные полотна дверей при входе в здание рекомендуется нанести с обеих сторон яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. У входов в кабинеты, в которых оказываются образовательные услуги, рекомендуется разместить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка. Также, для вышеуказанной категории инвалидов в целевых зонах рассмотреть возможность о выделении мест, оборудованных приборами усиления звука («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата - внутри здания выровнять дверные пороги в уровень с полом или

обустроить съездами. Лестничный марш главного входа в здание школы рекомендуется обустроить с двух сторон ограждениями и поручнями.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, боковой вход в здание обустроен пандусом. Завершающие части поручней двухсторонних двухуровневых ограждений не выступают за границы пандуса на 0,3 м. Рекомендуется продлить завершающие части поручней, демонтировать тактильные контрастные напольные указатели перед пандусом. В доступном месте установлена кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Рекомендуется с верхней части дверного полотна перенести табличку знак – пиктограмма «Инвалид» и установить рядом с вышеуказанной кнопкой. Для данной категории инвалидов приобретен мобильный лестничный подъемник для перемещения по межэтажным лестничным маршам.

На объекте для инвалидов имеются санитарно – гигиенические помещения на первом этаже. Однако, отсутствует свободная зона рядом с унитазом для кресла – коляски, что затрудняет самостоятельное посещение данного помещения инвалидами – колясочниками и возможно только с чьей-либо помощью. Рекомендуется в соответствии с нормативными требованиями, провести адаптацию санитарно – гигиенического помещения для инвалидов и установить в нем систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

При невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должен быть выделен кабинет для инвалидов на первом этаже для предоставления образовательных услуг, оказываемых в здании.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

## 5. Особые отметки

### Приложения:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 3 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 7 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 5 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 7 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте  
здания МБОУ «СОШ № 13 им. святого князя  
Александра Невского» муниципального  
образования городской округ Симферополь РК

на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ  
здания МБОУ «СОШ № 13 им. святого князя  
Александра Невского» муниципального  
образования городской округ Симферополь РК

на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
фотофиксации

на - л.

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ «СОШ № 13 им. святого  
князя Александра Невского»  
муниципального образования городской  
округ Симферополь Республики Крым  
(должность)



И.В. Рулла  
(ФИО)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР  
МБОУ «СОШ № 13 им. святого  
князя Александра Невского»  
муниципального образования городской  
округ Симферополь Республики Крым  
(должность)



А.В. Кобзарь  
(ФИО)

Заведующий хозяйством  
МБОУ «СОШ № 13 им. святого  
князя Александра Невского»  
муниципального образования городской  
округ Симферополь Республики Крым  
(должность)



Г.Б. Моргунова  
(ФИО)

Главный специалист отдела  
по вопросам доступности  
департамента труда и социальной  
защиты населения администрации  
города Симферополя  
(должность)



И.И. Иванюра  
(ФИО)

Председатель Ассоциации  
инвалидов и общественных  
организаций инвалидов  
Республики Крым  
(должность)



(подпись)

Д.С. Кучмий  
(ФИО)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_ )  
Компанией (название)



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского" муниципального образования городской округ Симферополь  
Республики Крым  
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 6-12	- тротуарный бордюр препятствует проходу на площадки	К,О	- оборудовать пандусными съездами бордюры в местах входа на площадки	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории и к зданию	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ (У,О,К,Г,С)		1-3, 6-12	Текущий ремонт, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



2.4	Дверь (входная)	есть		4,5, 42	- на прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка;	С	- на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна;	ТСР
					- отсутствует на входе информация об ОСИ для слабовидящих	С	- установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	ТСР
2.5	Тамбур	есть		22				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (С,У,О,Г), ДЧ (К)		4,5,21, 22,42	Текущий ремонт, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского" муниципального образования городской округ Симферополь  
Республики Крым  
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		28, 32, 38, 43, 50, 59	- отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Все	- организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения к учебным кабинетам, столовой, библиотеке, медпункту, спортзалу и санитарно – гигиеническим помещениям	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		39, 40, 49, 63	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы;	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной	ТСР

					- разрушены ступени лестничных маршей	Все	полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; - ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		26				
3.5	Дверь	есть		23, 30, 33, 35, 45, 47, 51, 54, 60, 64, 67	- в дверных проемах имеются пороги;  - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, отсутствуют информирующие тактильные таблички	К,О,С  С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно – звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно – линейного шрифта, а также рельефно – точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички	ТР, ТСР  ТСР

						до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16, 27, 32, 38, 40-42, 44, 50, 58, 63	- отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц и поручнях	С	- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы; поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания.	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,Г,У,О,К)	16,23,26-28,30,32,33,35,38,39,40-45,47,49,50,51,54,58-60,63	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР
---	-----------------	---	---

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского" муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым

г. Симферополь, Евпаторийское шоссе. 39

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - учебные классы;	есть		52, 53, 55- 57, 62	- отсутствуют выделенные места для инвалидов;	Все	- ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема; для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует	ТСР

	- медицинский кабинет, кабинет психолога;			46, 48	- отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих	Г	предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка; - наличие портативного индивидуального прибора усиления звука	
4.2	Зальная форма обслуживания - библиотека;	есть		68	- отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации;	Г	- предусмотреть отдельные зоны для инвалидов	ТСР
	- спортзал, раздевалки			18-20	- отсутствие выделенных мест для инвалидов	Все	- предусмотреть отдельные зоны для инвалидов	
	- школьный музей			65, 66				
4.3	Прилавочная форма обслуживания - столовая	есть		30, 31	- отсутствие выделенных мест для инвалидов	Все	- предусмотреть непроходную зону размещения столов для обучающихся-инвалидов и в непосредственной близости от прилавочной стойки	ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению и восприятию учебной информации	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (О,Г,С,К,У)		18-20,30, 31,46,48, 52,53,55-57,62,65, 66	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского" муниципального образования городской округ Симферополь  
Республики Крым  
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33-37	- отсутствует система тревожной сигнализации;	К,О,С	- доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи;	ТСР
					- у двери, со стороны дверной ручки, отсутствует информационная табличка;	Все	- у двери универсальной кабины следует предусмотреть со стороны ручки информационную табличку помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери ;	ТСР
					- отсутствует зона для кресла – коляски рядом с	К,О	- в кабине сбоку от унитаза следует предусмотреть	КР, ТСР

					унитазом		пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла – коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла – коляски.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Бытовая комната	нет				-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно-бытовое помещение для всех категорий инвалидов.	

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (У,Г)		33-37	Капитальный ремонт, ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 13 имени святого князя Александра  
Невского" муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым

г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	16, 24, 25, 27, 28, 32, 38, 40, 44, 45, 50, 51, 54, 58, 60	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствую щими расстоянию распознавани я на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-			Все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информация тактильными средствами	С	информирую щие тактильные таблички (в том числе, тактильно- звуковые) для идентификац ии помещений с использовани ем рельефно- линейного шрифта, а также	ТСР

						<p>рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;</li> <li>- перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных;</li> <li>- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе, в универсальных и доступных кабинках</li> </ul>	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Обеспечить требования своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест	Все		

				посещения			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)		16,24, 25,27, 28,32, 38,40, 44,50, 58	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -





Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28

PHOTO 42



PHOTO 43



PHOTO 44



PHOTO 39



PHOTO 40



PHOTO 41



PHOTO 36



PHOTO 37



PHOTO 38





Φοτο 45



Φοτο 46



Φοτο 47



Φοτο 48



Φοτο 49



Φοτο 50



Φοτο 51



Φοτο 52

ΦOTO 58



ΦOTO 59



ΦOTO 60



ΦOTO 56




ΦOTO 57



ΦOTO 53



ΦOTO 54



ΦOTO 55







Φοτο 61



Φοτο 62



Φοτο 63



Φοτο 64



Φοτο 65



Φοτο 66



Φοτο 67



Φοτο 68