



МБОУ «Русаковская СШ»
Белогорского района Республики Крым

«30» августа 2019

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русаковская средняя школа» Белогорского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 297626, Республика Крым, Белогорский район, с. Русаковка, ул. Киевская, дом 79А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1775.50 кв.м
- часть здания: _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12810 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта: 2015 (замена оконных блоков и дверей)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русаковская средняя школа» Белогорского района Республики Крым, краткое наименование – МКОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297626, Республика Крым, Белогорский район, с. Русаковка, ул. Киевская, дом 79А

Дополнительная информация

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пешеходный маршрут дом – образовательная организация; подвоз обучающихся из села Луговое
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100** м

3.2.2 время движения (пешком) **5** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**неровное покрытие дороги**)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение №1, 2	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (о, г, у, к) ДУ-И (с)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г, у), ДУ-И (о, с) ВНД-И (к, с)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о, г, у), ВНД-И (к, с)	3	3
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (о, г, у), ВНД-И (к, с)	4.1	4
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	ДЧ-И (о, г, у),	4.2	5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о, г, у) ВНД-И (к, с)	5	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	-

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В	7	7
---	---	------	---	---

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов (архитектурно объект является недоступным, но организовано предоставление образовательных услуг на дому).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Вход в здание привести в соответствие с нормами доступности маломобильных групп населения: оборудовать надлежащими поручнями и пандусом; первую и последнюю ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и

входами на лестницы и пандусы контрастно окрасить. Санитарно-гигиенические помещения оборудовать поручнями, штангой.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать для нестационарных клиентов и посетителей кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны осуществления процесса обучения на 1ом этаже здания школы. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничеход) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации

рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	Замена дверей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Убрать пороги при входе в кабинет (3-5 см), перепады в коридоре (10 см)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование санитарно-гигиенических помещений для передвигающихся в коляске
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальная
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в ремонте
8.	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2017-2021 год**

в рамках исполнения: **текущего ремонта**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
комиссии

Директор Пфаф Т.Д. _____

Члены комиссии

Заведующий хозяйством Барецкая О.Ф. _____

Заместитель директора по УВР Топилина О.С. _____

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08. 2022

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе; - установить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобили	Орг, ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- неровная поверхность, асфальтовое покрытие в трещинах; - нет тактильного покрытия на пешеходных путях; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН	Орг, ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	

1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08.2022

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)

МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	-	Все	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	к	- установка пандуса, поручней	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- контрастная окраска ступеней; - порог на входе –6 см; -кнопка вызова персонала	Все	- нанесение контрастной окраски ступеней; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть			- доводчик не функционирует	к, о, с	- установка доводчика	ТР
2.5	Тамбур	нет			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе; - пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, входные двери шириной не менее 1, 2 м, ступени и подступеньки иметь контрастную окраску;	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий - установить пандус в соответствии с нормативами;	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (г, у), ВНД- И (к, о, с)	2	2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки , занизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установка специальных ручек, доводки двери, пандуса, нескользящего покрытия, нанесение контрастной окраски ступеней

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08.2022

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	3	3	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;	Орг, ТР, ТСП

				подъёмными устройствами; - ступени лестницы не имеют контрастной окраски		- для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестничехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		- установка лифта или подъемника технически невозможна	к	Помощь сотрудника	ИР
3.5	Дверь	есть		- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствие контрастной полосы	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации - верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации; - нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Ширина пути движения в коридоре не менее 1, 5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудован поручнями, селекторная связь. Наличие наиболее рационального пути к зоне целевого назначения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3	3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08.2022

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	- нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней	о, у, с, к	- установка кнопки вызова персонала для обслуживания инвалида-колясочника, выделение контрастным цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	5	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; - выделить в столовой места для инвалидов на	Орг, ТР, ТСП

							креслах-колясках для приёма пищи	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для МГН			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И (о, у), ДУ-И (к), ВНД-И (с, г)	4.1	4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДЧ-И (о, у), ВНД-И (к, с, г)	4.2	5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Закрепить столы , стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08.2022

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	6	- нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины (желательно с разделением на мужчин и женщин); - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина двери не менее 0,9 м, установить не менее одной универсальной кабины			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	5	6	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует техническая возможность для расширения дверного проема, организация туалетной комнаты в соответствии с нормативными требованиями СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012 в другом помещении

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от 30.08.2022

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым
297626, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район,
село Русаковка, дом 79А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствуют световые средства информации, табло, тактильная информация	о, у, г,	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения.	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	о, у, с		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Комментарий к заключению: <u>необходима установка тактильных средств информации, светового табло</u>				