

СОГЛАСОВАНО»

начальник управления образования
администрации Симферопольского
района Республики Крым

С.В. Дмитрова

«28» 04 2018 года




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мазанская школа»

И.Ю. Мусинова

«28» 04 2018 года



ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1 от 07 апреля 2016 года

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мазанская школа»

«ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ЗОНАМ
СОГЛАСНО ПРОЕКТНО – СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА» СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕНЫ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ № 1
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ №1
от 07 апреля 2016 года
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мазанская школа»

В связи с проведенными строительными работами вносим следующие изменения:

1. В пункт 1.2. раздела 1. Территория, прилегающая к зданию (участок), приложение 1, фото №6а,9а к п.1.2.
2. В пункт 2.3. раздела 2. Вход (входы) в здание, приложение № 2, фото №22а к п.2.3.
3. В пункт 2.5. раздела 2. Вход (входы) в здание, приложение № 2, фото № 12а,12б к п.2.5.
4. В пункт 3.3. раздела 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), приложение № 3, фото № 45а,45б к п.3.3.
5. В пункт 4.1. раздела 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), приложение № 4, фото № 89а,100а,108а к п.4.1.
6. В пункт 5.1. раздела 5. Санитарно-гигиенические помещения, приложение № 5, фото № 33а, 33б к п.5.1.
7. В схематический план МБОУ «Мазанская школа» 1 этаж, приложение 6.

Выполненные работы согласно изменению и дополнению № 1 к паспорту доступности № 1 от 07.04.2016 подписали:

Председатель комиссии:



Заместитель директора по ВР



Т.А. Чистилина

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР
Специалист по ОТ

М.В. Акуратова
Н.А. Савинцева

Результаты проведенных работ

1. Путь (пути) движения на территории

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа»
297530, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Мазанка, ул.
Школьная, 5А.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1 Пр №6	6а, 9а	1. неровная поверхность, ширина швов между плитами более 0,015м; 2. отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей и возле колонн; 3. отсутствует обозначение направлений движения ко входам; 4. средство для чистки обуви не окрашено в яркий цвет	К. О. С. Г.	1. отремонтированы покрытия пешеходных путей на прилегающей территории 2. Поверхность выложена тротуарной плиткой. 3. отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей и возле колонн; 4. отсутствует обозначение направлений движения ко входам; 5. средство для чистки обуви отсутствует	ТР. ТСР

п.1.2 Путь (пути) движения на территории – фото № 6а



п.1.2 Путь (пути) движения на территории – фото № 9а



Результаты проведенных работ

2. Вход (входы) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа»
297530, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район. с.Мазанка, ул.
Школьная, 5А.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Знач имо для инва лида (кат егор ия)	Содержание	Вид ы рабо т
2.3	Дверь (входная фасадная)	есть	3 Пр №6	22а	1.входная наружная дверь двухстворчатая, рабочая створка имеет ширину в свету 0,8 м; 2.отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания; 3. края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом; 4. не нормативное размещение информации об объекте	К. О. С.	1.ширину рабочей створки двери привели в соответствие с нормами п.5.1.4 СП 59.13330.2012 (рабочая створка в свету имеет ширину 0,95 м; 2. края дверного полотна выделены контрастным цветом 3.отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающ ие задержку	ТР, ТСР

							автоматическо го закрывания; 4. дверные ручки не выделены контрастным цветом; 5. не нормативное размещение информации об объекте	
2.5	Пандус (наружный)	есть	2А Пр №6	12б, 12а	Пандус не оборудован перилами с двух сторон. Поручни не расположены на высоте 0,7 и 0,9 м. Ширина и уклон не соответствует нормам.	К	Пандус оборудован перилами с двух сторон, расположенны ми на высоте 0,7 и 0,9 м. Ширина и уклон соответствуют нормам	ТР, ТСР

п 2.3. Дверь (входная) фасадная - фото №22а







Результаты проведенных работ

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа»
297530, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Мазанка, ул.
Школьная, 5А.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Знач имо для инва лида (кат егор ия)	Содержание	Вид ы рабо т
3.3	(Двери на 1,2,3 этаже) правое и левое крыло	есть	7а, 8а Пр №6	45а, 45б	1.края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом; 2.не нормативное размещение информации об объекте; 3.отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью; 4.имеются пороги более 0,014м.	К.О. С.Г. У	1.устранены дверные пороги высотой более 0.014м; 2. края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом; 3.не нормативное размещение информации об объекте; 4.отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью;	ТР, ТСР



п.3.3. (Двери на 1,2,3 этаже) левое крыло – фото № 45а



п.3.3. (Двери на 1,2,3 этаже) правое крыло – фото № 456


Результаты проведенных работ

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа»
297530, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Мазанка, ул.
Школьная, 5А.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Вид ы рабо т
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12 Пр №6	89а, 108а ,100 а	1.отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и сигнализации об эвакуации в случае ЧС; 2.в некоторых классах имеются пороги более 0,014м; 3. не нормативное размещение информации о помещении; 4.отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью; 5.отсутствует доступная схема расположения кабинетов; 6.в некоторых кабинетах подходы к оборудованию и мебели менее 0,9м; 7.в некоторых классах ненормативные дверные ручки;	К,О,С, Г,У	1. устранены дверные пороги высотой более 0,014м; 2.установлены нормативные дверные ручки; 3. обеспечены подходы к оборудованию и мебели более 0,9м 4.отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и сигнализации об эвакуации в случае ЧС; 5. не нормативное размещение информации о помещении; 6.отсутствие контрастной и	ТР, ТСР

					8. края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом		рельефной поверхности перед дверью; 7.отсутствует доступная схема расположения кабинетов; 8. края дверного полотна и ручка не выделены контрастным цветом	
--	--	--	--	--	---	--	---	--



4.1. Кабинетная форма обслуживания – фото №108а



п.4.1. Кабинетная форма обслуживания – фото №100а



Результаты проведенных работ
5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа»
 297530, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Мазанка, ул.
 Школьная, 5А.


№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9а Пр №6	33а, 33б	1.отсутствует туалетная комната, оборудованная для МГН; 2.отсутствует кнопка вызова персонала	К,О, С,Г, У	1.построена туалетная комната, оборудованная для МГН. Но нет специализированного поручня 2.отсутствует кнопка вызова персонала	ТР, ТСП

а.5.1. Туалетная комната – фото №33а



п.5.1. Туалетная комната – фото №336





- 1 - коридор
- 2 - коридор
- 3 - коридор
- 4 - коридор
- 5 - коридор
- 6 - комната
- 7 - коридор
- 8 - коридор
- 9 - коридор
- 10 - коридор
- 11 - коридор
- 12 - коридор
- 13 - коридор
- 14 - коридор
- 15 - коридор
- 16 - коридор
- 17 - коридор
- 18 - коридор
- 19 - коридор
- 20 - коридор
- 21 - коридор
- 22 - коридор
- 23 - коридор
- 24 - коридор
- 25 - коридор
- 26 - коридор
- 27 - коридор
- 28 - коридор
- 29 - коридор
- 30 - коридор
- 31 - коридор
- 32 - коридор
- 33 - коридор
- 34 - коридор
- 35 - коридор
- 36 - коридор
- 37 - коридор
- 38 - коридор
- 39 - коридор
- 40 - коридор
- 41 - коридор
- 42 - коридор
- 43 - коридор
- 44 - коридор
- 45 - коридор
- 46 - коридор
- 47 - коридор
- 48 - коридор
- 49 - коридор
- 50 - коридор
- 51 - коридор
- 52 - коридор
- 53 - коридор
- 54 - коридор
- 55 - коридор
- 56 - коридор
- 57 - коридор
- 58 - коридор
- 59 - коридор
- 60 - коридор
- 61 - коридор
- 62 - коридор
- 63 - коридор
- 64 - коридор
- 65 - коридор
- 66 - коридор
- 67 - коридор
- 68 - коридор
- 69 - коридор
- 70 - коридор
- 71 - коридор
- 72 - коридор
- 73 - коридор
- 74 - коридор
- 75 - коридор
- 76 - коридор
- 77 - коридор
- 78 - коридор
- 79 - коридор
- 80 - коридор
- 81 - коридор
- 82 - коридор
- 83 - коридор
- 84 - коридор
- 85 - коридор
- 86 - коридор
- 87 - коридор
- 88 - коридор
- 89 - коридор
- 90 - коридор
- 91 - коридор
- 92 - коридор
- 93 - коридор
- 94 - коридор
- 95 - коридор
- 96 - коридор
- 97 - коридор
- 98 - коридор
- 99 - коридор
- 100 - коридор



Пронумеровано,
проиндексировано и
скреплено подписью
и печатью 42 страниц
Директор школы

