

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5
«БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Шевченко Т.Н.
«15» июля 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.4

Белогорский район Республика Крым

«15» июля 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, дом, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1774,3 кв.м
 - часть здания: - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9214 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: - 2013(ремонт крыши), 2014 (замена оконных блоков)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут городского автобуса № 1, остановка «Детский сад № 5», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 05 мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное покрытие дороги, разрушено асфальтное покрытие)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	1.1, 1.2, 1.3	1,2,3
2.	Вход (входы) в здание	ДУ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	2.1, 2.3, 2.4, 2.5	4,5,6,7
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у)	3.1, 3.2, 3.5, 3.6	8,9,10,11
4.1.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ДУ-И (с, у, г), ВНД-И (о,к)	4.1	12
4.2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	ДУ-И (с, у, г), ВНД-И (к, о)	4.2	13
4.3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (спальни)	ДУ-И (с, у, г), ВНД-И (к,о)	4.6	14
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у)	5.1, 5.2	15, 16
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И(к, о, с) ДУ-И (г, у)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не в ведении собственника	-	-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата и доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и подъезд к территории ДОУ, на входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания, на входе установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м от уровня пола, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, высоту порогов в здании откорректировать согласно нормативу.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны пребывания на 1ом этаже в правом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на входной двери установить цветовую маркировку, за 0,8 м перед лестницами, препятствиями установить рельефно-цветовую маркировку, контрастно маркировать первую и последнюю ступени лестниц, разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР, ОРГ
2	Вход (входы) в здание	КР, ОРГ, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТСР, ОРГ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТСР, ОРГ
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР, ОРГ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, ОРГ, ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	КР, ТСР, ОРГ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

В рамках исполнения: _____

(указать наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(с, у, г), ДУ-И(к, о)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения внутри здания	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л., фото 50 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий МБДОУ детский сад

комбинированного вида № 5

«Березка» г. Белогорска Республики Крым

Шевченко Т.Н.

Заместитель заведующего по

хозяйственной части

Сеттарова Д.Р.

Педагог-психолог

Осетрова С.В.

Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий

Пилипак П.А.

В том числе представители ООИ:

Председатель Белогорского МОВОС

Марущенко С.В.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом
10

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1	- отсутствует информация об ОСИ; - на калитке отсутствует доводчик и кнопка вызова персонала	Все	- установить информацию на входе; - заменить калитку и входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобилей	Орг, КР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	2	- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки не менее чем за 0,8 м до объекта информации; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - организовать освещение;	Орг, КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.3	3	- ступени не соответствуют требованиям: ширина не менее 0,4 м, высота не более 0,12 м; - отсутствуют поручни (высота 0,5 м)	Все	- ступени привести в норму согласно требований; - установить поручни, согласно нормативным требованиям;	КР, ТСР

1.4	Пандус (наружный)	Нет		нет	Все	- установить пандус или другие средства подъема, согласно нормативным требованиям	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		- зона для парковки отсутствует - не выделены места для инвалидов	К, О	- организовать парковку с информационным обозначением для инвалидов	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне			Беспрепятственное и удобное передвижение инвалидов и МГН по территории ДОУ к зданию, информационная поддержка на всех путях движения, возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1.1, 1.2, 1.3	1,2,3	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ОРГ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить ее информационную доступность: установить информацию об объекте при входе на территорию, обеспечить наличие информации о направлении движения к входу в здание, путем нанесения цветовой и тактильной маркировки.

1. Результаты обследования:
2. Вход в здание (центральный)

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	4	- ширина марша и ступеней не соответствует нормам: не менее 0,3 м; - перед лестницей отсутствует тактильная маркировка; - высота ступеней лестницы не соответствует нормативу: не более 0,15 м - поручни лестницы не соответствуют нормативу: 0,5 м и завершающие части длиннее на 0,3 м	Все с о, с Все	- привести ширину марша и ступеней в соответствие нормативом - установить перед лестничным маршем предупредительную контрастно-тактильную маркировку - высоту ступеней привести в соответствие к нормативу - установить поручни вдоль лестницы с двух сторон на уровне: 0,5 м; 0,7 м; 0,9 м с нетравмирующим завершением длиннее на 0,3 м	КР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			- отсутствует		- установить пандус на центральном входе	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	5	- размеры площадки не соответствуют норме: глубина не менее 1,5 м, ширина - не менее 1,5 м; - отсутствует навес и водоотвод; - порог на входе не соответствует нормам – 0,11 м	Все	- провести реконструкцию входной площадки; - установить козырёк и водоотвод над входной дверью; - нанести предупредительную контрастно-тактильную маркировку	Орг, КР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4	6	- ширина двери не соответствует норме: не менее 0,9 м;	к, о, с	- установка соответствующей двери - установка кнопки вызова	КР

					- отсутствует доводчик; - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)		персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН - нанести предупредительную контрастно-тактильную маркировку	
2.5	Тамбур	есть	2.5	7	- габариты тамбура не соответствуют нормативу: глубина не менее 1,8 м, ширина – не менее 2,2 м; - не обозначено направление движения тактильной и цветовой разметкой; - покрытие пола не соответствует требованиям: твердое, не допускающее скольжение при намокании	к, о, с Все	- в случае реконструкции рассмотреть возможность расширения тамбура - обозначить направление движения тактильной и цветовой разметкой; - замена покрытия пола	ТСР, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход приспособленный для инвалидов и МГН, гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые инвалидами или контактирующие с ними			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	2.1, 2.3, 2.4, 2.5	4,5,6, 7	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению.

Для адаптации зоны необходимо оборудовать как минимум один вход, приспособленный для инвалидов и МГН, соблюдение размеров тамбуров согласно нормативным требованиям, твердое, не допускающее скольжение при намокании покрытие пола, соответствие высоты порогов установленным нормам.

І Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом
10

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	8	- ширина пути движения не соответствует норме: не менее 1,8 м; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг, КР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	9	- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - нанести цветовые и тактильные направляющие; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода)	Орг, КР, ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет		10	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	
3.5	Дверь	есть			- ширина дверного проема не соответствует: не менее 0,9 м; - порог не соответствует требованиям: не более 0,025; -отсутствует доводчик; - отсутствует тактильная и контрастная маркировка	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанести тактильную и контрастную маркировку	КР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-отсутствуют противопожарные самозакрывающиеся двери с уплотнениями в притворах; - отсутствует система экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- заменить двери согласно требованиям; - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, КР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы), приборы и устройства для открывания и закрытия дверей легкоуправляемое.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (г, у) ВНД-И (к, о, с)	3.1, 3.2, 3.5, 3.6	8, 9, 10,11	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению.

Необходимо определить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, по пути передвижения инвалидов и МГН (перед дверными проемами и входами на лестницы) разместить предупредительную информацию о препятствиях, установить приборы и устройства для легкоуправляемого открывания и закрытия дверей.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	12	- порог не соответствует требованиям: отсутствует или не более 0,025 м; - дверные проемы не соответствуют норме: ширина не менее 0,9 м; - свободное пространство не соответствует норме: не менее 0,9 на 1,5 м; - зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не соответствует: не менее 1,4 м в диаметре	Все	- привести в соответствие с требованиями зоны целевого назначения	Орг, КР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	13	- порог не соответствует требованиям: отсутствует или не более 0,025 м; - дверные проемы не соответствуют норме: ширина не менее 0,9 м; - свободное пространство не соответствует норме: не менее 0,9 на 1,5 м; - зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не соответствует: не	Все	- предусмотреть в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией; - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг, КР, ТСР

					менее 1,4 м в диаметре			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Вар иант III	Жилые помещения (спальни)	есть	4.6	14	- дверные проемы не соответствуют норме: ширина не менее 0,9 м; - расстояние между кроватками и зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не соответствует: не менее 1,4 м в диаметре; - минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске - не менее 12 кв. м;	Все	- привести в соответствие с требованиями зоны целевого назначения	Орг, КР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещаются на уровне входа, ближайшего к поверхности земли, обязательно информирующие обозначения групп. Информационные обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; дублирование рельефными знаками.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональн ой зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДУ-И (с, у, г) ВНД-И (к, о)	4.1	12	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Зальная форма	ДУ-И (с, у, г) ВНД-И (к, о)	4.2	13	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Жилые помещения (спальни)	ДУ-И (с, у, г) ВНД-И (к, о)	4.6	14	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению.

Для адаптации зоны необходимо места целевого назначения сделать универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН, помещения для инвалидов на креслах-колясках, необходимо разместить на уровне входа, ближайшего к поверхности земли, обязательно разместить информирующие обозначения групп.

I Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	15	- отсутствуют поручни, штанги; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН и инвалидов; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины в туалетных комнатах; - установить кнопку вызова персонала	Орг, КР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.2	16	- нет оборудованных душевых кабин для МГН и инвалидов; - размеры душевых помещений не соответствуют нормам: 1,8 на 1,8 м	Все	- оборудовать душевые кабины в группах	Орг, КР, ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие не менее одной универсальной кабины, доступной для всех, откидные сидения в туалетной комнате, информирующие обозначения помещений			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (г,у) ВНД-И (к,о,с)	5.1, 5.2	15,16	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению.

Необходимо организовать туалетную комнату согласно нормативным требованиям.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОГОРСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

297600, Республика Крым, Белогорский район, город Белогорск, ул. Нижнегорская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта: сигнализация об опасности, информация об ассортименте услуг	Орг, КР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства				Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			
					Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и МГН и соответствовать ГОСТ.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (г,у) ВНД-И (к,о,с)	-	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению.

Необходима комплексная установка сигнализации и системы средств информации об опасности для всех категорий инвалидов и МГН соответствующая ГОСТ.

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №1(а) – Вход на территорию



Фото №1(б) – Вход на территорию



Фото №1 (в) – Вход на территорию



Фото № 2 – Пути движения на территории




Фото № 3 – Территория, прилегающая к зданию
(лестница наружная)



Фото № 4 – Вход в здание (лестница наружная)




Фото № 5 – Вход в здание (входная площадка)



Фото № 6 – Дверь (входная)




Фото № 7 (а) – Тамбур



Фото № 7 (б) – Тамбур




Фото № 8 (а) – Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото №8 (б) – Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото № 8 (в) – Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото № 8 (г) – Пути движения внутри здания
(коридор)




Фото № 8 (д) – Пути движения внутри здания
(коридор)



Фото № 9 (а) – Лестница (внутри здания)



Фото № 9 (б) – Лестница (внутри здания)



Фото № 9 (в) – Лестница (внутри здания)



Фото № 10 – Дверь в групповую комнату



Фото № 11 (а) – Пути эвакуации



Фото № 11 (б) – Пути эвакуации



Фото № 11 (в) – Пути эвакуации



Фото № 12 (а) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (б) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (в) – Зона целевого назначения (кабинетная
форма)



Фото № 12 (г) – Зона целевого назначения (кабинетная
форма)



Фото № 12 (д) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (е) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (ж) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (з) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)




Фото № 12 (и) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)



Фото № 12 (к) – Зона целевого назначения
(кабинетная форма)




Фото № 12 (л) – Зона целевого назначения (кабинетная форма)



Фото № 12 (м) – Зона целевого назначения (кабинетная форма)



Фото № 13 (а) – Зона целевого назначения (зальная форма)



Фото № 13 (б) – Зона целевого назначения (зальная форма)



Фото № 14 (а) – Зона целевого назначения (спальни)



Фото № 14 (б) – Зона целевого назначения (спальни)



Фото № 14 (в) – Зона целевого назначения (спальни)



Фото № 14 (г) – Зона целевого назначения (спальни)



Фото № 15 (а) – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 15 (б) – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 15 (в) – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 15 (г) – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 15 (д) – Санитарно-гигиеническое помещение




Фото № 15 (е) – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 16 (а) – Душевая комната



Фото № 16 (б) – Душевая комната




Фото № 16 (в) – Душевая комната



Фото № 16 (г) – Душевая комната

из помещения Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Березка» г. Белогорска Республики Крым, ул. Нижнегорская, 10

1 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■	ПОЖАРНОЕ УСТАНОВКА	▲	ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВО
●	ПОЖАРНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	■	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
■	ОГНЕУСТОЙЧИВАЯ	■	ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
■	ТЕЛЕФОН	■	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ
■	ОЖИДАТЕЛЬНЫЙ КРАН		
■	АППЕЛАНТ		

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 С МОБИЛЬНОГО 112
2	ЗВЯЗУЧИТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
3	ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 С МОБИЛЬНОГО 112
2	ЗВЯЗУЧИТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
3	ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ



ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Утверждаю: Заведующий МБДОУ
Шевченко Т.Н.
20 11 11

АД

года

ное

СК,

т

А


Б

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Березка» г. Белогорска Республики Крым, ул. Нижнегорская, 10

2 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ВХОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯ
- ПОЖАРНЫЕ УСТАНОВКИ
- ВЫХОДЫ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ▲ ЭЛЕКТРОЩИТ
- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- СПЕЦИАЛИЗированный выход

Утверждаю: Заведующий МБДОУ

Шевченко Т.Н.

20 12 16

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

- АДРЕС ОБЪЕКТА
- МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
- СВОЮ ФАМИЛИЮ

101 С МОБИЛЬНОГО

112 ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

3 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ


101 С МОБИЛЬНОГО

112 ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

3 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ



План-схема ДОУ
2 этаж

