

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие поручней	-	-установка поручней; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью. - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.- - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	- отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	(к, о, с)		
2.5	Тамбур	есть			- глубина тамбура не соответствует нормативам менее, чем 1,8 м.	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, -отсутствует	Все		

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 6,7,8,9,10,11,12 Группы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

2.1	Лестница (наружная)	Есть	5	5	- отсутствует поручень на лестнице; - отсутствует тактильные полосы; -отсутствует пандус с дублирующей лестницей.	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением -установка пандуса с дублирующей лестницей	КР ТР Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет			-отсутствует	(к)	-установка нормативного пандуса	Орг, ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (видная)	есть			- ненормативная	(к, с)	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударпрочного материала с яркой контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						- отсутствует информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Все

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(к,о,г,у) ДУ-(с)	2,3,4, 5,6,7, 8	1,2,3, 4,5,6, 7,8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «05» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (холл, коридор)	есть	9	9	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен.	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствуют рельефные обозначения этажей; -отсутствует дополнительный разделительный поручень; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода)	Орг, ТР, ТСП

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-отсутствует	к	-установить пандус	Орг, ТР, ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствует контрастное со стеной окраска дверного проема; - отсутствует легкоуправляемая с обеих сторон дверь - отсутствует дублирующие рельефные знаки.	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанесение контрастного со стеной окраски дверного проема; - установка легкоуправляемой с обеих сторон двери	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- отсутствие световой сигнализации об эвакуации; - возможность размещать инвалидов на минимальных расстояниях к эвакуационным выходам из здания (групповые комнаты)	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	Все	-Определить путь	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	9	9	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «25 03» 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповые)	есть	10	10		Все		
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный, спортивный залы)	есть	10	10	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения;	К,0		Орг, ТР, ТСП

					- Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма (групповые)	ДЧ-В	10	10	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма (музыкальный, спортивный залы)	ДЧ-В	10	10	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «15» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – Спальни

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым*

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Спальни	есть	11	11	- не закреплены спальные места для инвалидов на креслах-колясках	Все	- оборудовать спальни для инвалидов на креслах-колясках (с возможностью размещения в них и других МГН); - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Спальни	ДЧ-В	11	11	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «05» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	12	12				
5.2	Душевая	есть			- отсутствие душевых кабин в санитарно-гигиенических помещениях	к,о	- оборудовать душевую кабину	Орг, ТР, ТСП
5.3	Раздевалки	есть						ОРГ
	ОБЩИЕ требования к зоне				12	-информирующие обозначения помещений, -установка поручней, штанг.	все	-устранить выявленные недостатки

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у,с) ВНД-И(к,о)	12	12	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «25» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть				с,о,к,у		
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №1 – Прилегающая территория




Фото №2 – Вход в здание





Фото №3 – Пути движения внутри здания




Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)






Фото №5 – Зона оказания услуг (зальная форма)




Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения







Фото №8 – Система информации на объекте



Вход в группу "Умка" №6



Вход в группу "Умка" №7



Вход в группу "Капелька" №7



Вход в группу "Капелька" №8



Вход в группу "Бескушка" №9



Вход №9



Вход в группу "Звездочки" №10



Вход в группу "Звездочки" №11



Вход в группу "Фиксики" №12




Вход в группу "Фиксики" №13



Выход №5

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Заведующий МБДОУ д/с «Сказка» г. Белогорска
а/Белогорского района Республики Крым
Е.О.Сухих



Лист 22