

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад

«Сказка» г. Белогорска

Белогорского района Республика Крым

Е.О. Сухих

2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2.2
от «25» 03 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта: 297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 5699 кв.м
 - часть здания: - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24536 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2017, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым (краткое – МБДОУ детский сад «Сказка» г.Белогорска Белогорского района Республики Крым)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование дошкольное, присмотр и уход за детьми.
- Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы городской маршрутный автобус остановка «Крымонт»
Пешеходный маршрут дом -образовательное учреждение.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2,0 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (1-да, 1-нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (к,г,о,у)</i> <i>ДУ-(с)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (к,г,о,у)</i> <i>ДУ-(с)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-В</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – групповые, кабинеты	<i>ДЧ-В</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – музыкальный, спортивный залы	<i>ДЧ-В</i>
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – спальни	<i>ДЧ-В</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (г,с,у)</i> <i>ВНД-И (к, о)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-В</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не в ведении собственника</i>

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступен частично для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании образовательных услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установка информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, тек.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, тек.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Орг, ТСР, тек.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 4 л.

3. Путей движения внутри здания на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ: на 2 л.

План-схема эвакуации: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

заведующий Сухих Е.О

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы зам.заведующего по ВМР, Саркисова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам заведующего по ХЧ, Кольцова С.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

педагог-психолог Гончарова Г.А

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2019 г. (протокол
№ _____) Комиссией по обследованию объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «25» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым
297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1		Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- отсутствует обозначение направлений движения ко входам; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу.	Все	- нанесение цветовой и тактильной маркировки поверхности покрытия к главному входу; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках.	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть				Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствуют условия для беспрепятственного передвижения МГН по участку, информационная поддержка,	Все	Оборудовать доступными элементами информации на объекте, установить бортики.	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (к,г,о,у) ДУ-(с)	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от «25» 03 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым**

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2	2	- отсутствует тактильные полосы;	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением	ТР Орг
2.2	Пандус (наружный)	да						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водосборная решётка, - отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			- отсутствует контрастная маркировка		- нанесение яркой контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий,	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.1	3		Все	- установка поручней; - нанесение яркой контрастной тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет				-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				Все		
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе, -- отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Все		

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	-	-	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства)	Орг, ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-		

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		- отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- нанесение контрастных полос перед дверью. - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.-	
2.4	Дверь (входная)	есть		- ненормативная	(к, с)	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	
2.5	Тамбур	есть		-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствует информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, -отсутствует	Все		

И Результаты обследования:

2. Вход в здание № 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Белогорска Белогорского района Республики Крым

297600, Республика Крым Белогорский район, г. Белогорск, ул. Индустриальная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	6	-	-	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью. - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.- - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	(к, с)		
2.5	Тамбур	есть			-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, -отсутствует	Все		