



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОСТЕПНОВСКАЯ ШКОЛА»
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МОУ «НОВОСТЕПНОВСКАЯ ШКОЛА»)**

П Р И К А З

19.05.2026

№ 169/01-09

**О проверке готовности спортзала, спортивных площадок
к началу работы лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» и дневной тематической
площадки «Улыбка» МОУ «Новостепновская школа»**

В целях обеспечения безопасных условий отдыха и оздоровления воспитанников и сотрудников лагеря дневного пребывания и дневной площадки **МОУ «Новостепновская школа» в 2026 году**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 26.05.2026:

1.1. проверку готовности спортивного зала, спортивных площадок и испытание спортивного оборудования

2. Назначить комиссию по проверке готовности кабинетов повышенной опасности и испытанию спортивного оборудования спортивного зала в следующем составе:

Щегула Е.Г. заместитель директора по АХЧ

Османова Д.А. - председатель ПК

Черевушко О.А. учитель физической культуры

3. Итоги осмотра оформить актом с соответствующими выводами и предложениями.

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

**Директор
МОУ «Новостепновская школа»**

И.А.Леваньков

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОСТЕПНОВСКАЯ ШКОЛА»
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

АКТ

готовности спортивного зала и спортивных площадок к оздоровительному сезону

от 26.05.2026

Комиссия в составе:

Щегула Е.Г.заместитель директора по АХЧ
Османова Д.А.-председатель ПК
Черевушко О.А. учитель физической культуры

Провела проверку готовности спортзала и спортплощадок к оздоровительному сезону 2026 года

В ходе проверки выявлено:

1. В спортивный зал (площадь 170 м²)

1.1. для проведения занятий имеются:

перекладина 1 шт., «шведская стенка»-4 секции , волейбольная сетка-1 шт.

баскетбольные щиты с кольцами-4 шт., гимнастические маты- 4шт. , турник- 2 шт.(съёмный и стационарный)

Все перечисленное оборудование подлежит испытаниям:

-волейбольная сетка-крепления настенные, натяжного троса нет

-каждая перекладина «шведской» стенки испытывалась под нагрузкой 120кг, приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено

-гимнастические маты- амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует.

-баскетбольные кольца- нагрузка 100кг, приложена на верхний край кольца. Кольца отклонились на 30 градусов.

-баскетбольные щиты-нагрузка 150кг приложена вертикально на 15 минут. Щиты не отклонились, жестко монтированы к стене

-турник- нагрузка 220кг приложена к середине грифа, прогиб100 мм. После снятия нагрузки прогиб не обнаружен

1.2.Средства пожаротушения:

-огнетушитель 1 шт. в исправном состоянии

1.3.Запаной выход свободен, не захламлен.

1.4. В помещении сделан косметический ремонт.

1.5.Состояние электропроводки удовлетворительное

1.6. Соблюдение сантехнических норм, освещенность, температура, санитарное состояние помещения в норме.

1.7.. Журналы инструктажа по мерам безопасности имеются и инструкции по мерам безопасности имеются

