

УТВЕРЖДЕН

Решением комиссии по
координации деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения администрации
Джанкойского района
от 14.11.2016 г. № 7

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 152

Республика Крым

«30 » сентября 20 16 г.

администрация Джанкойского района

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

1.2. Адрес объекта: 296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Роцино, ул. Юбилейная, д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

+ отдельно стоящее здание: состоящее из двух корпусов: первый корпус 2 этажа, второй корпус 3 этажа, общая площадь здания 6760 кв.м

+ часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

+ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4 га

1.4. Год постройки первого корпуса здания -1969 год, второго корпуса -1986 год, последнего капитального ремонта: 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального 2016

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296183, Республика Крым, Джанкойский район, с.Роцино, ул. Юбилейная, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного и психического развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 800

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На пути следования к объекту используется школьный автобус по маршрутам -Рощино-Краснодольное, Рощино-Серноводное, Рощино-Тимирязево, Рощино-Ближнегородское

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 км

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ нет _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И</u>		2
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И(з,у)</u>		1,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД</u>		4-6, 14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания зальная форма обслуживания (столовая)	<u>ДЧ</u>		9-13,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>		7,8,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД</u>	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступен частично для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в здание с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, кап.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Орг, ТСР, тек.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 год

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____, www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения внутри здания	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы заведующий сектором по вопросам архитектуры, градостроительства и наружной рекламы управления по вопросам ЖКХ, архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации Джанкойского района Брижанкина С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы главный специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов

ДТСЗН Селиверстова Ж.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

методист районного методического центра управления образования, молодежи и спорта
администрации Джанкойского района Сейтхалилова З.Р. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций: председатель Крымской республиканской
общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль». Курнаков Ю.Д..
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано 14.11.2016г. (протокол № 7) комиссией
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с.Рощино ул. Юбилейная, д.8

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-3	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДЧ-И(г,у)</i>		1-3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рожино, ул. Юбилейная ,8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			- отсутствует тактильная полоса перед маршем; - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней; - отсутствуют поручни с двух сторон;	все	- нанесение тактильной полосы перед маршем, контрастной маркировки крайних ступеней - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;	Орг, ТР,
2.2	Пандус (наружный)	есть			- ненормативный пандус (не соответствуют нормам уклон, покрытие, поручни)	к	Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса	Орг, ТР,
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1,3, 11	- отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН. - отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка.	Все	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;	Орг, ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная (круглая) дверная ручка, доводчик не функционирует	к, о, с	- замена ручки, установка доводчика	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным	Орг, ТР, ТСП

						обозначением препятствий	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ВНД-И(к,о,с),</i>		1,3,11	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рожино ул., Юбилейная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		4-6	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, обеспечив их комплексной информацией (цветовыми и тактильными направляющими); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствует тактильная полоса перед маршем - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней - отсутствие второго поручня, не обеспечена	к, о, с	- нанесение тактильная полоса перед маршем , контрастная маркировка крайних ступеней - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и	Орг, ТР, ТСП

						(лестницехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 3 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД		4-6	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рощино, ул. Юбилейная. д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13, 15	- Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	Все	дублирования информации тактильными средствами	Орг, ТР, ТСП
5.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть		10, 15, 16	- не выделены специальные места для инвалидов ;	к, о, с, г	- организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг, ТР, ТСП
5.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
5.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И		13,15	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДЧ-И		10,15, 16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296186, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рощино, ул. Юбилейная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		7,8, 16	- ширина дверных проемов > 90 см - отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- расширить дверные проемы; - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для нестационарных клиентов и посетителей - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И		7,8,16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296183, Республика Крым, Джанкойский район, , с. Рожино, ул. Юбилейная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП