

УТВЕРЖДЕН
Решением комиссии по
координации деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения администрации
Джанкойского района
от 14.11.2016г. № 7

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№**

**Республика Крым
администрация Джанкойского района**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад «Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.
- 1.2. Адрес объекта: 296130, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этажа, 270 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1100 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1965, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад «Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296130, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 47
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На пути следования к объекту пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И</u>		<u>1-3</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И(г,у)ВНД (к.о.с)</u>		<u>4-7</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И(г,у)ВНД (к.о.с)</u>		<u>8-12</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания зальная форма обслуживания (столовая)	<u>ДЧ</u>		<u>13-15</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>		<u>16,17</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД</u>	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступен частично для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг
2	Вход (входы) в здание	Орг, кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, кап.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Орг, тек.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 год

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____, www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы заместитель главы – главный архитектор администрации Джанкойского района Брижанкина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы главный специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов ДТСЗН Селиверстова Ж.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист отдела общего образования управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района Сейтхалилова З.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Председатель Джанкойской горрайонной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль». Курнаков Ю.Д.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано 2016 г. (протокол №) комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад
«Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.**

296130, Республика Крым, Джанкойский районс.Целинное, ул. Садовая. 10

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг,
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-3	- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН	Орг, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДЧ-И(г,у)</i>		1-3	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад
«Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.**

296130, Республика Крым, Джанкойский район, с.Целинное, ул. Садовая, 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4 -	<p>- отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН.</p> <p>- отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка.</p>	Все	<p>- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН</p> <p>- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;</p>	Орг, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть			<p>- ненормативная (круглая) дверная ручка, доводчик не функционирует</p>	к, о, с	<p>- замена ручки, установка доводчика</p>	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>- отсутствует системная информация на входе</p>	Все	<p>- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий</p>	Орг, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДЧ-И(г,у), ВНД (к, о,с)</i>		4-7	Организационные мероприятия, текущий ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад
«Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.**

296130, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, обеспечив их комплексной информацией (цветовыми и тактильными направляющими); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Орг, ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, ТР
-----	---	--	--	--	--	-----	--	------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 3 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДЧ-И(г,у), ВНД (к, о, с)</i>		8-12	Организационные мероприятия, текущий ремонт

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад «Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.

296130, Республика Крым, Джанкойский район, с.Целинное, ул. Садовая, 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		13, 14	- Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	Все	дублирования информации тактильными средствами	Орг, ТР
5.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	нет		15	- не выделены специальные места для инвалидов ;	к, о, с, г	- организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг, ТР
5.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
5.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И		13,14	Организационные мероприятия, текущий ремонт
Зальная форма	ДЧ-И		15	Организационные мероприятия, текущий ремонт

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад «Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.

296130, Республика Крым, Джанкойский район, с.Целинное, ул. Садовая, 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		16, 17	- ширина дверных проемов > 90 см - отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- расширить дверные проемы; - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для нестационарных клиентов и посетителей - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		16,17	Организационные мероприятия, текущий ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Целинновский детский сад «Ромашка» Джанкойского района, Республики Крым.

296130, Республика Крым, Джанкойский район, с.Целинное, ул. Садовая, 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-		Организационные мероприятия