

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
администрации города Джанкоя
Республики Крым
Пятниковский В.В.
"06" / "03" / 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

МОУ ДОД города Джанкоя
Республики Крым ЦНТТ

«__» ____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического творчества»
- 1.2 Адрес объекта 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, 24
- 1.3 Сведения о размещении объекта.
- отдельно стоящее здание _____ 2 этажей 1 кв. м 1190,92
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3064,1 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта 1968
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____
- 1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" (МОУ ДОД ЦНТТ)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности образование, вид оказываемых услуг оказание дополнительных образовательных услуг, форма оказания услуг детям: на объекте, среднее количество обслуживаемых в день - 210 чел.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусная остановка «Вокзал», остановка «Стадион»
- Автобусы: № 4 - техническая школа - ЦРБ, № 3 - ул. Толстого «Рынок» - техническая школа, № 11 - техническая школа - ЦРБ, № 9 - техническая школа - винзавод; № 8 - техническая школа - ЦРБ; № 7 - ул. Советская «м-н Пуд» - завод Водоприбор; № 6 - техническая школа - СПК Изумрудный;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, _____ мером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Организации доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды.</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов. «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	3	3
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)	4.1	4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	5	6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	-

** Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках, обеспечить информационное сопровождение от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения доступности объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта, при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, кап.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, тек.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТСР, тек.ремонт
8	Все зоны и участки	Орг, ТСР, тек.ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Крым

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Джанкой
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта),

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Позтажные планы, паспорт БТ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Директор МОУ ДОД ЦНТТ А.М.Добровольский
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: Завхоз А.И.Верескун
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ПО МОУ ДОД ЦНТТ А.С.Рапян
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
управления архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности
администрации города Джанкоя
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

О.Н.Бутенко

Заместитель начальника отдела по делам
инвалидов и ветеранов департамента труда и
социальной защиты населения администрации города Джанкоя
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

С.Н.Лукьянчук

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___) Комиссией
название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкой Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

N п.п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об ОСИ	Все	Установить информацию на входе	Орг. ТР. ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствует обозначение направление движения ко входам для МГН. Отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу.	Все	Нанесение цветовой и тактильной маркировки. Обеспечить информационное сопровождение к входу, установить бортики.	Орг. ТР ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1,2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решение с ТСП

* указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкой Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует полоса контрастная		Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой плитки тактильной для улицы, системой информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий кнопку вызова персонала, предупреждающий знак «Желтый круг», систему открывания распашных дверей	
22	Пандус (наружный)	есть	2	2	ненормативный пандус (не соответствуют нормам уклон, покрытие, поручни)			
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Отсутствует плитка тактильная для улицы, система информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий.	Все		Орг. ТР. ТСП
24	Дверь (входная)	есть		2	Отсутствует кнопка вызова персонала, предупреждающий знак «Желтый круг», система открывания распашных дверей.	К,о,с		Орг. ТР. ТСП
25	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система информации		Организовать систему информации с	

					на входе.		цветовым и тактильным обозначением препятствий	
--	--	--	--	--	-----------	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ВНД-В			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов. не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативных форм обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкой Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	3	Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен.	Все	Обеспечить комплексную информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, горизонтальные поручни вдоль стен.	Орг. ТР. ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	3	отсутствуют информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны	Все	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны	Орг. ТР. ТСР

					дверной ручки		дверной ручки	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2	3	отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Ор ТР ТС
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Пути движения	ВНД-В			Обеспечить комплексно информацией (цветовые тактильные направляющие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкой Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	Отсутствует информация о режиме работы	Все	Указать режим и график работы	Орг. ТР ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Кабинетная форма	ВНД-В		№4	Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно полностью, ВНД - недоступно

и);
ернати

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
Туалетная комната	есть	5	7	Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений. Отсутствие кнопки вызова.	Все	Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины. Установить кнопку вызова.	Орг. КР. ТСП
Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В			Организационные мероприятия, кап. ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно полностью, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов. не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Джанкой Республики Крым "Центр научно-технического творчества" Республика Крым г.
Джанкой ул. Крымская 24

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		3,8	Отсутствует визуальная информация, информации на ясном языке	Все	Организоват ь размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг. ТР ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации (связи) на объекте	ВНД-В		8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №1 – Прилегающая территория



Фото №2 – Вход в здание



Фото №3 – Пути движения внутри здания



Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)



Фото №5 – Зона оказания услуг (зальная форма)



Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения (мужской туалет)



№ 7

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА


Муниципальное образовательное учреждение Дополнительного образования детей

города Джанкоя Республики Крым

"Центр научно-технического творчества"

ул. Крымская, 24

УТВЕРЖДАЮ
План эвакуации
Директор МОУ ДОД ЦНТТ
А.Добровольский



огнетушители

телефон

Выход - эвакуационный выход

→ - направление движения


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
города Джанкоя Республики Крым

"Центр научно-технического творчества"

ул. Крымская, 24

УТВЕРЖДАЮ
План эвакуации
Директор МОУ ДОД ЦНТТ
А. Добровольский



- огнетушители

ВЫХОД

- эвакуационный выход



- направление движения



Фото №7 – Санитарно-гигиенические помещения (женский туалет)



Фото №8 – Система информации на объекте