

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

МКУ «ДТСЗН администрации

Советского района

Республики Крым

Л.И. Скорик

« 19 » марта 20 17 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2-22

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта образование

1.2. Адрес объекта: ул. Школьная, д.22, с.Раздольное, Советский район, Республика Крым, 297215

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **общая площадь, 2307,00 кв.м**

- **2 этажа**

1.4. Год постройки здания 1974, замена мягкой кровли на шиферную 1996г.

1.5. Год пристройки к основному зданию 1991г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016, капитального 2017-2020*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская средняя школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.Школьная, 22 с.Раздольное, Советский район, Республика Крым, 297215

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Советского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297200 Республика Крым, Советский район, ул.Механизаторов, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое), бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений

2.2 Виды оказываемых услуг: бухгалтерское обслуживание

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: постоянно

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: (ВНД)

Территория, прилегающей к зданию (участка):

- Отсутствуют оборудованные места для отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- Отсутствуют бортики на пути движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;
- Отсутствуют указатели на путях движения от остановки общественного транспорта до объекта.
- Перед входом в здание отсутствует информационный стенд.

- Не выделены места для автотранспорта инвалидов
- Неудовлетворительное покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.
- Отсутствуют дренажные и водосборные решетки

Вход в здание 1

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Ширина проема двери не соответствует стандарту;
- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля
- Отсутствует нормативный пандус

Вход в здание 2

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Ширина проема двери не соответствует стандарту;
- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля
- Отсутствует нормативный пандус

Пути движения внутри здания

- Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;
- Отсутствуют звуковые информаторы;
- Высота порогов при переходе из одной зоны целевого назначения в другую превышает 0,014 м
- Второй этаж недоступен для инвалидов - колясочников

Зоны целевого назначения здания

- Дверные проемы не соответствуют стандарту;
- Отсутствует необходимое свободное пространство для посетителей (минимальный размер площади кабинета) для индивидуального приема (на одно рабочее место) рекомендуется принимать 12 м².
- Помещения не оборудованы специальными персональными приборами усиления звука;
- Отсутствуют рельефные знаки обозначения помещений.

Санитарно-гигиенические помещения

- Отсутствует универсальная туалетная комната, оборудованная для маломобильных групп населения

Системы информации на объекте

- Нарушение нормативных требований к размещению визуальных средств;
- Отсутствует акустическая системы информирования и оповещения на объекте;
- Отсутствует дублирование информации тактильными средствами;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт,
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 годы

в рамках исполнения Плана мероприятий «дорожной карты» Советского района Республики Крым по повышению значений доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 — 2020 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru/map
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) 2-1 от « 19 » 03 2017 г.

2. Акта обследования объекта:

№ акта 2-1 от « 19 » 03 2017 г.

3. Решение: *Комиссии по паспортизации объектов и координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 15 августа 2016 года (протокол №3)*



от « » 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2-22

« 19 » 03 20 17 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297215, Республика Крым, Советский район, с.Раздольное, ул.Школьная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2307,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 27000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974, замена мягкой кровли на шиферную 1996г.
- 1.5. Год пристройки к основному зданию 1991, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым (МБОУ «Раздольненская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297215, Республика Крым, Советский район, с.Раздольное, ул.Школьная, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 1	
			№ на план е	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	15
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2	5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3	1,2,3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	4	11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	8,9,10,11,12, 13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6	8,16,17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	7	1,2

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: (ВНД)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
-----------------	--	---

	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

да

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации: - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____: -да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 4л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Раздольненская СШ» на 2л.

Портальные планы _____ на 1л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель:

Комиссии заместитель директора школы Сулейманова А.А.  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Секретарь Комиссии:


Л.В.Сенюкова, библиотекарь, председатель профсоюзного комитета  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены Комиссии:


Заместитель директора Орловская Т.В.  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Канова С.В.  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Медицинская сестра школы Вишнякова В.А.  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный специалист ДТСЗН А.В. Сибгатуллин  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Советской районной общественной организации
Ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
Органов внутренних дел

 Л.И.Крюковская

Председатель правления Советского районного отделения
Крымской региональной организации Российский
Союз Ветеранов Афганистана

 В.П.Ливанов

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Раздольненская средняя школа».

Советского района Республики Крым

с.Раздольное, ул.Школьная, 22

Наименование объекта: адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствует ограждение	ВНД	Установка ограждения согласно СП -35-101-2001	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Отсутствует оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации: информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	ВНД	Оборудование путей движения инвалидов, размещение информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	да		4				
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалидов; обозначены знаками (международными);	ВНД	Знаки парковки для инвалидов	КР

ОБЩИЕ требования к зоне	есть		В пределах участка сооружений обеспечить непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.	ВНД		КР
-------------------------	------	--	---	-----	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ВНД		15	Установка ограждения согласно СП -35-101-2001
Путь (пути) движения на территории	ВНД			Оборудование путей движения инвалидов, размещение информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха
Автостоянка и парковка	ВНД			Знаки парковки для инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов; не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Раздольненская средняя школа».

Советского района Республики Крым

с.Раздольное, ул.Школьная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствует противоскользящее покрытие, периллы и поручни	ВНД	Установка противоскользящего покрытия, перилл и поручней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Замечаний не выявлено	ВНД		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ВНД	Установка: Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ТР

2.4	Дверь (входная)	есть	6	Отсутствует: -обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; - оборудование входа автоматически открывающимися дверьми - Отсутствует кнопка вызова - Отсутствует табличка Брайля	ВНД	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; Оборудование входа автоматически открывающимися дверьми	ТР
2.5	Тамбур	есть	7	Отсутствует: Выделение фактурой, цветом, иными средствами входных дверей	ДП-В	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Провести работы по улучшению информативности и комфортности	ДУ		ТР

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ДУ		5	Установка: Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, шиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.
Лестница (наружная)	ДУ		3	Установка противоскользящего покрытия, перилл и поручней
Дверь (входная)	ДУ		6	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; Оборудование входа автоматически

				открывающимися дверьми	
Тамбур	ДП-В		7	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Раздольненская средняя школа».

Советского района Республики Крым

с. Раздольное, ул. Школьная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	23	Отсутствуют подвесные и настенные указатели, табло, знакиориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	ВНД	Установкаподвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	16, 17, 18	Ширина марша 1,30м. (норм. 1,35)	ВНД	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	2-й этаж недоступен для инвалидов	нет				Приобретение лестничехода	ТСР
3.5	Дверь	есть	21, 22	Замечаний не выявлено	ВНД		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2, 3	Замечаний не выявлено	ВНД		

ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы,	ДЧ-В	Сделать предупредительную информацию о препятствии	ТР
-------------------------	--	--	--	--	------	--	----

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ВНД		16,17,18	Нанесение контрастной цветной полосой и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма) Установканоподвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ВНД		23	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I — зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Раздольненская средняя школа».

Советского района Республики Крым

с.Раздольное, ул.Школьная, 22

Наименование объекта, адрес

Работы по адаптации объектов									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание				
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	2	7	Отсутствуют опорные поручни в кабинете	ВНД	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями	ТР	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		6	Отсутствует предупреждающая контрастная маркировка консолюно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение,	ВНД	Нанести предупреждающую контрастную маркировку консолюно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключющее их случайное задевание.	ТР	
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	Нет							

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Замечаний не выявлено	ДП-В		

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД		7	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями)
Зальная форма обслуживания	ВНД		6	Нанести предупреждающую контрастную маркировку консольно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключая их случайное задевание.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 03 от « 19 » 03 20 18 г.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II — места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны -- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Раздольненская средняя школа».
Советского района Республики Крым
с.Раздольное, ул.Школьная, 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10. 11. 12. 13. 14	Отсутствует устройство вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.	ВНД	Оборудование туалетной комнаты устройством вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Отсутствуют шкафы, места для хранения кресел-колясок	ВНД	Индивидуальные шкафы: -совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды). - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды). - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном	ТР

Общие требования к зоне	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. В раздевалных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.	ТР
--------------------------------	--	--	-----------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД		10,11,12,13,14	ТР
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Раздольненская средняя школа».

Советского района Республики Крым

с.Раздольное, ул.Школьная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/№ на нет плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		Нет световой сигнализации	ВНД	Установить световую сигнализацию	КР
6.2	Акустические средства	есть		Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.	ВНД	Установить световую и пожарную сигнализацию	КР
6.3	Тактильные средства	нет			ВНД	Установить тактильные средства	КР

	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.	Установить световую и пожарную сигнализацию	КР
--	-------------------------	--	--	--	---	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			Установить световую сигнализацию
Тактильные средства	ВНД			Установить тактильные средства

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Раздольненская
Советской средняя школа»
Деревянко П.П.
19 03 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 297215, Республика Крым, Советский р-н, с. Раздольное, ул. Школьная, д.22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2307 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24698 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым (МБОУ «Раздольненская средняя школа»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297215, Республика Крым, Советский р-н, с. Раздольное, ул. Школьная, 22
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Отдел образования Администрации Советского района Республики Крым»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297200, Республика Крым, г.п.т. Советский, ул. Механизаторов, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое _____)
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость: 170 человек, вместимость, пропускная способность: 500 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проходящие автобусы (от АС Советский до ост. Раздольное)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН.	<u>ВНД</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ВНД</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»









4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)







№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>Капитальный ремонт</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>Капитальный ремонт</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>Капитальный ремонт</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<u>Капитальный ремонт</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>Капитальный ремонт</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>Капитальный ремонт</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>Капитальный ремонт</u>










8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
----	--------------------	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
 согласовано: Деревянко П.П., директор, 9-72-10
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
 объекта)







ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
(П ЭТАЖ)
МБОУ
«РАЗДОЛЬНЕНСКОЙ СШ»



ПОСТАЖНЫЙ ПЛАН
(1 ЭТАЖ)
МБОУ «РАЗДольННСКОЙ СШ»

