

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

**МБОУ «Чапаевская средняя школа»
Советского района Республики Крым**

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

Начальник департамента

МКУ «ДТСЗН администрации

Советского района

Республики Крым

Л.И. Скорик



« 21 » февраля 20 17 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образование
- 1.2. Адрес объекта: ул. Школьная, д.5, с.Чапаевка, Советский район, Республика Крым, 297225
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание, 3527.00 м²
- 2 этажа
- 1.4. Год постройки здания: 1958, 1975, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019г

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым, (МБОУ «Чапаевская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Школьная, д.5., с.Чапаевка, Советский район, Республика Крым, 297225
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Советского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297200 Республика Крым, Советский район, ул.30 лет Победы, д.15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования: 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование. Дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: постоянно

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым,
признано временно недоступно:

Территория, прилегающей к зданию (участка):

- Отсутствуют оборудованные места для отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Отсутствуют бортики на пути движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;

- Отсутствуют указатели на путях движения от остановки общественного транспорта до объекта.
- Перед входом в здание отсутствует информационный стенд.
- Не выделены места для автотранспорта инвалидов
- Неудовлетворительное покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.
- Отсутствуют дренажные и водосборные решетки

Вход в здание 1

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля

Вход в здание 2

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Ширина проема двери не соответствует стандарту;
- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля
- Отсутствует нормативный пандус

Пути движения внутри здания

- Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;
- Отсутствуют звуковые информаторы;
- Высота порогов при переходе из одной зоны целевого назначения в другую превышает 0,014 м
- Второй этаж недоступен для инвалидов - колясочников

Зоны целевого назначения здания

- Дверные проемы не соответствуют стандарту;
- Отсутствует необходимое свободное пространство для посетителей (минимальный размер площади кабинета) для индивидуального приема (на одно рабочее место) рекомендуется принимать 12 м².
- Помещения не оборудованы специальными персональными приборами усиления звука;

- Отсутствуют рельефные знаки обозначения помещений.

Санитарно-гигиенические помещения

- Отсутствует универсальная туалетная комната, оборудованная для маломобильных групп населения

Системы информации на объекте

- Нарушение нормативных требований к размещению визуальных средств;
- Отсутствует акустическая системы информирования и оповещения на объекте;
- Отсутствует дублирование информации тактильными средствами;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2017 – 2020 годы**

в рамках исполнения Плана мероприятий «дорожной карты» Советского района Республики Крым по повышению значений доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 — 2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации для всех инвалидов универсальна
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ да _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru/map
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» августа 2016 г.

2. Акта обследования объекта:

№ акта от «11» августа 2016 г.

3. Решение: Комиссии по паспортизации объектов и координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от _____ 2016 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Чапавская СШ»
Михулин
« 11 » августа 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 35

« 11 » августа 2016 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 297225, Республика Крым, Советский район, с. Чапавка, ул. Школьная 5.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3527,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24494 кв.м
1.4. Год постройки здания 1958, 1975 гг. последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чапавская средняя школа» Советского района Республики Крым (МБОУ «Чапавская СШ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297225, Республика Крым, Советский район, с. Чапавка, ул. Школьная, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 1	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	3,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4	30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	21,22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	7

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **УКАЗЫВАЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ (ДУ)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2030 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии да
наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;- да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;-да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste/ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ « Чапаевская СШ» на 6 л.

Поэтажные планы на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель:

Комиссии заместитель директора школы Е.А. Соловьёва

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Секретарь Комиссии:

председатель профсоюзного комитета О.А. Думкивич

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены Комиссии:

Заместитель директора по АХЧ Г.В. Иващенко

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель директора школы И.В. Василько

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Медицинская сестра школы М.А. Шамуратова


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Главный специалист ДТСЗН А.В. Сибгатуллин

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Председатель Советской районной общественной организации
Ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
Органов внутренних дел



Л.И.Крюковская

Председатель правления Советского районного отделения
Крымской региональной организации Российский
Союз Ветеранов Афганистана



В.П.Ливанов



Территория, прилегающая к зданию
(участок)



4. Пандус (наружный)




Территория, прилегающая к зданию
(участок)



5. Входная площадка (перед дверью)



3. Вход (выход) в здание



6. Автостоянка и парковка



7 Вход (выход) на территорию



10 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)




8 Автостоянка и парковка




11 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)



9 Тамбур




12 Лестница (внутри здания)



13 Дверь



24 Бытовая комната (гардеробная)



18 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)



28 Лестница (внутри здания)



Бытовая комната (гардеробная)




30 Кабинетная форма обслуживания



14 Дверь



16 Дверь



15 Дверь (входная)



17 Дверь




19 Лестница (внутри здания)



21 Туалетная комната



20 Лестница (внутри здания)



22 Туалетная комната



25 Дверь




27 Лестница (внутри здания)




26 Лестница (внутри здания)



29 Лестница (внутри здания)



МБОУ «Чапаевская средняя школа» План 1-го этажа



1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Чапаевская средняя школа»,

Советского района Республики Крым

С. Чапаевка, ул. Школьная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	7	Отсутствует ограждение	ДУ	Установка ограждения согласно СП -35-101-2001	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		7	Отсутствует оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации; информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	ДУ	Оборудование путей движения инвалидов, размещение информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	КР
1.3	Лестница (наружная)	ЕСТЬ	2		Неудовлетворительное покрытие	ДУ	отремонтировать	КР
1.4	Пандус (наружный)	Есть		4	Не соответствует стандарту	ДУ	Установить нормативный пандус	КР
1.5	Автостоянка и парковка	есть		6,8	Отсутствуют зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначены знаками (международными);	ВНД	Знаки парковки для инвалидов	ТР

ОБЩИЕ требования к зоне	есть			В пределах участка здания и сооружений обеспечить непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.	ДЧ-В		КР
-------------------------	------	--	--	--	------	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДУ		7	Установка ограждения согласно СП -35-101-2001
Путь (пути) движения на территории	ДУ		6,7	Оборудование путей движения инвалидов, размещение информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха
Автостоянка и парковка	ВНД		6,8	Знаки парковки для инвалидов.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки здания школы (если это позволяет конструкция здания).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чапаевская средняя школа».
Советского района Республики Крым
с. Чапаевка, ул. Школьная, 5
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Неудовлетворительное покрытие		отремонтировать	
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Не соответствует стандарту	ДП-В	Установить нормативный пандус	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует: - перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или тактильных и акустических указателей; - на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ДУ	Установка: Отсутствует: - перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; - на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ТР

2.4	Дверь (входная)	есть		3,15	Отсутствует: -обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; - оборудование входа автоматическими открывающимися дверьми - Отсутствует кнопка вызова - Отсутствует табличка Брайля	ДУ	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; Оборудование входа автоматическими открывающимися дверьми	ТР
2.5	Тамбур	есть		9	Отсутствует: Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	ДП-В	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Провести работы по улучшению информативности и комфортности	ДУ		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ДУ		5	Установка: Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.
Лестница (наружная)	есть		5	Неудовлетворительное покрытие. отремонтировать
Дверь (входная)	ДУ		3,15	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна;

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Чапаевская средняя школа».

Советского района Республики Крым

С. Чапаевка, ул. Школьная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	Отсутствуют подвесные и настенные указатели, табло, знаки ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	ДУ	Установка подвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 19, 20, 26, 27	Ширина марша 1,30м. (норм. 1,35)	ДЧ (Г, С, У)	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Приобрести подъемник	ТСР
3.5	Дверь	есть		13, 14, 16,	Замечаний не выявлено	ДП-В		

				Оборудование входа автоматически открывающимися дверьми
Тамбур	ДП-В		9	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Чапаевская средняя школа».

Советского района Республики Крым

С. Чапаевка, ул. Школьная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		30	Отсутствуют опорные поручни в кабинете	ДУ	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В	ТР

			17, 25				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	18	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы,	ДЧ-В	Сделать предупредительную информацию о препятствии	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ (Г, С, У)		12,19,20,26,27,28,29	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ		10,11	Установка подвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ		30	Разместить опорные поручни в кабине с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями
Зальная форма обслуживания				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «11» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	Нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

И Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Чапаевская средняя школа»,

Советского района Республики Крым

С. Чапаевка, ул. Школьная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21, 22	Отсутствует устройство вешалок и места для временного размещения кресел, колясок, костылей, протезов и т.п.	ДЧ-И(к, о, у)	Оборудование туалетной комнаты устройством вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:		Установить поручни, поворотные или откидные сидения	КР

6.1	Визуальные средства	нет		Нет световой сигнализации	ДУ	Установить световую сигнализацию	ТР
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.		Установить световую и пожарную сигнализацию	
6.3	Тактильные средства	нет				Установить тактильные средства	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.		Установить световую и пожарную сигнализацию	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	нет			Установить световую сигнализацию
Тактильные средства	нет			Установить тактильные средства

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 297225, Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Школьная, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3527.00 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24494.00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1958, 1975, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чапаевская средняя школа» (краткое – МБОУ «Чапаевская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297225, Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Школьная, 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Советского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. 30 лет Победы, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 237 обучающихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт не используется

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ВНД</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>КР</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>КР</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>КР</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<u>КР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>КР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>КР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>КР</u>



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

И.В. Василько лист *22*

И.О. директора МБОУ
«Чапаявская средняя школа»

И.В. И.В.Василько
20.08.2017г.