Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Некрасовский детский сад «Ромашка»
Советского района Республики Крым
_____ О.В.Каракаш
«_31_» ___08____2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2-6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **297211, Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 8.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание, 1049,30 кв.м.
- 2 этажа
1.4. Год постройки здания - 1979, последнего капитального ремонта - 2015
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2017.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Некрасовский детский сад «Ромашка» (МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **297211, Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 8.**
1.8. Основание для пользования объектом (***оперативное управление***, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности ***(муниципальная)***
1.10. Территориальная принадлежность ***(муниципальная)***
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): ***администрация Советского района Республики Крым***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***297200 Республика Крым, Советский район, ул.30 лет Победы, д.15***

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение,* ***дошкольное образование****, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,* транспорт, *жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**.
2.3 Форма оказания услуг: (***на объекте***, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, *дистанционно*)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (***дети,*** взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: **80**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ***нет***)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **нет**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **800** м
3.2.2 время движения (пешком) **20** мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, ***нет***)
3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***
3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Некрасовский детский сад «Ромашка признано ***временно недоступно:***

Территория, прилегающей к зданию (участка):

- Отсутствуют оборудованные места для отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- Отсутствуют бортики на пути движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;
- Отсутствуют указатели на путях движения от остановки общественного транспорта до объекта.
-Перед входом в здание отсутствует информационный стенд.
- Не выделены места для автотранспорта инвалидов
- Удовлетворительное покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.
- Отсутствуют дренажные и водосборные решетки

Вход в здание 1

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Ширина проема двери не соответствует стандарту;

- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля
- Отсутствует нормативный пандус

Вход в здание 2

- Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей;
- Отсутствует контрастная маркировка на двери;
- Отсутствует кнопка вызова и табличка Брайля
- Отсутствует нормативный пандус

Пути движения внутри здания

- Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;
-Отсутствуют звуковые информаторы;
- Второй этаж недоступен для инвалидов – колясочников

Зоны целевого назначения здания

- Отсутствует необходимое свободное пространство для посетителей (минимальный размер площади кабинета) для индивидуального приема (на одно рабочее место) рекомендуется принимать 12 м2.
- Помещения не оборудованы специальными персональными приборами усиления звука;
- Отсутствуют рельефные знаки обозначения помещений.

Санитарно-гигиенические помещения

- Отсутствует универсальная туалетная комната, оборудованная для маломобильных групп населения

Системы информации на объекте

- Нарушение нормативных требований к размещению визуальных средств;
- Отсутствует акустическая системы информирования и оповещения на объекте;
- Отсутствует дублирование информации тактильными средствами;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2020 – 2025 годы**
в рамках исполнения ***План мероприятий «дорожной карты» Советского района Республики Крым по повышению значений доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2020— 2025 годы***
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

_____
4.7. Информация может быть обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации *zhit-vmeste.ru/map* и размещена на официальном сайте организации *http://ds-romashka.ucoz.com/*
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) 2-1 от « 15__ » __07___2020 г.

2. Акта обследования объекта:
№ акта 2-1 от «__15_____» ____07_____ 20_20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
« Некрасовский сад « Ромашка»
_____ Каракаш О.В.
«15» 07 2020г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 2-6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *дошкольное образовательное учреждение*
1.2. Адрес объекта:*297211 РК, Советского района, с.Некрасовка, ул.Октябрьская,8*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *2 этажа, 1049,30 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); *11421,00* кв.м
1.4. Год постройки здания: *1979*, последнего капитального ремонта: *2015*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального не планируется.*
1.6. Название организации (учреждения) – *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Некрасовский детский сад « Ромашка»*
(краткое – МБДОУ« Некрасовский детский сад « Ромашка»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *297211 РК, Советского района, с.Некрасовка, ул.Октябрьская,8*.
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (*муниципальная*)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная*, муниципальная*)
1.11. Вышестоящая организация : *Администрация Советского района Республики Крым*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *297200 РК, Советский район, пгт.Советский,ул.30 лет Победы,15.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, *образование,* социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования*
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте,* с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети,* взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - *нет*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *120 мест*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, *нет*)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : *нет*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *800* м
3.2.2 время движения (пешком*) 20 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,* нет),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;* регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	*ВНД*
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ВНД*
4	с нарушениями зрения	*ВНД*
5	с нарушениями слуха	*ВНД*
6	с нарушениями умственного развития	*ВНД*

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:
Каракаш О.В. заведующий +79788570626

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Некрасовский детский сад «Ромашка»
_____ О.В.Каракаш
« 15 » __07____ 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____1_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 297211, Республика Крым, с. Некрасовка, ул.Октябрьская, 8.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1049,30кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11421,00 кв.м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* не планируется
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Некрасовский детский сад «Ромашка» Советского района Республики Крым (МБДОУ« Некрасовский детский сад «Ромашка)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297211, Республика Крым, с. Некрасовка, ул.Октябрьская, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пассажирский транспорт не используется,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
3.2.2 время движения (пешком) 20 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение 1**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1а	2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2а	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3а	13,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	4а	3,4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5а	6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6а	8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7а	14

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Капитальный ремонт, ТСР

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, ТСР
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный ремонт, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2030 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____да_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____да_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;- да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____; -да;

4.4.6. другое _____

4.5 Информация может быть обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации *zhit-vmeste.ru/map* и размещена на официальном сайте организации *http://ds-romashka.ucoz.com/*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — Приложение 1
2. Входа (входов) в здание — Приложение 2
3. Путей движения в здании — Приложение 3
4. Зоны целевого назначения объекта — Приложение 4
5. Санитарно-гигиенических помещений — Приложение 5
6. Системы информации (и связи) на объекте — Приложение 6

Результаты фотофиксации на объекте « Некрасовский детский сад «Ромашка»

Поэтажные планы

Председатель:

Комиссии *Заведующий МБДОУ* *О.В.Каракаш* _____

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Секретарь Комиссии: медсестра, *М.С.Каракаш* _____

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Члены Комиссии: ст.воспитатель, председатель профсоюзного комитета Э.Э.Тома _____

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись*

заведующий хозяйством *О.П.Малыш* _____ _____

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

воспитатель *Т.А.Михайлюк* _____

(Должность, Ф.И.О.) *(Подпись)*

Председатель Советской районной общественной организации
Ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
Органов внутренних дел Л.И.Крюковская

Председатель правления Советского районного отделения
Крымской региональной организации Российский
Союз Ветеранов Афганистана В.П.Ливанов

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___»_____ 2020 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка»,
Советского района Республики Крым
с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	2а	1		ВНД		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	3а	1,2	Отсутствует оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации; информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	ВНД	Оборудование путей движения инвалидов, размещение информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть	8а	-				
1.4	Пандус (наружный)	НЕТ	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначены знаками (международными);	ВНД	Знаки парковки для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			В пределах участка здания и сооружений необходимо обеспечить непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.	ВНД		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДУ	-	1	Оборудование путей движения инвалидов, мест обслуживания и отдыха
Путь (пути) движения на территории	ДУ	-	1,2	Оборудование путей движения инвалидов, размещение информация о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Знаки парковки для инвалидов.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от___» _____2020

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка», Советского района Республики Крым
с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8а	-	Отсутствует противоскользящее покрытие, поручни	ВНД	Установка противоскользящего покрытия и поручней	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	ВНД	Установка пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9а	-	Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	ВНД	Установка: Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	9а	-	Отсутствует: -обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; - оборудование входа автоматически открывающимися дверьми - Отсутствует кнопка вызова - Отсутствует табличка Брайля	ВНД	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; Оборудование входа автоматически открывающимися дверьми	КР

2.5	Тамбур	есть	9а	-	Отсутствует: Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	ВНД	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Провести работы по улучшению информативности и комфортности	ВНД		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ВНД	9а	-	Установка: Отсутствует: -перед входом на расстоянии 0,9 м предупредительные знаки или разметка, тактильных и акустических указателей; -на площадке информационные устройства, табло, щиты с информацией о назначении, планировке и режиме работы объекта обслуживания; - при входах средств связи с администрацией.
Лестница (наружная)	ВНД	8а	-	Установка противоскользящего покрытия, перилл и поручней
Дверь (входная)	ВНД	9а	-	Нанесение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна; Оборудование входа автоматически открывающимися дверьми
Тамбур	ВНД	9а	-	Выделение фактурой, цветом, иными средствами распознавания входных дверей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «____» _____2020 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка», Советского района Республики Крым с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,галерея,	есть	6а	8	Отсутствуют подвесные и настенные указатели, табло, знаки ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	ВНД	Установка подвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10а	12	Ширина марша 1,30м. (норм. 1,35)	ВНД	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	2-й этаж недоступен для инвалидов колясочников		Прибор лестницеход	ТСР
3.5	Дверь	есть	9а	-	Замечаний не выявлено	ДУ		
3.6	Пути эвакуации	есть	3а 2а	12,1 3,14	Замечаний не выявлено	ВНД		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы,	ВНД	Сделать предупредительную информацию о препятствии	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ВНД	10а	12	Нанесение контрастной цветной полосы и фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъёма)
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ВНД	6а	8	Установка подвесных и настенных указателей, табло, знаков, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____2020 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка», Советского района Республики Крым с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4а	3, 4	Отсутствуют опорные поручни в кабинете	ВНД	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	11а	5	Отсутствует предупреждающая контрастная маркировка консольно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п. размещение	ВНД	Нанести предупреждающую контрастную маркировку консольно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключающее их случайное задевание.	КР
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.4	Кабина индивид.го обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ВНД		

II Заключение по зоне:

Наименование структ.-функц. зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД	4а	3,4	Разместить опорные поручни в кабинете с учетом удобства пользования (самими поручнями и другими устройствами и приспособлениями
Зальная форма обслуживания	ВНД	11а	5	Нанести предупреждающую контрастную маркировку консольно выступающих ручек, рычагов, крючков, горизонтальных панелей и т.п., размещение, исключающее их случайное задевание.

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__-» _____ 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___»_____ 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «____»___--2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка», Советского района Республики Крым
с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6,7	Отсутствует устройство вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей,протезов и т.п.	ВНД	Оборудование туалетной комнаты устройством вешалок и места для временного размещения кресел колясок, костылей, протезов и т.п.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют шкафы, места для хранения кресел-колясок	ВНД	**Индивидуальные шкафы**: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. **Скамьи в гардеробных** размером 0,6 на 0,8 м. **Проходы между рядами для шкафов** гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. **В раздевальных при спортивных сооружениях** для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (**площадью каждая не менее 4 кв.м**);	КР

							- индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов		Установить поручни, поворотные или откидные сидения	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД		6,7	КР
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Некрасовский детский сад «Ромашка», Советского района Республики Крым, с.Некрасовка ул.Октябрьская,8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нет световой сигнализации	ВНД	Установить световую сигнализацию	КР
6.2	Акустические средства	НЕТ	-	-	Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.	ВНД	Установить световую и пожарную сигнализацию	КР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	ВНД	Установить тактильные средства	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией.		Установить световую и пожарную сигнализацию	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД	-	-	Установить световую сигнализацию
Тактильные средства	ВНД	-	-	Установить тактильные средства

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: