

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №11 «Буратино»
Города Бахчисарай Республики Крым
«08» *август* 2022г.
Мосина Г.Т.

ПАСПОРТ

Доступности образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад № 11 «Буратино»
города Бахчисарай Республики Крым
на 2022-2025гг.

2022г.

Приложение 1



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МБДОУ «ДС №11 «Буратино»
г. Бахчисарай РК
Г.Т. Мосина

Приказ № 1-44 ОД от 08.04.2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №22/2022 от 8 апреля 2022г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Бахчисарай» г. Бахчисарай РК.**
- 1.2. Адрес объекта **298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-В**
- 1.3. 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **959.6 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **6076 кв. м.**
- Год постройки здания **1977г.**
- 1.4. Год последнего капитального ремонта **2011**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г, капитального -при наличии финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Буратино» города Бахчисарай Республики Крым
МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай РК
- 1.7. Юридический адрес организации(учреждения) **298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-В**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
298400, Республика Крым г. Бахчисарай, ул. Советская, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг
Дошкольное образование, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

инвалиды с нарушениями умственного развития при обращении

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость **120 человек**, пропускная способность **150 человека**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 «Крымская-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №2 «Больница-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №3 «Крымская-Дачи» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №4 «6 микрорайон – 7 микрорайон» остановка ул. Фрунзе,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Нет (перепады высоты до 0,5 м, асфальтное покрытие в ямах, трещинах)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет,

нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"- временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, выделить места для автостоянки(парковки) автотранспорта инвалидов, устранить неровности покрытия путей движения по территории прилегающей к зданию
2	Вход (входы) в здание	Один из запасных выходов переоборудовать во входную площадку (в соответствии с требованиями СНиП) для лиц с ограниченными возможностями. Организационные мероприятия, ремонтные работы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, ремонтные работы, оказание ситуационной помощи
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы, - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия. По пути движения установить информацию об объекте.
8.	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСР,

	Организация альтернативной формы обслуживания (организация сопровождения)
--	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года
в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2025 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 18 октября 2021 г. N 1770)
(указывается наименование документа: программы,
плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
помещений ОУ.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «08» апреля 2022г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 акт от «08» апреля 2022г.,
3. Решения Комиссии от «08» апреля 2022г.,

Представитель организации, расположенной на объекте:
Заведующий МБДОУ «ДС №11 «Буратино»
Мосина Галина Тимофеевна

Тел. +7 978 113 76 30

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Заместитель заведующего по АХЧ
Семенова Ольга Дмитриевна

(подпись, Ф.И.О., должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

Приложение 1.1

**Анкета**

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай РК (основное здание)**

1.2. Адрес объекта **298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-В**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 959,6 кв. м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **6076 кв. м.**

Год постройки здания **1977г.**

- последнего капитального ремонта **2011**

1.4. Год последнего капитального ремонта **2011**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального при наличии финансирования

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Буратино» города Бахчисарай Республики Крым

МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай РК

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298400, Республика Крым, г.**

Бахчисарай, ул. Мира, 3-В

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

298400, Республика Крым г. Бахчисарай, ул. Советская, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

Дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

инвалиды с нарушениями умственного развития при обращении

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость

120 человек, пропускная способность 150 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) (да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 «Крымская-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №2 «Больница-Староселье» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №3 «Крымская-Дачи» остановка ул. Фрунзе,

Маршрут №4 «6 микрорайон – 7 микрорайон» остановка ул. Фрунзе,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Нет (перепады высоты до 0,5 м, асфальтное покрытие в ямах, трещинах)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет,

нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, выделить места для автостоянки(парковки) автотранспорта инвалидов, устранить неровности

		покрытия путей движения по территории прилегающей к зданию
2	Вход (выходы) в здание	Один из запасных выходов переоборудовать в входную площадку (в соответствии с требованиями СНиП) для лиц с ограниченными возможностями. Организационные мероприятия, ремонтные работы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг.мероприятия, ремонтные работы, оказание ситуационной помощи
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы, - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП, Оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия. По пути движения установить информацию об объекте.
8.	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано не проводилось



Мосина Галина Тимофеевна, заведующий МБДОУ «ДС №11

«Буратино», телефон +7 978 113 76 30

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1.2.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
МБДОУ «ДС №11 «Буратино»
Г. Т. Мосина
Приказ № 1-44 ОД от 08.04.2022г.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай РК

1.2. Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-В

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 959,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6076 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1979г. последнего капитального ремонта 0

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022 год, капитального при наличии финансирования

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Буратино» города Бахчисарай Республики Крым
МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай РК

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, 3-В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта

общественного - 400 м, частного 10-15 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Да, (фото № 24 - тротуар)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

Да (фото № 22 - переход)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Нет (перепады высоты до 0.5 м, асфальтное покрытие в ямах, трещинах) (фото № 26)

3.3. Организации доступности для инвалидов - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиеническое помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить информацию об объекте, выделить места для автостоянки(парковки) автотранспорта инвалидов, устранить неровности покрытия путей движения по территории прилегающей к зданию
2	Вход (входы) в здание	Один из запасных выходов переоборудовать в входную площадку (в соответствии с требованиями СНиП) для

		лиц с ограниченными возможностями. Организационные мероприятия, ремонтные работы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мероприятия, ремонтные работы, оказание ситуационной помощи
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ремонтные работы, - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонтные работы, Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организовать размещение комплексной системы информирования на всех зонах объекта в соответствии с нормами СНиП, Оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия. По пути движения установить информацию об объекте.
8.	Все зоны и участки	Ремонтные работы, индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативной формы обслуживания(организация сопровождения)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____,

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений ОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дана не размещена
(наименование сайта, портала)

Заведующий МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай

(Должность, Ф.И.О.)

Г.Т. Мосина

Заведующий хозяйством

(Должность, Ф.И.О.)

О.Д. Семенова



Приложение 1.2.1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «08» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай**

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,5, 6	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДП-В	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	схема № 1	1,2, 3,5, 6	Отсутствие прорезиненной плитки	ДП-В	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Автостоянка и парковка	есть		21	Отсутствие автостоянки и парковки	ДУ	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Общие требования к зоне				специально выделенной зоны или участка	ДУ	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-В		3	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

*ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВНД – недоступно*

Приложение 1.2.2.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «08» апреля 2022г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай**

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,6	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5,6	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		5,6		ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.5	Тамбур	есть		7		ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-В)		25	Индивидуальное решение с ТСР
--	-------	--	----	---------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С,Г, У)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7-10	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничитель на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.5	Дверь 1 эт	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм,	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР

					тактильной ленты			
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		25	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С, Г, У)

Приложение 1.2.4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «08» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-	-	ДЧ-И (С, Г, У)	-	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		17-18	Отсутствие своевременного получения визуальной, тактильной и акустической информации	все	Обеспечить своевременной визуальной тактильной акустической информацией	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет		-	-	--		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-		-	Приспособление	все	-	Обеспечить своевременной визуальной тактильной акустической информацией

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП
--	----	--	--	------------------------------

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С, Г, У)

Приложение 1.2.5.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «08» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I I – места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.2	Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С, Г, У)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19-20	Возле унитазов и раковин не оборудованы поручни	все	В группе, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевой поддон	нет		19-20	Не оборудованы поручни	все	Установить опорные поручни	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	--		-
	Общие требования к зоне			-	Не приспособлен	все	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины и унитазы	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С, Г, У)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай**

Адрес объекта

298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.Мира, 3-В

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет ДЧ – И (С, Г, У)

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории
на 2022-2025 гг.**

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объект а	№ пасп орта дост упно сти объе кта	Плановые работы		Ожидае мый результ ат (по состояни ю доступн ости)***	Финансиров ание		Ответственн ый исполнитель соисполните ли	Дата текущего контроля
				Содерж ание работ*	Вид** работ		Объем , тыс. руб.	Исто чник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай	298400, Респуб лика Крым, г. Бахчис арай, ул. Мира, 3-В		ПСД	Рек	ДЧ-И (С, Г, У)			Заведующи й Мосина Т.Т	15.03.25г

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата не размещена
(наименование сайта, портала)

Заведующий МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай

(Должность, Ф.И.О.)

Г.Т. Мосина

Заведующий хозяйством

(Должность, Ф.И.О.)

О.Д. Семенова



(Подпись)

(Подпись)

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай Республики Крым.

План предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДООУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;
- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МБДОУ «ДС № 11 «Буратино» г. Бахчисарай РК.

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 - повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в ДООУ;
 - создание в детском саду доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 - для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории;
 - разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;
 - разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;
 - проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;
 - осуществление сотрудничества с общественными организациями, иницирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.
4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательных моделях.
5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;
- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;

- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;
- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

План мероприятий по выполнению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «ДС №11 «Буратино» г. Бахчисарай на 2022-2025 гг.

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг			Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг	Примечания
		2023	2024	2025		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок):					
1.1.	ремонт асфальтового покрытия			+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.2.	установка разграничительной стены с дверным проёмом для зонирования кабинетов специалистов		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.3.	оборудование наружной лестницы пандусом, кнопкой вызова персонала, установка противоскользящего покрытия		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
2.	Вход в здание:					
2.1.	ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета	+			заведующий хозяйством	При наличии бюджетных ассигнований
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):					
3.1.	установка перил со второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
3.2.	покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом.	+	+	+	заведующий хозяйством	При наличии бюджетных ассигнований
4.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1.	организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
4.2.	Оборудование приспособлений для своевременного получение визуальной, тактильной и		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований

	акустической информации					
5.	Санитарно-гигиенические помещения					
5.1.	организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение		+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
5.2	Возле унитазов установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.		+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
6.	Система информации на объекте					
6.1.	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований

Приложение - РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «Детский сад №11 «Буратино» г. Бахчисарай Республики Крым

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №11 «Буратино» города Бахчисарай Республики Крым: 298400,
Республика Крым город Бахчисарай улица Мира 3-В



Фото №1 Вход на прилегающую территорию




Фото №2 Вход на прилегающую территорию



Фото №3 Прилегающая территория




Фото №4 Прилегающая территория пути эвакуации



Фото №5 Главный вход подъезд №1



Фото №6 Главный вход подъезд №2




Фото № 7 Тамбур и пути движения внутри здания (внутренняя лестница)




Фото № 8 Тамбур и пути движения внутри здания (внутренняя лестница)



Фото № 9 Пути движения внутри здания




Фото № 10 Тамбур и пути движения внутри здания (внутренняя лестница)



Фото №11 Зона целевого назначения здания (музыкально-физкультурный зал)



Фото №12 Зона целевого назначения здания (музыкально-физкультурный зал)



Фото № 13 Приемная-раздевальная




Фото № 14 Зона целевого назначения здания (зальная форма обслуживания-игровая в группе)



Фото № 15 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания-игровая в группе)



Фото № 16 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания-игровая в группе)



Фото № 17 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания-спальная комната)



Фото № 18 Зона целевого назначения здания
(зальная форма обслуживания- спальная комната)




Фото № 19 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 20 Санитарно-гигиеническое помещение




Фото № 21 Автостоянка (парковка)




Фото № 22 Пути движения к объекту от остановки



Фото № 23 Пути движения к объекту



Фото № 24 Пути движения к объекту



Фото № 25 Общий вид здания