

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 им. И.В. Курчатова»
муниципального образования городской
округ Симферополь
Республики Крым**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2020 год

Заместитель начальника
департамента труда и
социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
А.В. Джалилов
04 2020г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
 - 1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса, 32
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - соединённые между собой переходом 2-го этажа 2-х этажное здание и 4-х этажное здание общей площадью - 6692 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 9174 кв.м.
 - 1.4. Год постройки зданий - 1840 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное), последнего капитального ремонта - 2010 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное)
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» г. Симферополя)
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса, 32
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование среднее общее
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1350 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Ул. Желябова», далее двигаться по тротуару в направлении школы

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ (К, С), ДЧ-И(О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ДЧ-И (Г, С), ДУ (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями)- 2019 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _ -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 23.04.2020 www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "24" марта 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 2 от "01" апреля 2020 г.

3. Решения Комиссии по проведению паспортизации МБОУ «Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» г. Симферополя)


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ
 «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова»
 И.В. Гребенникова
 «24» марта 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
 - 1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул.К.Маркса, 32
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - соединённые между собой переходом 2-го этажа 2-х этажное здание и 4-х этажное здание общей площадью - 6692 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 9174 кв.м.
 - 1.4. Год постройки зданий - 1840 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное), последнего капитального ремонта - 2010 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное)
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» г. Симферополя)
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г.Симферополь, ул. К.Маркса, 32
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование среднее общее
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1350 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Ул. Желябова», далее двигаться по тротуару в направлении школы.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
 Согласовано _____ заместитель директора по АХЧ МБОУ «Гимназия №1
 им. И.В. Курчатова» Шарый Владимир Александрович, тел. +7 978 7548552
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Заместитель начальника
департамента труда и
социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
А.В. Джалилов
" 07 " 04 2020г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ 2**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым**
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса, 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - соединённые между собой переходом 2-го этажа 2-х этажное здание и 4-х этажное здание общей площадью - 6692 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 9174 кв.м.
- 1.4. Год постройки зданий - 1840 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное), последнего капитального ремонта - 2010 (2-ух этажное) и 1982 (4-ёх этажное)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» г. Симферополя)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование основное общее

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Ул. Желябова», далее двигаться по тротуару в направлении школы (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ (К, С), ДЧ-И(О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ДЧ-И (Г, С), ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О), слуха (Г) и зрения (С), доступным условно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и передвигающимся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. У входа в здание школы имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид».

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка.

Для обеспечения доступности объекта для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется обустроить пороги внутри здания. Также, для инвалидов-колясочников, рекомендуется увеличить ширину дверных полотен внутри здания. В здании имеется мобильный лестничный подъёмник для перемещения по лестничным маршам внутри здания инвалидов - колясочников. Лестничный же марш у входа в здание для инвалидов - колясочников дублируется пандусом с двухуровневыми поручнями, а для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата вдоль этого марша лестницы установлены опорные поручни. Вход на территорию школы через калитку входных ворот не доступен для инвалидов - колясочников, в связи с тем, что калитка имеет каркас с порогом высотой 0,06 м. У входных ворот рекомендуется установить дополнительную кнопку вызова сотрудника персонала для оказания помощи инвалидам вышеуказанной категории или перенести в вышеуказанное место кнопку вызова, установленную у входных дверей.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, внутри здания, рекомендуется нанести тактильно - контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. На краевых ступенях лестничного марша у входа в школу нанесена контрастная маркировка и предупреждающие тактильно - контрастные указатели перед ним. На прозрачных полотнах входных дверей нанесена контрастная маркировка в виде кругов.

В санитарно-гигиенических помещениях рекомендуется установить опорные поручни у унитазов и раковин, места крепления для костылей и тростей. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова персонала.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) - 2019 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 4 л.

3. Путей движения в здании на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте 72 фото на 17 л.

Поэтажные планы, паспорт -, на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Заместитель директора МБОУ

«Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» Шарый В.А.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

специалист по охране труда МБОУ

«Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» Синева И.В.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

системный администратор МБОУ

«Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» Батыр Э.И.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

главный специалист отдела

по вопросам доступности


Департамента труда и социальной

защиты населения администрации

города Симферополя

Киселева Э.В.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Председатель ассоциации

инвалидов и общественных

организаций инвалидов РК

Кучмий Д.С.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение согласовано "-" "-" 20 г. (протокол N -)

Комиссией (название) -

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "01" апреля 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова», г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	6,7	Железные ворота с выделенной калиткой, проём которой имеет каркас ограничивающий свободное перемещение.	К,О	Обустроить вход.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8, 9	нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	-	6-9	ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На пешеходном пути к зданию школы отсутствуют бордюрные съезды в местах пересечения пешеходных и транспортных путей.

В связи с тем, что вход на территорию школы через калитку входных ворот не доступен для инвалидов - колясочников, рекомендуется у входных ворот установить кнопку вызова сотрудника персонала.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 01 " апреля 2020г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова», г. Симферополь, ул. К.Маркса, 32

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Вид ы рабо т
2.1	Лестница (наружная) главный вход	есть		9, 10, 11	нет	-	-	-
2.2	Пандус (наружный) главный вход	есть		12	нет	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью) главный вход	есть		13, 14	нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		11, 13, 14	нет	-	-	-
2.5	Тамбур	есть		15, 16	нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечена доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В		9-16	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

У входа в здание имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная знаком-пиктограммой «Инвалид», расположенная в доступном месте.

Лестничный марш на входе в здание обустроен опорными поручнями. На лестничном марше применена контрастная маркировка крайних ступеней и имеется предупреждающие тактильно - контрастные указатели перед ним.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, лестничный марш дублируется пандусом, который имеет двухсторонние двухуровневые поручни.

На стеклянных полотнах входных дверей нанесена контрастная маркировка в виде кругов.

Поверхность ступеней и входной площадки имеют покрытие из противоскользящего материала.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "01" апреля 2020г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова», г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе, рекреации	есть		17, 18, 20-25, 29, 31	Отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные указатели перед препятствиями (дверьми, лестничными маршами).	С	На участках пола предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели: - на расстоянии 0,3м от плоскости дверных полотен (дверь открывается по ходу движения); - на расстоянии 0,9м от плоскости дверного полотна (дверь открывается навстречу движения); - на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания): межэтажные	есть		23, 26-27, 30, 32, 33	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней всех лестничных маршей. Отсутствуют опорные пристенные поручни вдоль	С О	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). Обустроить пристенные опорные поручни.	ТР, ТСР

					лестничного марша в коридорном переходе соединяющем два здания .			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или <u>подъемник</u>) Лестничный подъемник	есть		19	-	К	-	-
3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно-гигиенических помещениях)	есть		35-48	Высота дверных порогов более 0,014 м (от 0,025 до 0,07 м.). Ширина дверных полотен менее 0,90 м., однопольных дверей (от 0,60 до 0,85 м) и рабочих створок двустворчатых дверей (от 0,56 до 0,66).	К, О	Свести к минимуму высоту порогов или обустроить их съездами. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м.	КР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		нет	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне							Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

І Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ (С, К)		17-27, 29-33, 35-48	КР, ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для перемещения по лестничным маршам внутри здания инвалидов-колясочников имеется мобильный лестничный подъёмник.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова»,
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания -учебные классы	есть	-	52, 53, 54, 55	Отсутствие выделенных мест для инвалидов.	Г, К, О. С	Предусмотреть места для учащихся - инвалидов: – с дефектами слуха выделить первые столы в ряду у окна или в среднем ряду, установить световой сигнализатор школьного звонка; - с нарушениями зрения выделить места в первых рядах от учительского стола и рядом с окном, обеспечив места дополнительным освещением; – с нарушением функций опорно- двигательного аппарата (в том числе инвалиды- колясочники) первые столы (желательно одноместные многоуровневые) в ряду вблизи дверей и в одном уровне с входом в	ТСР

	Кабинеты: - директор - медицинские			- 49, 50	Отсутствуют сезды на перепадах высот пола в виде подиумов перед досками в классах физики и химии. - -	К - - -	помещение класса. Обустроить сездами (можно приставными деревянными).	
4.2	Зальная форма обслуживания - актовый зал - спортзалы, раздевалки - столовая - музей - библиотека	есть	-	60, 61 62, 63, 64, 65 66, 67 58, 59 56. 57	Отсутствие выделенных места для инвалидов. Вход на сцену не обустроен пандусом - - - Отсутствуют выделенные места для инвалидов.	К, О К - - - К, О, С	Предусмотреть места для учащихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. Обустроить пандусом вход на сцену для инвалидов- колясочников. - - - Выделить места для инвалидов.	ТСР
4.3	Прилавочная форма	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

І Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения объекта	ДП-И (О, У), ДЧ-И (Г, С), ДУ (К)	-	49-67	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для решения вопросов доступности следует организовать оказание инвалидам необходимой помощи со стороны работающего персонала.

При размещении одноместных столов в учебных классах будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами и стеной, проходов к доске и входной двери.

Рекомендуется для учащихся с нарушениями слуха предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка во всех учебных помещениях.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 01 " апреля 2020г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова», г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		68-72	Отсутствуют универсальные туалетные кабинки для МГН. Кабинки с унитазом шириной 0,80 м и глубиной 1,20 м Перепады высот пола в виде двух ступеней.	К, О, С	Универсальная туалетная кабинка в санитарно-гигиенических помещениях должна иметь размеры: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м, в которой следует предусматривать установку унитаза, стационарных и откидных опорных поручней у раковины и унитаза, поворотных или откидных сидений у унитаза. Перепады высоты пола не должны превышать 0,014 м.	КР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)		68-72	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 01 " апреля 2020г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова», г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	9, 26, 28, 29, 34, 43, 48	Отсутствие полной доступной визуальной информации в здании	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	есть	-	11	Отсутствие полной информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В		9, 11, 26, 28, 29, 34, 43, 48	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует полная информация о наименовании помещений на объекте.



фото 1



Фото 2



фото 3



Фото 4



фото 5



Фото 6



фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



фото 12



фото 13



фото 14



фото 15



фото 16



фото 17



фото 18



фото 19



Фото 20



фото 21



Фото 22



фото 23



фото 24



фото 25



фото 26



фото 27




Фото 28



фото 29



фото 30



фото 31



фото 32



Фото 33




фото 34



фото 35




фото 36




фото 37



фото 38



фото 39



фото 40



Фото 41



фото 42



Фото 43



фото 44



фото 45



фото 46



фото 47




фото 48



Фото 49



фото 50



Фото 52




фото 53



Фото 54




фото 55



фото 56



фото 57



Фото 58



фото 59



Фото 60




фото 61



Фото 62



фото 63



ФОТО 64



ФОТО 65



ФОТО 66



ФОТО 67



Фото 68



фото 69



Фото 70



фото 71



фото 72