

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №11 им. К.А. Тренёва»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2019 год

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
труда и социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
Д.А. Фератова
"15" ноября 2019г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью – 7858,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 32760 кв. м.
1.4. Год постройки здания - 1979, последнего капитального ремонта - 2018 (санузлы, пищеблок, дренажная система)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020 (стадион)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» г. Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1300 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Фуршет», далее двигаться по тротуару в направлении школы
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, У), ДЧ-И (С), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, О, У, С), ВНД (К)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, К, О, У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О) и слуха (Г), доступным условно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и передвигающимся на креслах - колясках (К), и временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию объекта от остановки транспорта рекомендуется организовать работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пешеходного пути и обустройству бордюрных съездов в местах пересечения пешеходных и транспортных путей.

На открытых спортивных площадках, расположенных на прилегающей территории к объекту, необходимо провести ремонт поверхности площадок и прилегающих к ним пешеходных дорожек.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата обустроить дверные пороги внутри объекта.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках по территории, прилегающей к зданию объекта, необходимо обустроить бордюрные съезды и оборудовать отдельный въезд на открытые спортивные площадки. На входе и внутри здания обустроить дверные пороги, увеличить ширину дверных полотен внутри здания. В здании имеется лестничный гусеничный подъёмник. У входа в здание школы имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид», расположенная в доступном месте для инвалидов.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения применить тактильно - контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. На краевых ступенях лестничного марша у входа в школу нанесена контрастная маркировка. В доступном месте у входа в здание имеется информационная табличка о наименовании объекта с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов с нарушениями зрения.

В санитарно-гигиенических помещениях установить опорные поручни у унитазов и раковин, места крепления для костылей и тростей. Для оказания своевременной помощи

инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями)- 2019 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _ -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 13.11.2019 www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "07" ноября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 2 от "15" ноября 2019 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» г. Симферополя)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Гимназия №11 им. К.А. Тренёва»

Е.В. Крамчанина

« 07 » _ноября_ 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295044, Республика Крым, г.Симферополь, ул.1-ой Конной Армии, 86-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью – 7858,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 32760 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта - 2018 (пищевблок, санузлы, дренажная система)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020 (стадион)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» г. Симферополя)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295044, Республика Крым, г.Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Фуршет», далее двигаться по тротуару в направлении школы.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): есть (бордюры тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано _____ заместитель директора по АХЧ МБОУ «Гимназия №11
им. К.А. Тренёва» г. Симферополя Жовна Вячеслав Валерьевич, тел. +7 9788129707
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Начальник департамента
труда и социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
Д.А. Фератова
"15" ноября 2019г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ 2**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью – 7858,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 32760 кв. м.
1.4. Год постройки здания - 1979, последнего капитального ремонта - 2018 (санузлы, пищеблок, дренажная система)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно по мере необходимости, капитального - 2020 (стадион)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» г. Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295044, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование основное общее

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Фуршет», далее двигаться по тротуару в направлении школы (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, У), ДЧ-И (С), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, О, У, С), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, К, О, У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О) и слуха (Г), доступным условно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и передвигающимся на креслах - колясках (К), и временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию объекта от остановки транспорта рекомендуется организовать работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пешеходного пути и обустройству бордюрных съездов в местах пересечения пешеходных и транспортных путей.

На открытых спортивных площадках, расположенных на прилегающей территории к объекту, необходимо провести ремонт поверхности площадок и прилегающих к ним пешеходных дорожек.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата обустроить дверные пороги внутри объекта.

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках по территории, прилегающей к зданию объекта, необходимо обустроить бордюрные съезды и оборудовать отдельный въезд на открытые спортивные площадки. На входе и внутри здания обустроить дверные пороги, увеличить ширину дверных полотен внутри здания. В здании имеется лестничный гусеничный подъёмник. У входа в здание школы имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид», расположенная в доступном месте для инвалидов.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения применить тактильно - контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. На краевых ступенях лестничного марша у входа в школу нанесена контрастная маркировка. В доступном месте у входа в здание имеется информационная табличка о наименовании объекта с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов с нарушениями зрения.

В санитарно-гигиенических помещениях установить опорные поручни у унитазов и раковин, места крепления для костылей и тростей. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) - 2019 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 11 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 7 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 5 л.
- Результаты фотофиксации на объекте 78 фото на 17 л.
- Полэтажные планы, паспорт -, на - л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:
Директор МБОУ

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» Крамчанина Е.В.
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХЧ МБОУ

«Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» Жовна В.В.
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

главный специалист отдела
по вопросам доступности
Департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя
(должность, Ф.И.О.)

Киселева Э.В.

(подпись)

Председатель ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов РК

Кучмий Д.С.
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " - " - 20 - г. (протокол N -)
Комиссией (название) -

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "15" ноября 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва», г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию: - главный вход (ул. 1-ой Конной армии); - вход с ул. Залесской	есть	-	5, 8	нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории, спортплощадки	есть	-	9 - 10, 13, 15-17	Поверхность территории спортивных площадок и пешеходных дорожек вокруг них неровная, имеет разрушения, выбоины на асфальте, или отсутствие асфальтобетонного покрытия. Входы на спортивные площадки оборудованы лестничными маршами, которые не дублируются пандусами или подъёмными устройствами. Отсутствуют бордюрные съезды.	Все К К	Провести ремонт поверхности территории спортивных площадок, и оборудовать доступный вход для инвалидов-колясочников на спортивные площадки. Оборудовать бордюрные съезды.	КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть		11, 12, 14	Отсутствуют контрастная маркировка краевых ступеней и предупрежда-	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей	ТСР

					ющие тактильно - контрастные указатели.		нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). Предусмотреть тактильно- контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени нижнего марша и верхней ступени верхнего марша.	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)	-	5, 8 -17	КР, ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вследствие того, что на входах на спортивные площадки имеются крутые лестничные марши, рекомендуется, при проведении капитального ремонта территории спортплощадок, для инвалидов - колясочников обустроить вход на спортплощадки от ворот со стороны улицы Залесской, так как в этом месте имеется не большой перепад высоты пешеходного пути(фото 17).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 15 " ноября 2019г.

I Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва», г. Симферополь,
ул. 1-ой Конной Армии, 86-А**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Вид ы рабо т
2.1	Лестница (наружная) главный вход	есть		18-19	Отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели.	С	Предусмотреть тактильно- контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступенях марша лестницы.	ТСР
2.2	Пандус (наружный) главный вход	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью) главный вход	есть		21	Отсутствует тактильно- контрастный указатель перед дверью	С	Предусмотреть перед входной дверью на расстоянии 0,9 м предупреждающ ий тактильно- контрастный указатель.	ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		20, 21	Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	С	Предусмотреть контрастную маркировку в виде круга или квадрата.	ТСР
2.5	Тамбур	есть		21- 23	нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, У), ДЧ-И (С), ДУ (К)		18 - 23	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: имеется в наличии мобильный лестничный подъёмник для преодоления марша инвалидами колясочниками. У входа в здание имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная знаком-пиктограммой «Инвалид», расположенная в доступном месте. На лестничном марше применена тактильно-контрастная маркировка крайних ступеней. На стеклянном полотне входной двери нанесена контрастная маркировка в виде квадрата.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "15" ноября 2019г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва», г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе, рекреации	есть		24- 34,45, 46,59	Отсутствуют предупреждаю- щие тактильно - контрастные указатели перед препятствиями (дверьми, лестничными маршами).	С	На участках пола предусмотреть предупреждающие тактильно- контрастные указатели: - на расстоянии 0,3м от плоскости дверных полотен (дверь открывается по ходу движения); - на расстоянии 0,9м от плоскости дверного полотна (дверь открывается навстречу движения); - на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания): межэтажные	есть		31-33	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней всех лестничных маршей.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета).	ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	есть		23	-	К	Имеется мобильный	-

	(или <u>подъемник</u>)						гусеничный подъемник.	
3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно- гигиенических помещениях)	есть		21-23, 31, 34, 37-40, 42-49, 51-52, 54, 56,59- 60, 62, 64, 67, 69, 74, 75	Ширина однопольных дверных полотен и рабочих створок двустворчатых дверей (в том числе межкоридор- ных) менее 0,90 м (от 0,60 до 0,90 м.). Высота дверных порогов более 0,014 м (от 0,025 до 0,07 м.)	К К, О	Увеличить ширину дверных полотен и створок дверей (не менее 0,9 м). Свести к минимуму высоту порогов или обустроить их скатами или съездами.	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	28, 29, 31, 33, 39, 49, 50	Отсутствует полная визуальная информация путей эвакуации.	Все	На всех путях эвакуации разместить визуальную информацию. Предусмотреть световые оповещатели, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.	ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне							Удобное и беспрепятственно е передвижение МГН внутри здания	

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У), ДУ (К), ВНД (С)		21-34, 37-40, 42-52, 54, 56, 59-60, 62, 64, 67, 69, 74, 75	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути эвакуации должны быть окрашены краской светящейся в темноте, или наклеены световые ленты.

Для инвалидов-колясочников рекомендуется рассмотреть вопрос организации запасного выхода через выход на фото 49-50, с наружной стороны которого отсутствует лестничный марш, но который необходимо адаптировать для данной категории инвалидов (расширить дверной проём и устранить порог), и обозначить знаком пиктограммой «Инвалид».

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 15 " ноября 2019г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва»,
г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания -учебные классы	есть	-	53- 55, 57, 58	Отсутствие выделенных мест для инвалидов.	Г, К, О. С	Предусмотреть места для учащихся - инвалидов: — с дефектами слуха выделить первые столы в ряду у окна или в среднем ряду, установить световой сигнализатор школьного звонка; - с нарушениями зрения выделить места в первых рядах от учительского стола и рядом с окном, обеспечив места дополнительным освещением; — с нарушением функций опорно- двигательного аппарата (в том числе инвалиды- колясочники) первые столы (желательно одноместные многоуровневые) в ряду вблизи дверей и в одном уровне с входом в	ТСР

	Кабинеты: - директор - социальный педагог - психолог - медицинский			42 61 63 44	Отсутствуют съезды на перепадах высот пола в виде подиумов перед досками и в классе музыки на многоярусном полу. - - - -	К - - - -	помещение класса. Обустроить съездами (можно деревянными). - - - -	
4.2	Зальная форма обслуживания - актовый зал - спортзал, раздевалки -паркетный зал -гимнастический зал - столовая - музеи - библиотека	есть	-	65, 66 38, 41 46 73 35, 36 68, 70 71, 72	Отсутствие выделенных места для инвалидов. Перепад высоты сцены не обустроен пандусом - - - - - - - - Отсутствуют выделенные места для	К, О К - - - - - - - К, О, С	Предусмотреть места для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. Обустроить пандусом вход на сцену для инвалидов-колясочников. - - - - - - - Выделить места для инвалидов.	ТСР

					инвалидов.			
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

І Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения объекта	ДУ (Г, О, У, С), ВНД (К)	-	35-36, 38, 41-42, 44, 46, 53-55, 57-58, 61, 63, 65-66, 68, 70-73	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для решения вопросов доступности следует организовать оказание инвалидам необходимой помощи со стороны работающего персонала.

При размещении одноместных столов в учебных классах будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами и стеной, проходов к доске и входной двери.

Рекомендуется для учащихся с нарушениями слуха предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка во всех учебных помещениях.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 15 " ноября 2019г.

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва»,
г. Симферополь, ул. 1-ой Конной Армии, 86-А**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		75- 78	Отсутствуют универсальные туалетные кабинки для МГН. Кабинки с унитазом шириной 0,80 м и глубиной 1,20 м Перепады высот пола в виде двух ступеней.	К, О, С	Универсальная туалетная кабинка в санитарно- гигиенических помещениях должна иметь размеры: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м, в которой следует предусматривать установку унитаза, стационарных и откидных опорных поручней у раковины и унитаза, поворотных или откидных сидений у унитаза. Перепады высоты пола не должны превышать 0,014 м.	ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно- гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)		75-78	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в санитарно-гигиенических помещениях объемно-планировочные решения кабинок с унитазом не соответствуют потребностям инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от " 15 " ноября 2019г.

I Результаты обследования:

**6. Система информации на объекте МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва»,
г. Симферополь, ул. 1-ой конной Армии, 86-А**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	18, 20, 25, 29, 33, 59, 67	Отсутствие полной доступной визуальной информации в здании	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	есть	-	18- 19	Отсутствие полной информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г, О, У, К), ВНД (С)		18-20, 25, 29, 33, 59, 67	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует полная информация о наименовании помещений на объекте.



Φoto 1



φoto 2



Φoto 3



Φoto 4



фото 5

Ул. 1-ой Конной Армии



Фото 6



фото 7



Фото 8



Фото 9



фото 10



фото 11



фото 12



Фото 13



фото 14



Фото 15



фото 16



Фото 17



фото 18



фото 19



фото 20



Фото 21



фото 22



фото 23



фото 24



фото 25



Фото 26



фото 27



Фото 28



фото 29



Фото 30



фото 31



Фото 32



фото 33



Фото 34



фото 35



фото 36



Фото 37




фото 38



Фото 39



фото 40



Фото 41



фото 42



Фото 43



фото 44



Фото 45



фото 46



Фото 47



фото 48



Фото 49



фото 50



Фото 51



фото 52



фото 53



Фото 54



фото 55




Фото 56



фото 57



Фото 58



фото 59



Фото 60



фото 61



Фото 62



фото 63



Фото 64



фото 65



фото 66



Фото 67



фото 68



Фото 69



фото 70



Фото 71



фото 72



фото 73



Фото 74




фото 75



фото 76




Фото 77




фото 78