

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Школа – гимназия, детский сад № 25»  
муниципального образования городской  
округ Симферополь Республики Крым**

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**2020 год**

## Приложение А.2

Директор МБОУ  
«Школа – гимназия, детский сад № 25»  
МОГО Симферополь РК  
Маслюк Р.И.  
«20» августа 2020 г.



### Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

#### № 2

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа площадью 7767,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2987 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – гимназия, детский сад № 25» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации г. Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, б. Франко, д.25

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К), с нарушением опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) - нет
- 2.6 Плановая мощность - 1568; посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 1670, вместимость, пропускная способность 1670 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

#### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 2,3,30,48,78,82 троллейбус № 7 остановка «Буденовский рынок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 500 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)        | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН                 | ВНД                                                                    |
|       | в том числе инвалиды:                         |                                                                        |
| 2     | передвигающиеся на креслах - колясках         | ДУ                                                                     |
| 3     | с нарушениями опорно - двигательного аппарата | ВНД                                                                    |
| 4     | с нарушениями зрения                          | ВНД                                                                    |
| 5     | с нарушениями слуха                           | ВНД                                                                    |
| 6     | с нарушениями умственного развития            | ДУ                                                                     |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны                    | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (К,С,О),<br>ДЧ-И (Г,У)                                                    |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (К,Г,У,О),<br>ДЧ-И (С)                                                   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (С,О,Г),<br>ДУ (К),<br>ДЧ-И (У)                                           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (О,Г,С,К),<br>ДУ (У)                                                      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,О,С),<br>ДЧ-И (Г,У)                                                    |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (У,О,К),<br>ВНД (С,Г)                                                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД(К,С,У,О,Г)                                                                |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата

(О), зрения (С) и слуха (Г), доступным условно для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуются на прилегающей территории провести ремонтные работы по обустройству съездами со снижением бордюрного камня, который обеспечит безопасный спуск/подъем с пешеходного пути к спортивным площадкам, а также провести ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек. Необходимо обозначить пути направления от входа на территорию к адаптированному входу в здание, используя доступные для МГН средства информации

У входа в здание в доступном месте установлена беспроводная кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Наличие кнопки обозначено табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид».

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. Пути эвакуации на объекте обозначить специальными знаками и символами.

Для инвалидов с нарушениями зрения на проступах краевых ступеней лестничного марша главного входа нанесена контрастная полоса жёлтого цвета, однако, рекомендуется обустроить предупреждающие тактильно – контрастные указатели перед ним. На прозрачном полотне входной двери нанесена контрастная маркировка. Для обеспечения доступности путей движения внутри здания рекомендуется на проступах краевых ступеней всех лестничных маршей нанести тактильно – контрастную маркировку и предупреждающие тактильно – контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участком, обеспечить высокий уровень освещения всех зон объекта.

Для инвалидов с нарушениями слуха во всех помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата по центру лестничного марша главного входа установлено ограждение с поручнями. Внутри здания, для данной категории инвалидов, рекомендуется обустроить пороги.

Для инвалидов – колясочников лестничный марш у входа в здание обустроен пандусом с двусторонними двухуровневыми поручнями, а для перемещения по межэтажным лестничным маршам приобретен мобильный лестничный подъемник.

В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов и установить в ней систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР         |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ТСР                                             |

|   |                                                   |                                         |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт                      |
| 8 | Все зоны и участки                                | Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 №2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К), ДП-И (Г,О,У,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации главным специалистом департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Иванюра И.П. 21.08.2020 www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 2 от "24" августа 2020 г.
3. Решения Комиссии МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25» МОГО Симферополь Республики Крым от "20" августа 2020 г.

**Приложение А.3**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МБОУ**

**«Школа – гимназия, детский сад № 25»**

**МОГО, Симферополь РК**

**Маслюк Р.И**

**«20» августа 2020 г.**



**Анкета**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**к паспорту доступности оси**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа площадью 7767,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2987 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – гимназия, детский сад № 25» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации г. Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, б. Франко, д.25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К), с нарушением опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) - нет
- 2.6 Плановая мощность - 1568; посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 1670, вместимость, пропускная способность 1670 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 2,3,30,48,78,82 троллейбус № 7 остановка «Буденовский рынок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 500 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)        | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН                 | ВНД                                                                    |
|       | в том числе инвалиды:                         |                                                                        |
| 2     | передвигающиеся на креслах - колясках         | ДУ                                                                     |
| 3     | с нарушениями опорно - двигательного аппарата | ВНД                                                                    |
| 4     | с нарушениями зрения                          | ВНД                                                                    |
| 5     | с нарушениями слуха                           | ВНД                                                                    |
| 6     | с нарушениями умственного развития            | ДУ                                                                     |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны<br>объекта         | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР            |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт, ТСР                                |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, ТСР                                |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, ТСР                                |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт, ТСР                                |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт, ТСР                                |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                  |
| 8     | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР            |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Антон Антония Светлана Викторовна, заведующий хозяйством,  
телефон +7(978) 770-49-05

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Приложение А.4**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ

«Школа – гимназия, детский сад № 25»

МОБУ г. Симферополь РК

Маслюк Р.И.

«20» августа 2020 г.



**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа – гимназия, детский сад № 25»  
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа площадью 7767,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2987 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – гимназия, детский сад № 25» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, 58
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации г. Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, б. Франко, д.25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: образовательные

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутное такси № 2,3,30,48,78,82 троллейбус № 7 остановка «Буденовский рынок»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 500 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 5 мин.
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
  - 3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

| N п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                                                    |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                                        |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                     |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                                    |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                    |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                    |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                     |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны                    | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий инвалидов* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (К,С,О),<br>ДЧ-И (Г,У)                                                    |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (К,Г,У,О),<br>ДЧ-И (С)                                                   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (С,О,Г),<br>ДУ (К),<br>ДЧ-И (У)                                           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (О,Г,С,К),<br>ДУ (У)                                                      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,О,С),<br>ДЧ-И (Г,У)                                                    |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (У,О,К),<br>ВНД (С,Г)                                                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД(К,С,У,О,Г)                                                                |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С) и слуха (Г), доступным условно для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Рекомендуются на прилегающей территории провести ремонтные работы по обустройству съездами со снижением бордюрного камня, который обеспечит безопасный спуск/подъем с пешеходного пути к спортивным площадкам, а также

провести ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек. Необходимо обозначить пути направления от входа на территорию к адаптированному входу в здание, используя доступные для МГН средства информации

У входа в здание в доступном месте установлена беспроводная кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Наличие кнопки обозначено табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид».

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. Пути эвакуации на объекте обозначить специальными знаками и символами.

Для инвалидов с нарушениями зрения на проступах краевых ступеней лестничного марша главного входа нанесена контрастная полоса жёлтого цвета, однако, рекомендуется обустроить предупреждающие тактильно – контрастные указатели перед ним. На прозрачном полотне входной двери нанесена контрастная маркировка. Для обеспечения доступности путей движения внутри здания рекомендуется на проступи краевых ступеней всех лестничных маршей нанести тактильно – контрастную маркировку и предупреждающие тактильно – контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участкам, обеспечить высокий уровень освещения всех зон объекта.

Для инвалидов с нарушениями слуха во всех помещениях школы рекомендуется предусмотреть установку световых сигнализаторов школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата по центру лестничного марша главного входа установлено ограждение с поручнями. Внутри здания, для данной категории инвалидов, рекомендуется обустроить пороги.

Для инвалидов – колясочников лестничный марш у входа в здание обустроен пандусом с двусторонними двухуровневыми поручнями, а для перемещения по межэтажным лестничным маршам приобретен мобильный лестничный подъемник.

В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов и установить в ней систему тревожной сигнализации или систему двусторонней громкоговорящей связи.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР         |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт, ТСР                             |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                               |
| 8     | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР         |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 №2977 - 2020 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К), ДП-И (Г.О.У.С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### Приложения:

Результаты обследования:

- |                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 6 _____ л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 2 _____ л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 8 _____ л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 18 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л.  |

Результаты фотофиксации на объекте здание школы № 25 83 на 29 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ здание школы № 25 на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) фотофиксации на - л.

Руководитель  
рабочей группы:

директор МБОУ «Школа – гимназия,  
детский сад № 25» МОГО Симферополь РК

(должность, ФИО)

Маслюк Р.И.

(подпись)

Члены рабочей группы:

специалист по ОТ МБОУ «Школа – гимназия,  
детский сад № 25» МОГО Симферополь РК

(должность, ФИО)

Артемьева Н.В.

(подпись)

заведующий хозяйством МБОУ «Школа – гимназия,  
детский сад № 25» МОГО Симферополь РК

(должность, ФИО)

Антинян С.В.

(подпись)

Главный специалист отдела  
по вопросам доступности  
департамента труда и социальной  
защиты населения администрации  
города Симферополя

(должность, ФИО)

Иванюра И.П.

(подпись)

Председатель ассоциации  
инвалидов и общественных  
организаций инвалидов РК

(должность, ФИО)

Кучмий Д.С.

(подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название)

**I Результаты обследования:**

**Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |                       |             | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                      | есть/нет         | N на плане территории | N фото      | Содержание                                                                                                                                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ                              |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                           | есть             |                       | 1-3         |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                   | есть             |                       | 2-10, 12,13 | <p>- тротуарный бордюр препятствует проходу на площадки;</p> <p>- пешеходные дорожки имеют не ровное покрытие;</p> <p>- отсутствует обозначение пути движения к входу в здание для инвалидов</p> | <p>К</p> <p>Все</p> <p>Все</p>   | <p>-оборудовать пандусными съездами бордюры в местах входа на площадки;</p> <p>- заменить асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек на ровное, без зазоров;</p> <p>- обозначить пути направления к доступному входу в здание, используя средства информации (символы, знаки) для своевременного ориентирования и удобства перемещения по территории</p> | <p>ТР, ТСР</p> <p>КР</p> <p>ТР, ТСР</p> |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                  | есть             |                       | 2           | <p>- лестничные марши не оборудованы пандусами или подъемными устройствами;</p> <p>- отсутствуют контрастная</p>                                                                                 | <p>К</p> <p>С</p>                | <p>- оборудовать лестничные марши пандусами или подъемными устройствами;</p> <p>- на проступях краевых</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | ТР, ТСР                                 |

|     |                         |     |   |   |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----|-------------------------|-----|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                         |     |   |   | маркировка ступеней и предупреждающие тактильно - контрастные указатели |   | ступеней лестничного марша должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). Предусмотреть тактильно - контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней |   |
| 1.4 | Пандус (наружный)       | нет | - |   | -                                                                       | - |                                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет | - | - | -                                                                       | - | -                                                                                                                                                                                                                                                     | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |     |   |   |                                                                         |   | Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию.                                                                                                                                                                                     |   |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |              | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                             | N на плане | N фото       |                                                                             |
| Территория, прилегающая к зданию              | ВНД (К,С,О), ДЧ-И (Г,У)                                     |            | 1-10, 12, 13 | Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР                                     |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

### I Результаты обследования:

#### Входа (входов) в здание

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование функционального -<br>планировочного элемента | Наличие элемента |                       |        | Выявленные нарушения и замечания                                                     |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                              |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                           | есть / нет       | N на плане (поэтажно) | N фото | Содержание                                                                           | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                | Виды работ |
| 2.1      | Лестница (наружная)                                       | есть             |                       | 15     | - отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные указатели                      | С                                 | - предусмотреть тактильно - контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней | ТР, ТСП    |
| 2.2      | Пандус (наружный)                                         | есть             |                       | 15     |                                                                                      |                                   |                                                                                                                           |            |
| 2.3      | Входная площадка (перед дверью)                           | есть             |                       | 16     | - отсутствует предупреждающий тактильно - контрастный указатель перед входной дверью | С                                 | - оборудовать предупреждающий тактильно - контрастный указатель на расстоянии 0,9 м от входной двери                      | ТР, ТСП    |
| 2.4      | Дверь (входная)                                           | есть             |                       | 16, 17 |                                                                                      |                                   |                                                                                                                           |            |
| 2.5      | Тамбур                                                    | есть             |                       | 17     |                                                                                      |                                   |                                                                                                                           |            |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                                   |                  |                       |        |                                                                                      |                                   | Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.                                                                      |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | N на плане | N фото |                                                                                |
| Входа (входов) в здание                       | ДП-И (К,Г,У,О)<br>ДЧ-И (С)                                     |            | 15-17  | Текущий ремонт, ТСП                                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |                         |                        | Выявленные нарушения и замечания                                                                   |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                      | есть / нет       | N на плане (по этажном) | N фото                 | Содержание                                                                                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды работ |
| 3.1      | Коридор (вестибюль)                                  | есть             |                         | 18-23, 39, 47, 48, 77  | - отсутствуют тактильно - контрастные указатели перед препятствиями (дверьми, лестничными маршами) | С                                | - на участках пола предусмотреть предупреждающие контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от плоскости дверных полотен (дверь открывается по ходу движения) и на расстоянии 0,9 м от плоскости дверного полотна (дверь открывается навстречу движения), и на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша | ТР, ТСП    |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                             | есть             |                         | 19, 21, 22, 37, 38, 44 | - отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней маршей лестниц                               | С                                | - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета)                                                                                                                                                       | ТСП        |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                               | нет              | -                       | -                      | -                                                                                                  | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |
| 3.4      | Лифт пассажирский (или                               | есть             |                         | 20                     |                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

|     |                                           |      |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                            |         |
|-----|-------------------------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | подъёмник)                                |      |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                            |         |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |  | 24,<br>25,<br>28,<br>29,<br>32,<br>35,<br>36,<br>40,<br>42,<br>43,<br>45,<br>49,<br>51-<br>53,<br>55,<br>58,<br>59,<br>60,<br>65-<br>68,<br>69,<br>70,<br>73,<br>74,<br>77-<br>79,<br>81 | - пороги высотой более 0,014 м                                                                                   | К,О,С | - высота порогов в дверных проёмах не должна превышать 0,014 м. Выровнять пороги в уровень с полом или обустроить съездами                                                 | ТР, ТСП |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 22,<br>24,<br>57,<br>76                                                                                                                                                                  | - отсутствие визуального оповещения путей эвакуации в экстренных случаях для людей с ограниченными возможностями | Все   | - разместить на путях эвакуации световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия людьми с ограниченными возможностями | ТР      |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |       | Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания.                                                                                                       |         |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                                                             | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | № на плане | № фото                                                                      |                                                                                |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (С,О,Г),<br>ДУ (К),<br>ДЧ-И (У)                            |            | 18-25,28,<br>29,32,35,<br>37-40,42,<br>43-45,47-<br>49,51-53,<br>55, 57-59, | Текущий ремонт, ТСП                                                            |

|  |  |  |                                            |  |
|--|--|--|--------------------------------------------|--|
|  |  |  | 60, 65-68,<br>69,70,73,<br>74,76-79,<br>81 |  |
|--|--|--|--------------------------------------------|--|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально -<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                                      |                                                     | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                     |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                               | есть/<br>нет        | N на<br>плане<br>(по<br>этаж<br>ном) | N фото                                              | Содержание                                                                              | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды<br>работ |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания<br>(учебные<br>классы)    | есть                |                                      | 24-<br>31,<br>63-<br>68,<br>73-<br>75,<br>78-<br>80 | - отсутствуют<br>специально<br>оборудованные<br>места для<br>инвалидов;                 | Все                                           | предусмотреть<br>оборудование<br>мест для<br>учащихся -<br>инвалидов:<br>- с нарушениями<br>зрения первые<br>столы в ряду у<br>окна, обеспечив<br>их<br>дополнительным<br>освещением;<br>- установить<br>световой<br>сигнализатор о<br>начале и<br>окончании<br>занятий;<br>- с нарушением<br>ОДА одноместные<br>многоуровневые<br>столы в ряду,<br>близкому к<br>дверному проему<br>входа в<br>помещении<br>класса; | ТСР           |
|          |                                                               |                     |                                      |                                                     | - в некоторых<br>кабинетах доски<br>находятся на<br>возвышении,<br>отсутствуют<br>сезды | К                                             | - возвышения<br>оборудовать<br>сездами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ТР            |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания<br>- библиотека                 | есть                |                                      | 59-<br>62                                           | - отсутствует<br>специализирован<br>ное<br>оборудование<br>для оказания<br>услуг        | С                                             | - предусмотреть<br>наличие<br>специализирован<br>ного<br>оборудования для<br>слабовидящих;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТСР           |

|     |                                               |      |  |                 |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------|------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | - столовая                                    | есть |  | 32-34           | инвалидам;<br>- отсутствуют<br>выделенные<br>места для<br>учащихся -<br>инвалидов | Все | -столы для<br>инвалидов<br>расположить в<br>непосредственной<br>близости от<br>буфетной стойки.<br>Стулья в зоне для<br>учащихся<br>инвалидов<br>рекомендуется<br>крепить<br>стационарно |  |
|     | - спортзал                                    |      |  | 40-43,<br>49-50 | -                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                          |  |
|     | - актовый зал                                 |      |  | 45-46           | -                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                          |  |
|     | - мед. кабинет                                |      |  | 51-56           | -                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                          |  |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет  |  |                 |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                          |  |
| 4.4 | Кабина индивидуально го обслуживания          | нет  |  |                 |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                          |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       |      |  |                 |                                                                                   |     | Обеспечить полноценное получение образования, полноценное участие в учебных и воспитательных процессах всех категорий МГН                                                                |  |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                           | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | Н на плане | Н фото                                    |                                                                                |
| Зона обслуживания инвалидов                   | ВНД (О,Г,С,К),<br>ДУ (У)                                       |            | 24-34,40-43,45-46,49-56,59-68,73-75,78-80 | Текущий ремонт, ТСР                                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функциональн<br>о -<br>планировочно<br>го элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                              |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                    | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                                       | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Виды<br>работ                |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                               | есть             |               | 69-<br>72 | - отсутствуют<br>поручни для<br>опоры у раковин;<br><br>- дооборудовать<br>универсальную<br>туалетную<br>кабинку | К, О, С<br><br>К, О, С                        | - установка<br>опорных<br>поручней у<br>раковин;<br>- оборудовать<br>универсальную<br>кабинку, в<br>которой<br>предусмотреть:<br>1. свободное<br>пространство для<br>разворота кресла -<br>коляски;<br>2. у унитаза<br>откидные<br>поручни,<br>поворотные или<br>откидные<br>сидения;<br>3. места<br>крепления<br>костылей,<br>тростей.<br>Оборудовать<br>кабинку кнопкой<br>тревожной<br>сигнализации,<br>обеспечивающей<br>постоянную связь<br>с дежурным<br>сотрудником из<br>персонала объекта<br>для оказания<br>ситуационной<br>помощи | ТР,<br>ТСР<br><br>ТР,<br>ТСР |
| 5.2      | Душевая/<br>ванная<br>комната                                      | нет              | -             | -         |                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 5.3      | Бытовая<br>комната                                                 | нет              |               |           |                                                                                                                  | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            |

|  |                               |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (раздевалка)                  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|  | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне |  |  |  |  |  | Адаптировать<br>санитарно-<br>гигиенические<br>помещения для<br>всех категорий<br>инвалидов. |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно -<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                      | N на плане | N фото |                                                                                         |
| Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения            | ВНД (К,О,С),<br>ДЧ - И (Г,У)                                         |            | 69-72  | Текущий ремонт,<br>ТСР                                                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

МБОУ «Школа – гимназия, детский сад № 25»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, пр. Победы, 58

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально -<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |                         | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                         |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                               | есть/<br>нет        | N на<br>плане | N<br>фото               | Содержание                                                                                                                  | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                    | Виды<br>работ |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                        | есть                | -             | 22,<br>24,<br>57,<br>76 | - частичное<br>размещение<br>визуальной<br>информации                                                                       | Все                                           | Организовать<br>размещение<br>комплексной<br>системы<br>информации<br>от входа на<br>территорию и<br>на всех зонах<br>объекта | ТСР           |
| 6.2      | Акустические<br>средства                                      | есть                | -             | -                       |                                                                                                                             | Все                                           |                                                                                                                               |               |
| 6.3      | Тактильные<br>средства                                        | нет                 | -             | -                       | - отсутствие<br>информации<br>рельефными<br>знаками                                                                         | С                                             |                                                                                                                               |               |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к зоне                                    |                     |               |                         | Обеспечить<br>требования<br>своевременного<br>ориентирования и<br>однозначного<br>опознания<br>объектов и мест<br>посещения | Все                                           |                                                                                                                               |               |

### II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |                 | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | N на<br>плане | N<br>фото       |                                                                                       |
| Система информации на<br>объекте                   | ДЧ-И (У,О,К),<br>ВНД (С,Г)                                           |               | 22,24,<br>57,76 | ТСР                                                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20




Фото 21




Фото 22



Фото 23



Φoto 24



Φoto 25



Φoto 26



Фото 27




Фото 28



Фото 29



Фото 30




Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39




Фото 40



Фото 41




Фото 42




Фото 43




Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49




Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53




Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63



Фото 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68




Фото 69



Фото 70



Фото 71




Фото 72




Фото 73



Фото 74



Фото 75



Фото 76



Фото 77



Фото 78




Фото 79



Фото 80



Фото 81



Фото 82



Фото 83