

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Аматуни» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

N п/п	Наименован ие функционал ьно - планировоч ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане террито рии	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствуют доступные для маломобильных групп населения элементы информации об объекте	Все	- вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для маломобильных групп населения элементами информации об объекте	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-11	асфальтобетонное покрытие местами имеет разрушения	Все	- устранить имеющиеся повреждения	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть		6	- перед лестничным маршем отсутствуют тактильно- контрастные наземные указатели;	С	- информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно - контрастных наземных указателей; предупреждающи е тактильно- контрастные указатели предусматриваютс я на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи	ТР ТС

					- отсутствуют поручни;	С,О	нижней и верхней ступеней марша лестницы; - с двух сторон внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни на высоте 0,9 м; завершающие части поручней, должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м;	ТР, ТСП
					- отсутствует пандус	К	- у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственно и удобное передвижение МГН к зданию и по территории объекта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД-И (С)		1-11	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организационное альтернативное решение с ТСП; технические решения невозможны - организационное

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Аматуни» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не (по эта ж но м)	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		12	- на лестничном марше установлен односторонний поручень на высоте 0,77;	О,С	- с двух сторон внешней лестницы следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м;	ТР, ТСР

					- перед лестничным маршем отсутствуют тактильно- контрастные наземные указатели	О,С	- информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно – контрастных наземных указателей. Предупреждающи е тактильно- контрастные указатели предусматриваютс я на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней марша лестницы, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша	ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть		13	- угол уклона пандуса круче 1:20 (длина 3,33 м, высота 0,44 м); - перед пандусом обустроены тактильно – контрастные наземные указатели; - завершающие части поручней не выступают за границы марша пандуса на 0,3 м	К К К	- угол уклона пандуса должен быть не круче 1:20; - тактильные контрастные напольные указатели перед пандусами не предусматривают ся; - перед нижним и верхним маршем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы пандуса на 0,3 м	КР ТР ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		14	- перед входной дверью отсутствуют тактильно- контрастные наземные указатели	С	- информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной	ТР, ТСР

						опасности следует обеспечивать устройством тактильно – контрастных наземных указателей. Предупреждающ ие тактильно- контрастные указатели предусматривают ся на расстоянии 0,3 м от входной двери, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине дверного полотна	
2.4	Дверь (входная)	есть	14	- ширина двухстворчатых входных дверей 0,83 и 0,88 м; - в дверном проеме имеется порог 0,025 м; - не отрегулирован дверной доводчик; - на главном входе отсутствует информация об ОСИ для инвалидов с нарушениями зрения	К К,С,О Все С	- при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м; - дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м; - следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительнос тью не менее 5 с; - установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с	КР КР ТР ТР, ТСР

							входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны	
2.5	Тамбур	есть		16				
	ОБЩИЕ требования к зонам						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (О,К,С,Г,С)		12-14, 16	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Аматуни» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажам)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		18, 19, 22, 26, 27, 30, 36-38, 41, 42, 53-56, 62				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		33-35, 51, 52, 56, 62	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют противоскользящие контрастные полосы	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша;	ТР, ТСР
					- в пределах одного	О,С	- в пределах	КР

					марша лестницы поручни разделены;		одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными. На лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша;	
					- высота поручней 0,82 и 0,85 м;	О,С	- высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м;	КР
					- ступени лестничных маршей имеют разрушения	Все	- ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	есть		71				
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		16, 17, 20, 23, 24, 28, 31, 36, 39, 42- 51, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69	- в дверных проемах имеются пороги и перепады высот пола; - перед входами во внутренние помещения отсутствуют информирующие тактильные таблички;	К,О,С С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно – звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно – линейного шрифта, а также рельефно – точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на	ТР, ТСР ТР, ТСР

						расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	
				- ширина дверных проемов менее 0,9 м;	К	- дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м;	КР
				- на прозрачных дверных полотнах отсутствует яркая контрастная маркировка	С	- на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15, 16, 22, 23, 26, 27, 30, 33-38, 41,	К,О,С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола;	ТР, ТСП
				- отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы на	Все	- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных	ТР

				42, 51-56, 59	проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц		лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы; поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (О,К,С,Г,У)		16-20,22-24,26-28, 30,31,33-39,41-57, 59-62,64-66,68,69, 71	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Амагуни» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

N п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - классы; - кабинеты специалистов	есть		29, 32, 40, 44, 46, 48, 50, 58, 61	- отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих; - отсутствуют выделенные места для инвалидов	Г Все	- наличие портативного индивидуального прибора усиления звука; - в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует	ТСР

							предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один	
4.2	Зальная форма обслуживания: - столовая; - библиотека; - спортивный зал; - актовый зал	есть		21, 25, 64, 70	- отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих; - отсутствуют выделенные места для инвалидов	Г Все	- наличие прибора усиления звука; - места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. Должен быть обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену. места в зрительных залах, которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (У,О,С,К,Г)		21,25,29, 32 40,44, 46,48,50, 58,61,64, 70	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым

г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

[illegible]

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-				
5.3	Бытовая комната	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Предусмотреть санитарно – гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения:	ДЧ-И (У,Г), ВНД-И (К,О,С)		65-67	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза
А.А. Аматауни» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
6.1	Визуальные средства	есть	-	14, 20, 24, 26, 28, 31, 36, 37, 41- 43, 45, 47, 56, 57, 59, 60, 65, 68	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-					
6.3	Тактильные средства	нет	-		- отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений	С	информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно- линейного шрифта, а также рельефно- точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2	ТР, ТСР

						до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Частично обеспечены требования своевременного ориентирования мест посещения

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г), ВНД-И (С)		14,20, 24,26, 28,31, 36,37, 41-43, 45,47, 56,57, 59,60, 65,68	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: -




Фото 1




Фото 2



Фото 3




Фото 4




Фото 5




Фото 6



Фото 7




Фото 8




Фото 9




Фото 10




Фото 11




Фото 12




Фото 13




Фото 14




Фото 15



Фото 16

Фото 17




Фото 18




Фото 19



Фото 20




Фото 21




Фото 22



Фото 23




Фото 24




Фото 25




Фото 26




Фото 28




Фото 29




Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34




Фото 35




Фото 36



Фото 37



Фото 38




Фото 39




Фото 40



Фото 41




Фото 42




Фото 43



Фото 44




Фото 45



Фото 46




Фото 47




Фото 48




Фото 49




Фото 50



Фото 51




Фото 52




Фото 53




Фото 54




Фото 55




Фото 56



Фото 57




Фото 58




Фото 59



Фото 60




Фото 61




Фото 62




Фото 63




Фото 64




Фото 65



Фото 66




Фото 67




Фото 68




Фото 69




Фото 70



Фото 71