

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ №40

г. Симферополя

О.В. Сухачёва

20/6 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 40**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)

1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь ул. Морозова, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект).

Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м².

№ п/п	Назначение здания	Площадь здания, м ²	Этажность здания	Высота помещений до, м	Характеристика здания
1.	Школа (Литера «А»)	3920,7		3,2	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона
	Мастерская (Литера «Б»)	431,6		3,1	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ;J20J 7_g^капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. ИаЗВаННе организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация. Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25

**2, Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 960 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 1.1 А, 1 Б, 3, 4, 6, 14, 15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси № 1.2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27, 42, 44, 48, 49, 51а, 51б, 54, 57, 60, 64, 65, 68, 69, 70, 74, 78, 80, 81, 82, 86, 88, 105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению к парку им. Ю.А. Гагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по по улице Толстого к центру города) - 650 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые и нерегулируемые).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
-----	---	---------------------------------

		числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С, Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных структурно-функциональных зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Технические решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, технические решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, ТСР, текущий ремонт, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2018г., в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "**SOP**" 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта от 'УЗ " 0& 2016 г.,
3. Решения Комиссии МБОУ СОШ №40 г. Симферополя от "У5" 0.92016 г.,



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 1/0

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)

1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация. Республика Крым, г.Симферополь ул. Морозова. 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект).

Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м².

№ п/п	Назначение здания	Площадь здания, м ²	Этажность здания	Высота помещения до, м	Характеристика здания
1.	Школа (Литера «А»)	3920,7		3,2	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона
2.	Мастерская (Литера «Б»)	431,6	1	3,7	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 г., капитального - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 960 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.11 [у]ть следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 1.1 А, 1б, 3,4,6,14,15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси №1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,42/4,48,49,51а,51б,54,57,60,64,65,68,69,70,74,78,80,81,82,86,88,105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению к парку им. Ю.А. Еагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по по улице Толстого к центру города) - 650 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые и нерегулируемые).
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Nn/n	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МЕН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Nn\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С, Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВИД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных структурно-функциональных зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Технические решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, технические решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, ТСР, текущий ремонт, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2018г., в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата).
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N1**

г. Симферополь

(Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации)

S'' 09 2016г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования)

1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь ул. Морозова, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект).
Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м².

№ п/п	Назначение здания	Площадь здания, м ²	Этажность здания	Высота помещений до, м	Характеристика здания
1.	Школа (Литера «А»)	3920,7		3,2	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона
2.	Мастерская (Литера «Б»)	431,6		5,7	Альминские блоки с перекрытиями из железобетона

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017 г., капитального - _____
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 960 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 1,1А,1Б,3,4,6,14,15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси №1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,42,44,48,49,51а,51б,54,57,60,64,65,68,69,70,74,78,80,81,82,86,88,105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению к парку им. Ю.А. Гагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по по улице Толстого к центру города) - 650 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые и нерегулируемые).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Nn/n	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МЕН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Nп\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	Дч-в
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (0,С, Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВИД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Дч-в

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных структурно-функциональных зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Технические решения
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, технические решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, ТСР, текущий ремонт, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2018г., в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации и беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _ | _ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _ | _ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _ | _ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _ | _ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _ | 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте здание школы на ≤ 0 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ здания школы на £ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) фотофиксации на _____ л.

Руководитель
рабочей группы

заместитель директора по АХР
Абдулмеджитов Э.Ш.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)



Члены рабочей группы

Заместитель директора по УВР Панкратова О.А.
(должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по УВР Каминская Г.В.
(должность, Ф.И.О.)

Воспитатель ГПД Оказова Л.З.
(должность, Ф.И.О.)

Специалист по ОТ Абибуллаев Б.Н.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	Ына плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	-отсутствует информация об	Все	-установка информации об ОСИ	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		3,4	- отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	Все	- нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Ына плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1-4	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан доступным частично избирательно.

Для решения вопросов доступности требуется оборудование доступными для инвалидов элементами информации об ОСИ с соблюдением параметров путей движения, транспортных проездов и пешеходных дорожек. Устранить перепады высот на пути к объекту, необходимо предусмотреть бордюрные пандусы. На пути следования к объекту имеются выбоины, асфальт на тротуаре частично разрушен.

На прилегающей территории к зданию необходимо предусмотреть места отдыха для МГН.

.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

Nп/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	-	-	-		все		
2.2	Пандус (наружный)	Нет				К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Нет				С Все		
2.4	Дверь (входная)	Есть	5,6	5,6	- отсутствуют петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». - порог более 0,014 м.. - в нижней части двери отсутствует противоударная полоса. - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала - отсутствует контрастная маркировка на краях дверного полотна и ручке	Все К	-установить информацию об ЭСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, • входные двери переоборудовать согласно п. 3.23. 3.25. 3.26. СП 59 1330.2012	ТР
2.5	Тамбур	Есть	7	7		Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа(входов) в здание	ДЧ-В	5-7	5-7	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. В11Д - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо переоборудовать входную дверь согласно п. 3.23. 3.25. 3.26 СП 59.13330.2012. на прозрачных полотнах которых необходимо предусмотреть яркую контрастную маркировку и доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания двери не менее 5 секунд.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажам)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	8	8	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	Все	Организовать размещение комплексной системы -информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям (п. 4.14, 3.21 СП)	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	9	- отсутствуют шероховатые поверхности. - отсутствуют рельефные обозначения этажей. - отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней.	Все	- установить рельефные обозначения этажей, - нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней. (п. 3.27, 3.28 СП)	ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	10	10	- угол наклона пандуса не соответствует требованиям СНиП	К	- в связи с невозможностью установки пандуса, соответствующего требованиям СНиП, установить подъемную платформу на гусеничном ходу (подъемник). (п. 3.39 СП)	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	11	11	- отсутствуют петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». - порог более 0,014 м.. - в нижней части двери отсутствует противоударная полоса. - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала - отсутствует контрастная маркировка на краях дверного полотна и ручке - отсутствует информирующее обозначение помещений с дублированными рельефными знаками	Все К	-установить информирующее обозначение помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. - двери переоборудовать согласно п. 33.58, 3.59 СП 59.1330.2012	Орг, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	12 13	12 13				
	ОБЩИЕ							

требования к
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
1 [ути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)]	ДЧ-И(0, С, Г, У)	8-13	8-13	Текущий ремонт, ТСР. организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В школе необходимо организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно - гигиеническим помещениям. Установить рельефные обозначения этажей, нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней. Преобрести подъёмную платформу на гусеничном ходу (подъёмник). Нанести информирующее обозначение помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, двери переоборудовать согласно п. 33.58, 3.59 СП 59.1330.2012.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	14 15	15	- ненормативное размещение визуальной информации о помещении. - отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью - высота порога превышает 0,014 м	Все	• разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки с тублированием рельефным шрифтом, - нанести контрастную маркировку на дверь (п. 3.61. СП) - двери переоборудовать согласно п. 3.23 СП	ТСР, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	16 17	16 17	- перед входом в актовй зал расположена лестничная клетка (пандус отсутствует), - ненормативное размещение визуальной информации о помещении. - отсутствие дублирования информационных обозначений помещений. - отсутствие контрастной маркировки на двери	Все	-переоборудовать вход в актовй зал; - разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки, с тублированием рельефным шрифтом. - нанести контрастную маркировку на дверь (п. 3.61. СП) - двери переоборудовать согласно п. 3.23 СП	ТСР, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-ЩО, С, Г, У)	14-17	14-17	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности кабинетов для всех категорий инвалидов требуется привести в соответствие высоту дверных порогов и выделить специальные места для МГН. Информирование обозначения помещений должны быть продублированы рельефными знаками (шрифт Брайля)

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 4,0
о Wj " 09 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

1. здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18 19	18 19	- отсутствуют специально оборудованные места для МГН. - водопроводные краны не с рычажной рукояткой. - сливы расположены не на боковой стене. - отсутствие доступной кабины. - отсутствие поручней раковин. - отсутствие устройств звуковой и визуальной аварийной сигнализации.	К	- реконструкция туалетных комнат (перенос стен) и водоотведения. - установка поручней у раковины и унитаза, - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу. - установка кнопки вызова персонала. (п. 3.57, 3.67, 3.69. 3.71 СП)	Орг, ТСР, ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	18-19	18-19	Капитальный ремонт, ТСР. организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарный узел не соответствует потребностям инвалидов-калясочников. необходим капитальный ремонт с перепланировкой санитарно-гигиенических помещений. Необходимо предусмотреть системы вызова экстренной помощи, горизонтальные и вертикальные поручни.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя,

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке Нарушение нормативных требований к размещению	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта (п. 3.51.3.52. 3.53. 3.55 СНИП, ГОСТ Р 51671. III II) 104)	ТСР. ор г, ТР
6.2	Акустические средства	нет	"		Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет	~	-	Отсутствие дублирования информации тактильными плитами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД	"	-	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо устройство комплексной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Дополнительно в холе необходимо организовать размещение комплексной информационной системы, предусматривающей визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги .

ФОТО №1,2
ВХОДЫ НА ТЕРРИТОРИЮ

f 1


1 i
1
:
1
M>i
t-'K

" • - M, 4
lgijigP -~pP* I



ФОТО №3,4

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ







^





ФОТО №5,6

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ





ФОТО №7

ТАМБУР



ФОТО №8
ВЕСТИБЮЛЬ



ФОТО №9

ЛЕСТНИЦА (ВНУТРИ ЗДАНИЯ)



ФОТО №10

ПАНДУС (ВНУТРИ ЗДАНИЯ)



ФОТО №11

ДВЕРЬ



*

ФОТО №12,13

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ



ФОТО №14,15

КАБИНЕТНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ






ФОТО №16,17

ЗАЛЬНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ



а





ФОТО №18,19

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА



