

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Радуга»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

г. Симферополь 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Департамента труда и
социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
И.А.Шевченко
"06" мая 2019г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание учреждения дополнительного образования (объект образования).
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, каждый этаж 316,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже);
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1950 год, последнего капитального ремонта (не проводился).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __, капитального - __ г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации г. Симферополя Республики Крым.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, б. Франко д.25.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

находится на территории Детского парка г. Симферополя. Остановки маршрутного пассажирского транспорта расположены на пл. Куйбышева.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от «пл. Куйбышева» - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин. от ост. пл. Куйбышева.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да нет), да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, подземный пешеходный переход (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДП-И (Г, У), ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (О, К, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для категорий инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов обеспечить надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления дополнительной образовательной услуги, её оформлении в доступной для инвалидов форме с учётом ограничений их жизнедеятельности, которую расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания

В учебных помещениях предусмотреть размещение одноместных столов, при которых будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами и к входной двери.

Для обеспечения доступности объекта инвалидами с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на доступном языке.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования учреждения. В учебных помещениях оборудовать места дополнительным освещением по периметру, применить контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на путях движения.

Для инвалидов с нарушением слуха необходимо в учебных помещениях, а так же в актовом зале, предусмотреть наличие прибора усиления слуха («индукционная петля» или другое индивидуальное беспроводное устройство).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, устранить перепады высоты входных площадок над пешеходной частью, уменьшить высоту порогов в дверных проёмах (возможно применение перекидных порогов), увеличить ширину дверных полотен.

Адаптировать санитарно-гигиеническое помещение для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации , ДП-В (Г, С, У, О, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения ~~требуется~~, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Муниципальным казенным учреждением Управление образования администрации города Симферополя

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), ~~прилагается~~ _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "25" апреля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "06" мая 2019 г.,
3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 2019 г.,



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание учреждения дополнительного образования (объект образования).
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, каждый этаж 316,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже);
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1950 год, последнего капитального ремонта (не проводился).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __, капитального - __ г.
 сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) , Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации г. Симферополя Республики Крым.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, б. Франко д.25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) учреждение находится на территории Детского парка г. Симферополя. Остановки маршрутного пассажирского транспорта расположены на пл. Куйбышева.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от «пл. Куйбышева» - 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин. от ост. пл. Куйбышева;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да;

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, подземный пешеходный переход (описать бордюры);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В


* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано  Калашников Д.А., заместитель директора по АХЧ.

телефон +7 (978) 768-65-39

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
департамента труда и
социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
И.А.Шевченко
«06» мая 2019г.



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
№ 1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым г.Симферополь, пр-т Кирова, д. 51

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание учреждения дополнительного образования (объект образования).
- 1.2. Адрес объекта 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, каждый этаж 316,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже),
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1950 год, последнего капитального ремонта (не проводился).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __, капитального - __ г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) , Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радуга" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 51.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация организация образовательного процесса

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) учреждение находится на территории Детского парка г. Симферополя. Остановки маршрутного пассажирского транспорта расположены на пл. Куйбышева.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от «пл. Куйбышева» - 500 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин. от ост. пл. Куйбышева.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, подземный пешеходный переход (описать бордюры)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДП-И (Г, У), ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (О, К, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для категорий инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов обеспечить надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления дополнительной образовательной услуги, её оформлении в доступной для инвалидов форме с учётом ограничений их жизнедеятельности, которую расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания

В учебных помещениях предусмотреть размещение одностольных столов, при которых будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами и к входной двери.

Для обеспечения доступности объекта инвалидами с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на доступном языке.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования учреждения. В учебных помещениях оборудовать места дополнительным освещением по периметру, применить контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на путях движения.

Для инвалидов с нарушением слуха необходимо в учебных помещениях, а так же в актовом зале, предусмотреть наличие прибора усиления слуха («индукционная петля» или другое индивидуальное беспроводное устройство).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, устранить перепады высоты входных площадок над пешеходной частью, уменьшить высоту порогов в дверных проёмах (возможно применение перекидных порогов), увеличить ширину дверных полотен.

Адаптировать санитарно-гигиеническое помещение для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 г.г»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (Г, С, У, О, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на Комиссии _____ не требуется _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности)

для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется;

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - требуется;

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 37 фото на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на л.

Руководитель рабочей группы :

Заместитель директора по АХЧ МБУДО
«Радуга» МОГО города Симферополя
(должность)


Калашников Д.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы :

Методист МБУДО «Радуга» МОГО
города Симферополя
(должность)

Вольская В.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)


Специалист по кадрам МБУДО «Радуга»
МОГО города Симферополя
(должность)

Кучер Н.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Главный специалист отдела по
вопросам доступности ДТСЗН
администрации г. Симферополя
(должность)

Кошелева Н.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Представитель общества инвалидов:
Председатель ассоциации инвалидов
и общественной организации инвалидов
РК
(должность)

Кучмий Д.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение согласовано " " 20 г. (протокол N)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		-		Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		-				
1.3	Лестница (наружная)	нет		-				
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	-		-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : здание МБДОУ «Радуга» располагается на территории МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК» муниципального образования городской округ Симферополь

I Результаты обследования:
Входа (входов) в здание
МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5,6, 17, 18, 20	Перед входами в административ- ное помещение, кружок «танцы» и актовый зал, санитарно- гигиеническое помещение - тротуарный бордюр высотой 0,07 м	К,О,С	Оборудовать пандусными съездами	ТР, ТСР, Орг.
2.4	Дверь (входная) - административ- ное помещение; - кружок «Акварелька»; - кружок «Барабаны»; -изостудия; - кружок вокала; -кружок «Танцы» -санитарно- гигиеническое помещение	есть		5,6 8,10, 12, 13, 15, 16, 18, 21 13	Отсутствует предупреждающ ий тактильно- контрастный указатель перед входными дверями Перепад высоты перед дверью в виде одиночной ступени 0,16 м Пороги в дверных проёмах высотой более 0,014 м Перепад высоты перед дверью	К,О,С	Нанести предупреждающ ий тактильно- контрастный указатель перед дверью за 0,8- 0,9м; Перепад высоты обустроить пандусом (возможно применение приставного пандуса) Выровнять высоту дверных порогов до 0,014 м (возможно применение перекидных порогов) Перепад высоты обустроить	ТР, ТСР, Орг.

					внутри более 0,014 м		мини-съездом Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)		5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: У входной двери административного помещения со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м для людей с нарушением зрения разместить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования учреждения и графиком работы учреждения.

I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимос для инвалида (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания - кружок вокала, кружок «Танцы», актовый зал)	есть		22, 23	Участки пола по ходу движения перед дверными проёмами не имеют предупреждающих контрастных указателей	С	Обустроить предупреждающие контрастные указатели перед : дверными проёмами на расстоянии дверного полотна	ТР, ТСР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь (внутри здания)	есть		25- 27, 29	Дверные пороги в дверных проёмах более 0,014м Ширина дверного полотна кружка «Танцы» - 0,60 м	К,О,С	Выровнять пороги до высоты не более 0,014 м Ширина дверного полотна должна быть не менее 0,90 м.	КР, ТСР, Орг.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		-	Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении экстремальных ситуаций и стихийных бедствий. Слабая освещённость зон ожидания	Все	Установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации с целью своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях. Перепад освещённости между соседними помещениями и	ТР, ТСР, Орг

							зонами не должен быть более 1:4	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (I,У)		22,23,25-27,29	Капитальный и текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-		-	-
4.2	Зальная форма обслуживания - кружок «Акварелька»; - кружок «Барабаны»; -изостудия; - кружок вокала; -кружок «Танцы»; -актовый зал	есть		30-35	-	все		ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечение полноценного обслуживания инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, С, Г, У)		30-35	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для инвалидов с нарушением слуха для полноценного восприятия озвучиваемого материала возможно оборудование специализированным прибором усиления звука (индукционная петля). В кружках «Акварелька» и «Изостудия» для детей с дефектами зрения следует предусмотреть дополнительное освещение.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		39,40	Перед входом в туалетную кабинку перепад высоты 0,21 м Туалетная кабинка имеет ширину 1,04 м, глубину 1,50 м, что не соответствует развороту кресла-коляски	К, О, С	Перепад высоты пола не должен превышать более 0,014 м, Оборудовать универсальную туалетную кабинку размерами не менее: - ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м, ширина двери - 0,9 м, в которой предусмотрены : - унитаз с стационарными или откидными опорными поручнями и откидным сидением ; места крепления для костылей, тростей; - у раковины стационарные поручни для опоры; - кнопка тревожной сигнализации.	КР, ТСР, Орг.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно- гигиенические помещения для детей-инвалидов	

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДЧ-И (Г, У), ДУ (С)		39,40	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Радуга» МОГО г.Симферополь, пр-т Кирова, 51

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	5	Не полная информации на доступном для МГН языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСР, Орг
6.2	Акустические средства	есть	-	-	нет	Все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными (контрастными) средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (О, К, Г, У)	-	5	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



φωτο1



φωτο2



Фото 3




Фото 4



Φοτο5



φωτο 6



Φωτο 7



φωτο 8



Φοτο 9



φοτο 10



Φοτο 11



φοτο 12



Φoto 13



foto 14



Φoto 15



foto 16



Φoto 17



foto 18




foto 19



Φοτο 20



φοτο 21



φοτο 22



φωτο 23



Φωτο 24



φωτο 25



Фото 26



фото 27




Фото 28



фото 29




Фото 30

Акварелька



фото 31 барабаны




фото 32

изостудия



фото 33

вокал



фото 34 актовый зал



Фото 35

танцы



Φoto 36



foto37