

**МБУ ДО «Симферопольская детская
музыкальная школа № 3
имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской
округ Симферополь**

г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «Симферопольская
детская музыкальная школа № 3 имени
Юрия Богатикова» муниципального
образования городской
округ Симферополь

Н.В. Шульга

«29» августа 2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь (корпус лит. А)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 602,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания вторая половина XIX века, последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2024, капитального (реконструкция) – 31.12.2028
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность – 380 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 200 чел., вместимость, пропускная способность – 380 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3,6,7,11,12а,18,22,30,50,55,63,70,78,89,91,96,98,99, маршрутное такси: № 1,10,15,25,41,48,51,52,54,57,83,85,86,94, троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 450 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (О,К,С,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (О,К,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О,К), ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (О,К,С), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,К,У,Г), ВНД-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), зрения (С), умственного развития (У), опорно – двигательного аппарата (О) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом от 21.06.2024 № 38-ОД «О назначении ответственных лиц за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 им. Юрия Богатикова», в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. У входа в учреждение на высоте 1,75 м расположена информирующая табличка о наименовании объекта, которая недоступна для инвалидов с нарушениями зрения. Рекомендуются установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

У входа в здание имеется входная площадка (1,48x0,76м) с перепадом высоты в виде двух ступеней 0,23 м. Входная дверь оборудована доводчиком. Ширина двухстворчатых входных дверей 0,7 и 0,7 м. В дверном проеме имеется порог 0,02 м. На входной двери на высоте 1,4 м установлена вызывная панель, которая недоступна для инвалидов – колясочников. В связи с чем, рекомендуется для вышеуказанной категории инвалидов установить в доступном месте кнопку вызова сотрудника персонала на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходного пути и обозначить знаком – пиктограммой «Инвалид».

Рекомендуется расширить входную площадку (размеры входной площадки (ширина x глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2x2,2 м, без пандуса при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» - 1,4x1,8 м) и обустроить ее пандусом с углом уклона не круче 1:20. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами, имеется световое табло эвакуационного пути «Выход» и план эвакуации.

Для инвалидов с нарушениями зрения внутри здания рекомендуется установить информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов. Ступени лестничных маршей имеют повреждения, рекомендуется произвести их ремонт.

На проступи краевых ступеней лестничных маршей необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета) общей шириной 0,08-0,1 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Для инвалидов с нарушением умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для инвалидов с нарушениями слуха в малом зале рекомендуется установить систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах – колясках. В здании имеются пороги высотой от 0,02 до 0,1 м. Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и устранить имеющиеся пороги. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. В связи с тем, что внутри здания напольное покрытие имеет повреждения, рекомендуется его заменить. Для перемещения по межэтажным лестничным маршам в учреждении рекомендуется предусмотреть подъемное устройство, доступное для инвалидов. При капитальном ремонте или реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание рекомендуется оборудовать учреждение подъемной платформой вертикального перемещения, при затесненных условиях - платформой подъемной наклонного перемещения.

В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также установку стационарных и откидных опорных поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу и иметь ширину проема не менее 0,9 м. Доступная кабина должны быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У,С), ДУ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» августа 2024 г.
2. Акта обследования объекта от «28» августа 2024 г.
3. Приказ «О создании комиссии по организации обследования и паспортизации с целью оценки состояния доступности для инвалидов МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь от «28» августа 2024 г № 41-ОД.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «Симферопольская
детская музыкальная школа № 3 имени
Юрия Богатикова» муниципального
образования городской
округ Симферополь

Н.В. Шульга

«28» августа 2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь (корпус лит. А)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 602,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания вторая половина XIX века, последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2024, капитального (реконструкция) – 31.12.2028
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресла-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность – 380 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 200 чел., вместимость, пропускная способность – 380 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3,6,7,11,12а,18,22,30,50,55,63,70,78,89,91,96,98,99, маршрутное такси: № 1,10,15,25,41,48,51,52,54,57,83,85,86,94, троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 450 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, текущий

		ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Луценко Татьяна Кимовна, заместитель директора по административно – хозяйственной работе МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь, +7 (978) 744-67-44

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «Симферопольская
детская музыкальная школа № 3 имени
Юрия Богатикова» муниципального
образования городской
округ Симферополь

Н.В. Шульга

«28» августа 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь (корпус лит. А)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 602,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –
- 1.4. Год постройки здания вторая половина XIX века, последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2024, капитального (реконструкция) – 31.12.2028
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3,6,7,11,12а,18,22,30,50,55,63,70,78,89,91,96,98,99, маршрутное такси: № 1,10,15,25,41,48,51,52,54,57,83,85,86,94, троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 450 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (О,К,С,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (О,К,С,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О,К), ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (О,К,С), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,К,У,Г), ВНД-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), зрения (С), умственного развития (У), опорно – двигательного аппарата (О) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом от 21.06.2024 № 38-ОД «О назначении ответственных лиц за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения в МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 им. Юрия Богатикова», в учреждении имеются ответственные лица за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. У входа в учреждение на высоте 1,75 м расположена информирующая табличка о наименовании объекта, которая недоступна для инвалидов с нарушениями зрения. Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

У входа в здание имеется входная площадка (1,48x0,76м) с перепадом высоты в виде двух ступеней 0,23 м. Входная дверь оборудована доводчиком. Ширина двухстворчатых входных дверей 0,7 и 0,7 м. В дверном проеме имеется порог 0,02 м. На входной двери на высоте 1,4 м установлена вызывная панель, которая недоступна для инвалидов – колясочников. В связи с чем, рекомендуется для вышеуказанной категории инвалидов установить в доступном месте кнопку вызова сотрудника персонала на высоте 0,80-0,85 м от уровня пешеходного пути и обозначить знаком – пиктограммой «Инвалид».

Рекомендуется расширить входную площадку (размеры входной площадки (ширина x глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2x2,2 м, без пандуса при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» - 1,4x1,8 м) и обустроить ее пандусом с углом уклона не круче 1:20. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами, имеется световое табло эвакуационного пути «Выход» и план эвакуации.

Для инвалидов с нарушениями зрения внутри здания рекомендуется установить информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов. Ступени лестничных маршей имеют повреждения, рекомендуется произвести их ремонт. На проступи краевых ступеней лестничных маршей необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета) общей шириной 0,08-0,1 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Для инвалидов с нарушением умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для инвалидов с нарушениями слуха в малом зале рекомендуется установить систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования

(«индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах – колясках. В здании имеются пороги высотой от 0,02 до 0,1 м. Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Рекомендуется расширить дверные проемы до 0,9 м и устранить имеющиеся пороги. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. В связи с тем, что внутри здания напольное покрытие имеет повреждения, рекомендуется его заменить. Для перемещения по межэтажным лестничным маршам в учреждении рекомендуется предусмотреть подъемное устройство, доступное для инвалидов. При капитальном ремонте или реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание рекомендуется оборудовать учреждение подъемной платформой вертикального перемещения, при затесненных условиях - платформой подъемной наклонного перемещения.

В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также установку стационарных и откидных опорных поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу и иметь ширину проема не менее 0,9 м. Доступная кабина должны быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий

		ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У,С), ДУ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ - _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 3 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте

здания МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 им. Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь

на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ
Другое (в том числе дополнительная
информация о путях движения к объекту)

на __ - __ л.

на __ - __ л.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДО «Симферопольская
детская музыкальная школа № 3 имени Юрия
Богатикова» муниципального образования
городской округ Симферополь

(должность)



(подпись)


Н.В. Шульга

(ФИО)

Члены комиссии:

Секретарь руководителя МБУ ДО
«Симферопольская детская музыкальная
школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования
городской округ Симферополь

(должность)



(подпись)

И.Б. Корсун

(ФИО)

Заместитель директора по АХР
МБУ ДО «Симферопольская детская
музыкальная школа № 3 имени Юрия
Богатикова» муниципального образования
городской округ Симферополь

(должность)



(подпись)

Т.К. Луценко

(ФИО)

Главный специалист отдела по вопросам
доступности департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

(должность)




(подпись)

И.П. Иванюра

(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)



(подпись)

Е.В. Афонин

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Авгостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. 2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не (по эта ж но м)	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	<p>- у входа в здание отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы учреждения, дублирующаяся шрифтом Брайля;</p> <p>- перепад высоты в виде двух ступеней 0,23 м, не обустроенный пандусом;</p> <p>- размер входной площадки 1,48x0,76 м</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>- установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола;</p> <p>- при перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус;</p> <p>- размеры входной площадки (ширина x глубина) с пандусом должны быть не</p>	<p>ТР, КР</p> <p>ТР, КР</p> <p>ТР, КР</p>

							менее 2,2х2,2 м. Размеры входной площадки (ширина х глубина) без пандуса должны быть, м, не менее: - при новом строительстве - 1,6х2,2 м; - при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" - 1,4х1,8 м	
2.4	Дверь (входная)	есть		3	- ширина двухстворчатых входных дверей 0,7 и 0,7 м; - в дверном проеме имеется порог 0,02 м; - доводчик не отрегулирован	К К,С,О Все	- при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м; - дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м; - следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	ТР, КР ТР, КР ТР, КР
2.5	Тамбур	есть		4				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (О,К,С,У,Г)		2-4	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		6, 8, 9, 20, 29, 30, 33				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6, 27, 28	- ступени лестничного марша имеют разрушения; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют противоскользящие контрастные полосы	О,У,Г,С С	- ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	ТР, КР ТР, КР
3.3	Пандус (внутри)	нет	-					

	здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь (дверной проем)	есть	5, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 35, 37, 38, 40	- в дверных проемах имеются пороги от 0,02 до 0,1 м; - ширина некоторых дверных проемов менее 0,9 м	К,О,С К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м	ТР, КР ТР, КР	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4, 7-9, 27-30, 33	- в дверных проемах имеются пороги	К,О,С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола	ТР, КР	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (О,К,С,Г,У)		4-9,11,14, 17,19-21, 23,26-31, 33,35,37, 38,40	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - музыкальные классы	есть		15, 17, 19, 22, 24, 26, 35	- напольное покрытие имеет повреждения	Все	- рекомендуется заменить напольное покрытие	ТР, КР
4.2	Зальная форма обслуживания - малый зал	есть		32	- отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Г	- наличие прибора усиления звука	ТР, КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания	ДЧ-И (У,О,С,К),		15,17,19,	Текущий ремонт,

инвалидов	ВНД-И (Г)		22,24,26, 32,35	капитальный ремонт
-----------	-----------	--	--------------------	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10- 12	- отсутствует доступное санитарно- гигиеническое помещение;	К,О,С	- в кабине сбоку от унитазы следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Двери должны открываться наружу. Ширина дверного полотна должна быть не менее 0,9 м;	ТР, КР

					- отсутствует система тревожной сигнализации	Все	- доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	ТР, КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно – гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД-И (К,О,С), ДЧ-И (У,Г)		10-12	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова»
муниципального образования городской округ Симферополь
г. Симферополь, ул. Горького, 11 (корпус лит. А)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1, 7, 8, 13, 16, 18, 32, 34, 36, 39	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	ТР, КР
6.2	Акустические средства	есть	-					
6.3	Тактильные средства	нет	-		- отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений	С	информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного	ТР, КР

						проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить требования своевременного ориентирования мест посещения

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г). ВНД-И (С)		1,7,8, 13,16, 18,32, 34,36, 39	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40