

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписан: Ковальчук Марина Владимировна
DN: ИНН=910903761889,
СНИЛС=18313876887,
E=ds.alenushka15@mail.ru, C=RU,
S=Республика Крым, L=с. Ароматное, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" С. АРОМАТНОЕ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", G=Марина Владимировна, SN=Ковальчук, CN=Ковальчук Марина Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А
Дата: 2021.02.20 15:51:16+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад «Алёнушка» с. Ароматное
Белогорского района Республики Крым

М.В. Ковальчук

«15» июля 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1

«15» июля 2019года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым.
- 1.2. Адрес объекта: 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 939,1 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6758 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта: -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым, МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д. 30 корпус А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы Белогорск-Ароматное, Симферополь-Ароматное.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД, ДУ</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)</i>	<i>2</i>	<i>2-5</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)</i>	<i>3</i>	<i>6-8</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДЧ-В</i>	<i>4</i>	<i>9-10</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДЧ-В</i>	<i>5</i>	<i>11</i>
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	<i>ДЧ-В</i>	<i>4.3</i>	<i>-</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-В</i>	<i>5</i>	<i>12</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-В</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не в ведении собственника</i>	<i>8</i>	<i>-</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития, и временно недоступным для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входных площадках входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в правом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны передвижения на 1ом этаже в правом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, тек.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Необходимо согласование со специалистами</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Орг, ТСР, тек.ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП – И (о, с, з, у), ДУ – И (к)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Позтажные планы: на 2 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Заведующий Ковальчук М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Члены рабочей группы Председатель ППО – воспитатель Крючкова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Заведующий хозяйством Рыжая Н.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



В том числе представители ООИ:

Председатель Белогорского МОВОС



С.В. Марущенко

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
от «15» июля 2019г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, -установить бортики; - организовать освещение.	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			- отсутствует автостоянка и парковка	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ напла не	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется

-ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветной и тактильной маркировки;

-обеспечение информационного сопровождения к специальному входу для инвалидов на креслах – колясках,

-установка бортика.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
от «15» июля 2019г.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			- отсутствует поручни на лестницах; - отсутствует тактильные полосы; -отсутствует пандус дублирующий лестницу.	Все	- установить поручни на лестницах; - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением -установка пандуса дублирующий лестницу	КР Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водосборная решётка, - отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка водосборной решетки; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			Размеры 70см*1м80см	к, о, с	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть			Размеры 2м20см*2м80см			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Гигиенически сертификаты на материалы (приборы, оборудование). Вход приспособить для инвалидов.			Орг, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)</i>	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- установка водосборной решетки;
- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства);
- нанесение контрастных полос перед дверью.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»
с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.4	-	-	-	-----	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные,	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- порог на входе – 3 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Размеры 1м20см*1м80см	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть			Размеры 2м15см*5м50см			

ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе, -- отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Все	ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	
-------------------------------	--	--	--	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №2	<i>ДЧ-И (г, у); ВНД – И (к, о, с)</i>	2	2.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой,
- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание № 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»
с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.4	-	-	-	-----	Орг, ТР,

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	- замена двери на петли одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	- порог на входе – 3 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть	Размеры 1м20см*1м80см	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть	Размеры 2м15см*5м50см			
	ОБЩИЕ требования к зоне		- отсутствует системная информация на входе, -- отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №2	$ДЧ-И(z, y);$ $ВНД - И(k, o, c)$	2	2.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой,
- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание № 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»
с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			- отсутствует поручни на лестницах; - отсутствует тактильные полосы; -отсутствует пандус с дублирующей лестницей.	Все	- установить поручни на лестницах; - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением -установка пандуса с дублирующей лестницей	КР Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водосборная решётка, - отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка водосборной решетки; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			Размеры 70см*1м80см	к, о, с	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударо-прочного материала с яркой контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть			Размеры 2м60см*2м60см; 3м60см*1м30см			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Гигиенически сертификаты на материалы (приборы, оборудование). Вход приспособить для инвалидов.			Орг, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- установка водосборной решетки;
- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства);
- нанесение контрастных полос перед дверью.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «15» июля 2019г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3	5	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг, ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствуют рельефные обозначения этажей; -отсутствует дополнительный разделительный поручень; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода)	Орг, ТР, ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			- отсутствует контрастное со стеной окраска дверного проема; - отсутствует легкоуправляемая с обеих сторон дверь - отсутствует дублирующие рельефные знаки.	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанесение контрастного со стеной окраски дверного проема; - установка легкоуправляемой с обеих сторон двери	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- отсутствие световой и звуковой сигнализации об эвакуации; - отсутствует возможность размещать инвалидов на минимальных расстояниях к эвакуационным выходам из здания (групповые комнаты)	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Гигиенический сертификат, наличие наиболее рационального пути к зоне целевого назначения, зоне отдыха.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	3	3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки
- нанесение контрастной со стеной окраски дверного проема
- организовать систему оповещения в экстренных случаях
- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;
- для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ №1
от «15» июля 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами;	Все	- расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	5	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов, и других МГН, информирующие обозначения групп.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-В	4.1	4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДЧ-В	4.2	5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами;
- отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов;
- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;
- при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;
- не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	6, 7	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСР
-	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие не менее 1 универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, поручней, отдельных сидений.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	6 – 7	

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения для МГН;
- установить кнопки вызова персонала;
- установить душевые кабины в санитарно-гигиенических помещениях, приближенных к местам проживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «15» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка»

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым

Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, д.30 корпус А

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	8	Отсутствует комплексная визуальная система информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации и сигнализации должна быть комплексными для всех инвалидов и других МНГ.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-В	-	8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется:

- Организовать размещение комплексной системы информации на всех шести зонах