

**Государственное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования  
Республики Крым «Центр детско -  
юношеского туризма и краеведения»  
(учебный центр)**

**г. Симферополь, ул. Крылова, 60**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ**



## Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК «Центр  
детско-юношеского туризма  
и краеведения»

Е.А. Осокина

«04» апреля 2025 г.

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» (учебный центр)

1.2. Адрес объекта 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, в т.ч. один подземный площадью 351,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1263 га

1.4. Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта – 2021 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.08.2025, капитального – 31.12.2050

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2016 № 90-90/016-90/016/984/2016-800/1)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (П), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 125 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 4 остановка «Кинотеатр Родина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 242 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С,О,К,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О), ВНД (Г,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,Г,К,О), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У,О,Г), ВНД (С,К)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С) и инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО «Центр детско - юношеского туризма и краеведения») от 11.09.2024 № 258 «О внесении изменений в приказ ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» от 04.06.2021 № 155 «О создании условий доступности для инвалидов и маломобильных граждан в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» имеет ограждение. Вход на территорию учебного центра осуществляется через железную калитку шириной 0,93 м, в проеме которой имеется порог 0,05 м. У входа на территорию объекта на высоте 1,11 м от уровня пешеходной зоны установлены информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированная шрифтом Брайля, а также на высоте 0,95 м - кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная знаком – пиктограммой «Инвалид». Рекомендуется в проеме калитки демонтировать порог. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории ровное и является доступным для инвалидов.

ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, в котором имеются два входа/выхода (главный и эвакуационный). На главном входе отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта. Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

Перед вышеуказанными входами на объект имеются лестничные марши высотой 1,02 и 0,78 м, которые для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, не обустроены пандусами или подъемными платформами с вертикальным перемещением. Вдоль одного лестничного марша установлены двухсторонние ограждения с поручнями на высоте 1,24 м, вдоль второго – одностороннее ограждение с поручнем на высоте 1,23 м. Завершающие части поручней не выступают за границы лестничных маршей на 0,3 м. Перед лестничным маршем главного входа в здание, для инвалидов по зрению, отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. На входных дверях отсутствуют доводчики. Ширина дверных проемов по 0,96 м, имеются пороги 0,05 и 0,03 м.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы в здание, а именно обустроить один из лестничных маршей подъемной платформой с вертикальным перемещением либо пандусом. Вдоль двух сторон пандуса необходимо устанавливать двухуровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни

пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям устанавливаются бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

С двух сторон внешних лестниц рекомендуется установить непрерывные по всей их длине ограждения и поручни на высоте 0,9 м. Завершающие части поручней должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Также, рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша. На входных дверях рекомендуется установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, а в дверных проемах - устранить пороги. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами, имеются планы эвакуации.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию (информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта).

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных кабинетах рекомендуется установить систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Места для обучающихся - инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

В помещениях целевых зон подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, дверные проемы шириной менее 0,9 м рекомендуется расширить. В здании имеются пороги высотой от 0,03 м до 0,04 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также установку стационарных и откидных опорных поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу и иметь ширину проема не менее 0,9 м. Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-

2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59812 – 2021 «Доступность для инвалидов объектов городской инфраструктуры», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2021 № 1328 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), ТСП (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт,

		реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), ТСП (индукционная петля и пр.)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 31.12.2050

(указывается наименование документа: программы, плана)


4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г,О,У), ДУ (К,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.  
[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) 08.04.2025 

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» марта 2025 г.
2. Акта обследования объекта от «28» марта 2025 г.
3. Приказ Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» от 24.02.2025 № 57 «О создании комиссии по организации обследования и паспортизации с целью оценки состояния доступности для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК «Центр  
детско - юношеского туризма  
и краеведения»

Е.А. Осокина

«24» марта 2025 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» (учебный центр)
- 1.2. Адрес объекта 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее двухэтажное здание, в т.ч. один подземный площадью 351,2 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1263 га
- 1.4. Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта – 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.08.2025, капитального – 31.12.2050
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2016 № 90-90/016-90/016/984/2016-800/1)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 125 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 4 остановка «Кинотеатр Родина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 242 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)






## Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК «Центр  
детско - юношеского туризма  
и краеведения»

 Е.А. Осокина  
«28» марта 2025 г.

### АКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» (учебный центр)
- 1.2. Адрес объекта 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее двухэтажное здание, в т.ч. один подземный площадью 351,2 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1263 га
- 1.4. Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта – 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.08.2025, капитального – 31.12.2050
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295001, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 60
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2016 № 90-90/016-90/016/984/2016-800/1)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: дополнительное образование

#### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Автобусы: № 4 остановка «Кинотеатр Родина»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 242 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С,О,К,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О), ВНД (Г,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,Г,К,О), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У,О,Г), ВНД (С,К)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У), временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С) и инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, необходимо обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также организовать работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии с Приказом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО «Центр детско - юношеского туризма и краеведения») от 11.09.2024 № 258 «О внесении изменений в приказ ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» от 04.06.2021 № 155 «О создании условий доступности для инвалидов и маломобильных граждан в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в учреждении имеется ответственное лицо за сопровождение и оказание помощи инвалидам и маломобильным группам населения.

Территория ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» имеет ограждение. Вход на территорию учебного центра осуществляется через железную калитку шириной 0,93 м, в проеме которой имеется порог 0,05 м. У входа на территорию объекта на высоте 1,11 м от уровня пешеходной зоны установлены информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированная шрифтом Брайля, а также на высоте 0,95 м - кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная знаком – пиктограммой «Инвалид». Рекомендуется в проеме калитки демонтировать порог. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории ровное и является доступным для инвалидов.

ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, в котором имеются два входа/выхода (главный и эвакуационный). На главном входе отсутствует информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта. Рекомендуется установить информирующую табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны.

Перед вышеуказанными входами на объект имеются лестничные марши высотой 1,02 и 0,78 м, которые для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, не обустроены пандусами или подъемными платформами с вертикальным перемещением. Вдоль одного лестничного марша установлены двухсторонние ограждения с поручнями на высоте 1,24 м, вдоль второго – одностороннее ограждение с поручнем на высоте 1,23 м. Завершающие части поручней не выступают за границы лестничных маршей на 0,3 м. Перед лестничным маршем главного входа в здание, для инвалидов по зрению, отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели. На входных дверях отсутствуют доводчики. Ширина дверных проемов по 0,96 м, имеются пороги 0,05 и 0,03 м.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы в здание, а именно обустроить один из лестничных маршей подъемной платформой с вертикальным перемещением либо пандусом. Вдоль двух сторон пандуса необходимо устанавливать двухуровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям устанавливаются бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

С двух сторон внешних лестниц рекомендуется установить непрерывные по всей их длине ограждения и поручни на высоте 0,9 м. Завершающие части поручней должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Также, рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели на расстоянии

0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша. На входных дверях рекомендуется установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, а в дверных проемах - устранить пороги. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пути эвакуации обозначены специальными указателями и символами, имеются планы эвакуации.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить информирующие тактильные таблички о назначении помещений с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию (информирующая табличка о наименовании и режиме работы объекта).

Для инвалидов с нарушениями слуха в учебных кабинетах рекомендуется установить систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Места для обучающихся - инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

В помещениях целевых зон подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, дверные проемы шириной менее 0,9 м рекомендуется расширить. В здании имеются пороги высотой от 0,03 м до 0,04 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно - гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также установку стационарных и откидных опорных поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу и иметь ширину проема не менее 0,9 м. Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59812 – 2021 «Доступность для инвалидов объектов городской инфраструктуры», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2021 № 1328 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), ТСП (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация

	альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), ТСП (индукционная петля и пр.)
--	---

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 31.12.2050

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г,О,У), ДУ (К,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте

здания ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского

туризма и краеведения»

на \_\_\_ 3 \_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на \_\_\_ - \_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная

информация о путях движения к объекту)

на \_\_\_ - \_\_\_ л.

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ ДО РК «Центр детско  
юношеского туризма и краеведения»

(должность)



Е.А. Осокина

(ФИО)

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно -  
хозяйственной части ГБОУ ДО РК «Центр детско -  
юношеского туризма и краеведения»

(должность)

(подпись)

М.А. Корнева

(ФИО)

Главный специалист отдела по вопросам  
доступности департамента труда и социальной  
защиты населения администрации  
города Симферополя

(должность)

(подпись)

И.П. Иванюра

(ФИО)

Председатель Крымского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское  
общество глухих»

(должность)

(подпись)

Е.В. Афонин

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_ )  
Комиссией (название)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»  
г. Симферополь, ул. Крылова, 60**

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	- в дверном проеме калитки имеется порог 0,05 м	Все	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступный вход на территорию объекта	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (С,О,К), ДЧ-И (У,Г)		1-3	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы

					обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
--	--	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»

г. Симферополь, ул. Крылова, 60

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане (по этажному)	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4, 26	- высота поручней на главном входе 1,24 м, на запасном входе/выходе высота одностороннего поручня 1,23 м;	С,О,У,Г	- с двух сторон внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни; высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м; края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

							<p>маршей на 0,3 м; форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.;</p> <p>С - информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно – контрастных наземных указателей; предупреждающие тактильно-контрастные указатели предусматриваются на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней и верхней ступеней марша лестницы, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине лестничного марша;</p> <p>К - у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м;</li> <li>- платформы подъемные с вертикальным перемещением при перепаде высот до 3,0 м</li> </ul>
					<p>- перед лестничным маршем главного входа в здание отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели;</p>		
					<p>- лестничные марши не обустроены пандусами или подъемными платформами вертикального перемещения</p>		
2.2	Пандус (наружный)	нет					

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4, 26				
2.4	Дверь (входная)	есть		5, 25	- в дверных проемах имеются пороги 0,05 и 0,03 м;  - отсутствуют доводчики;  - на главном входе отсутствует информация об объекте, в том числе для инвалидов с нарушениями зрения	К,С,О  Все  Все	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов вь сот пола. При необходимости устройства их высота или перепад высст не должны превышать 0,014 м; - следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительнос тью не менее 5 с; - установить информирующю табличку о наименовании и режиме работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате, продублированную шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пешеходной зоны	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить входную группу, доступную для инвалидов	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (О,К,С,У,Г)		4,5,25,	Капитальный ремонт,

				26	реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
--	--	--	--	----	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»  
г. Симферополь, ул. Крылова, 60**

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		6, 7, 11, 19				
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		6, 9-13, 15, 16, 19, 21, 22	- в дверных проемах имеются пороги от 0,03 до 0,04 м;  - перед входами во внутренние помещения отсутствуют информирующие тактильные таблички;	К,О,С  С	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола;  - информирующие тактильные таблички (в т.ч. число тактильно - звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно - линейного шрифта, а также рельефно - точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

					- ширина некоторых дверных проемов менее 0,9 м	К	от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10-13, 16, 20, 32-34	- в дверных проемах имеются пороги и перепады высот пола	К,О,С	- дверные пресмы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м;	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)	
				- лестничные марши не обустроены пандусами или подъемными платформами вертикального перемещения	К	- у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать: - пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м; - платформы подъемные с вертикальным перемещением при перепаде высот до 3,0 м		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Обустроить для инвалидов доступные пути		

							движения внутри здания	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (О,К,С). ДЧ-И (Г,У)		6,7,10-13, 15,16,19- 22,32-34	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



							обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступную зону целевого назначения	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У,О,С,К). ВНД (Г)		10,14,17	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), ТСП (индукционная петля и пр.)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»  
г. Симферополь, ул. Крылова, 60

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21- 23	- отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение;	К,О,С	- в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Двери должны открываться наружу. Ширина дверного полотна должна быть не менее 0,9 м;	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (диспансеро, на дому и пр.)
					- отсутствует	Все	- доступные и	

					система тревожной сигнализации		универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить для инвалидов доступное санитарно – гигиеническое помещение	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (У,Г)		21-23	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

ГБОУ ДО РК «Центр детско - юношеского туризма и краеведения»  
г. Симферополь, ул. Крылова, 60

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
6.1	Визуальные средства	есть	-	6- 9, 11, 12, 15, 19, 21, 24	- частичная визуальная информация	Все	- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола	Капи таль ный remo нт, реко нстр укци я, орга низа ция альт ерна тивн ой фор мы обсл ужив ания (дис танц ионн о, на дому и пр.)
6.2	Акустические средства	есть	-					
6.3	Тактильные средства	есть	-	1	- отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений	С	информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно- линейного шрифта, а также рельефно- точечного шрифта Брайля для людей с	Капи таль ный remo нт, реко нстр укци я, орга низа ция альт

							нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	ерна тивной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить доступные для инвалидов визуальные и тактильные средства информации на объекте	

### II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г), ВНД (С)		1,6-9, 11,12, 15,19, 21,24	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Φοτο 1



Φοτο 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8




Фото 9




Фото 10




Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23




Фото 24




Фото 25



Фото 26