

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» \_августа\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад**  
**«Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1 2 3 4 5 6	- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; - отсутствует камень на пересечении тротуаров вдоль газонов и озелененных площадок.	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, -установить бортики; -установить бортовой камень	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет			-----	----	-----	--
1.4	Пандус (наружный)	нет			-----	----	-----	--
1.5	Автостоянка и парковка	нет			- отсутствует автостоянка и парковка	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСП

	ОБЩИЕ требования в зоне		-отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН; -отсутствует возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту
--	-------------------------	--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1	1-2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории с нанесением цветовой и тактильной маркировки; обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики и бортовой камень.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» \_августа\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Вход в здание № 1 (главный)**  
**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад**  
**«Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2.1	7-8	- имеется поручень только с одной стороны лестницы; - отсутствуют тактильные полосы; - отсутствует пандус с дублирующей лестницей.	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением - установка пандуса с дублирующей лестницей	КР ТР Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет			-----	-----	-----	--
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водосборная решётка, - отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)	Все	- установка водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) - нанесение контрастных полос перед дверью.	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	к, о, с	- замена двери на петлих одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть			- глубина не соответствует требованиям, менее 1,8 м		- расширение тамбура	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-----	---	-----	----

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением, установить пандус с дублирующей лестницей, установить водосборную решетку заподлицо, установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства), нанести контрастные полосы перед дверью, заменить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, расширить тамбур.

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание № 2**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.2	9 10 11	----	----	- замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			----	----		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			- порог на входе – 3 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть			- глубина не соответствует требованиям	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Вход в здание	ВНД-В	2	3-6	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется заменить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой, организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	12 13 14	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	Орг, ТР, ТСР

3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствуют рельефные обозначения этажей; -отсутствует дополнительный разделительный поручень; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода)	Орг, ТР, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-----	-----	-----	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-----	-----	-----	
3.5	Дверь	есть	16		- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствует контрастное со стеной окраска дверного проема; - отсутствует легкоуправляемая с обеих сторон дверь; - отсутствует дублирующие рельефные знаки.	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанесение контрастного со стеной окраски дверного проема; - установка легкоуправляемой с обеих сторон двери	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	18		- отсутствие световой и звуковой сигнализации об эвакуации;			
			19		- установлены открытые металлические наружные лестницы для эвакуации воспитанников со 2 этажа ( что не соответствует универсальным требованиям)			
			20		- отсутствует возможность размещать инвалидов на минимальных расстояниях к			
			21					
			22				- организовать систему оповещения в экстренных случаях	Орг, ТР, ТСП

					эвакуационным выходам из здания			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3	7-14	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие), установить поручни вдоль стен на путях движения МГН, установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничехода), установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м со стороны дверной ручки, нанести контрастное со стеной окраски дверного проема, установить легкоуправляемую с обеих сторон дверь, организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» августа 2016 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	23 24 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- имеются пороги и перепады высот в дверном проеме;</li> <li>- отсутствует маркировка дверного проема;</li> <li>- отсутствуют легкоуправляемые с обеих сторон двери;</li> <li>- отсутствуют схемы расположения групповых комнат;</li> <li>-нет контрастных полос перед дверью и ручкой.</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме;</li> <li>- нанесение маркировки дверного проема;</li> <li>- установка легкого открываемых дверей;</li> <li>- установка схем расположения групповых комнат;</li> <li>-нанесение контрастных полос перед дверью и ручкой</li> </ul>	Орг, ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, физкультурный зал)	есть	4.2	26 27 28 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;</li> <li>- при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;</li> <li>- отсутствует маркировка дверного проема, нет контрастных полос перед дверью и ручкой;</li> <li>- отсутствуют дублирующие рельефные знаки;</li> <li>- лестница (внутренняя) ведущая к музыкальному залу не оборудована пандусом или подъёмным устройством.</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);</li> <li>- нанесение маркировки дверного проема, и контрастных полос перед дверью и ручкой;</li> <li>- нанесение дублирующих рельефных знаков;</li> <li>- лестницу (внутренняя) ведущую к музыкальному залу оборудовать пандусом или подъёмным устройством.</li> </ul>	Орг, ТР, КР ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-----	---	----	---

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-----	---	----	--
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-----	----	-----	--
	ОБЩИЕ требования к зоне					- дублирование рельефными знаками; -места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов, МГН		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД-И (к,о,с)	4.1	15-16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДУ-И (у), ВНД-И (к,о, с, г)	4.2	17-19	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется устранить пороги и перепады высот в дверном проеме; нанести маркировку дверного проема; установить легкоуправляемые двери; установить схемы расположения групповых комнат; нанести контрастные полосы перед дверью и ручкой, выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); нанести маркировку дверного проема и контрастных полос перед дверью и ручкой, нанести дублирующие рельефные знаки; лестницу (внутренняя) ведущую к музыкальному залу оборудовать пандусом или подъёмным устройством

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» \_августа\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	30 31 32 33	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала; - нет пространства для размещения кресла-коляски; - отсутствуют места крепления поручней у унитазов и раковин; - имеются пороги и перепады высот в дверном проеме;	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины с поручнями; - установить кнопку вызова персонала; - устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме.	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть			- отсутствие душевых кабин для инвалидов колясочников	Все	- оборудовать душевые кабины	Орг, ТР, ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-----	----	-----	---
	ОБЩИЕ требования к зоне				- установить не менее одной универсальной кабины доступной для всей категории граждан, - установить поручни, поворотные или откидные сиденья. - установить информацию обозначения помещений; - дублирование рельефными знаками; - нанесение маркировки дверного проема и контрастной полосы перед дверью и ручкой; - установка легкоуправляемой с обеих сторон двери;			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ-И (з,у)</i>	5	20-22	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется оборудовать санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормами ; установить кнопку вызова персонала; устранить пороги и перепады высот в дверном проеме.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «04» \_августа\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с Криничное Белогорского района Республики Крым,**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		Отсутствие визуальной системы информирования и оповещения об опасности	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
					Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД-В	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.

