

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»
В.В. Члек
"21" _____ 2017 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси
№ 2**

**Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики
Крым «Малая академия наук «Искатель»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования.
- 1.2. Адрес объекта 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 1360,7 кв.м
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа. 397,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2576 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального – 2017 г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
Название организации (учреждения) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель», краткое наименование: ГБОУ ДО РК МАН «Искатель».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь ул. Гоголя, 26.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 257 посещений в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет, да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
маршрутные такси, троллейбусы до остановки «улица Гоголя». Далее при движении от остановки двигаться по тротуару к зданию ГБОУ ДО РК МАН «Искатель».

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «улица Гоголя» - 500 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, перепады высот).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г), ДУ (К, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г), ДУ (С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных структурно-функциональных зон, путей движения к объекту. Объект признан доступным условно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития (У), с нарушением слуха (Г), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), с нарушениями зрения (С) и временно не доступен для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К).

Для решения вопросов доступности всех категорий инвалидов требуется устранить перепады высот пешеходных путей к объекту, разместить информацию об объекте с соблюдением параметров путей движения, транспортных проездов и пешеходных дорог. Организовать размещение комплексной системы информации, с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, санитарно-гигиеническому помещению, а также обозначить пути эвакуации, обеспечив соответствующие требования «Технического регламента безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психологических возможностей инвалидов всех категорий, и мест предполагаемого нахождения в здании или сооружении».

В качестве обязательных мер следует организовать ситуационную помощь сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидами с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на доступном языке.

Чтобы обеспечить полную доступность объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуется установить нормативные поручни с ограждениями вдоль лестничных маршей внутри здания, поверхность ступеней и площадок должна быть ровной и шероховатой; привести в соответствие с нормами дверные пороги, устранить перепады высот пола; заменить скользкое покрытие пола шероховатым.

Для решения вопросов полной доступности для всех категорий инвалидов следует в классах выделить специальные зоны, соответствующие нормам, обеспечивающие полноценное получение образования. Оборудовать специально отведённые места для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с дефектами слуха и зрения. Организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала.

Предусмотреть возможность оборудовать 1-2 места для учащихся инвалидов. Предусмотреть первые столы у окна и в среднем ряду. Места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, требуется произвести адаптацию входа, находящегося в левом крыле здания. На рабочей створке входной двери отрегулировать нормативный доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Привести в соответствие с нормами пешеходные дорожки, Ширина всех рабочих створок двери должна быть не менее 0,9 м. Для подъёма на второй и третий этажи здания и преодоления ступеней приобрести подъёмник для кресел-колясок или мобильный гусеничный лестничеход, либо организовать обучение инвалидов на кресле-коляске на первом этаже зданий.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо комплексное развитие системы информации с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование всей информации рельефно-точечным шрифтом.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Орг.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР, текущий ремонт, Орг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ТСР, Орг.

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР, текущий ремонт, Орг.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, Орг.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О), ДУ (У, С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется согласование с ГАСКом

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 48 фото на 14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы:
 Директора ГБУ ДО «МАН «Искатель» Члек В.В.


 (подпись)


Члены рабочей группы:
 Главный специалист отдела по вопросам доступности Чистяков Д.Н.
 (должность, Ф.И.О.)


 (подпись)


Заместитель директора по АХЧ Комарчук О.М.


 (подпись)

Заместитель директора по УВР Ефремова Л.Г.


 (подпись)

В том числе:
 представители общественных организаций инвалидов
 Председатель АИООИРК Кучмий Д.С.


 (подпись)

представители организации,
 расположенной на объекте
 ГБУ ДО «МАН «Искатель»
 Директор ГБУ ДО «МАН «Искатель»
 (должность, Ф.И.О.)


 (подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20___ г. (протокол N___)
 Комиссией (название). _____

-Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "01" 02 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		9, 11	Отсутствует информация об ОСИ, доступная для всех категорий МГН	все	Разместить информацию об ОСИ.	Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-4, 9, 11, 12	Отсутствие нормативных обозначений направлений движения к входам на объекте. Пешеходные дорожки имеют не ровное покрытие, перепады высот. Отсутствуют места отдыха для инвалидов.	все	Обозначить пути направления к объекту, используя различные средства информации. Привести в соответствие с нормами покрытие пешеходных дорожек. Оборудовать места отдыха для инвалидов на территории объекта.	ТР, ТСР, Орг.
1.3	Лестница главного входа (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус главного входа (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2, 3	Отсутствие парковки для автомобилей МГН.	К, О	Оборудовать парковку для автомобилей МГН.	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию центра.	ТР, ТСР, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)		1-4, 9, 11, 12	ТР, ТСР, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для категорий инвалидов с нарушением слуха (Г), с нарушениями умственного развития (У), для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) и доступна условно для инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для решения вопроса доступности при входе на территорию требуется оборудование доступными для инвалидов элементами об ОСИ с соблюдением параметров путей движения транспортных проездов и пешеходных дорог.

Обозначить пути направления к объекту, используя средства информации.

Оборудовать места отдыха для инвалидов на территории учреждения.

Привести в соответствие с нормами покрытие пешеходных дорожек, устранить перепады высот на пути следования к объекту.

Организовать парковочное место для автомобилей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от "01" 02 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница главного входа (наружная и внутренняя)	есть		10, 13, 14	На главном входе в основное имеется перепад высоты 0,13 м. Нет контрастной маркировки крайних ступеней, внутри здания.	все	Выделить цветом или фактурой ступень либо устранить перепад высоты бетоном, плиткой..	ТР, ТСР, Орг.
	Лестница входа в мастерские (наружная)	есть		20	Отсутствуют нормативные поручни вдоль двух сторон лестничного марша.	все	Установить нормативные поручни вдоль двух сторон марша лестницы.	ТР, ТСР, Орг.
					Лестничный марш не дублируется пандусом или подъемником	К	Приобрести мобильный лестничный подъемник, либо организовать обучение инвалидов на 1 этаже в мастерских	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка адаптированного входа (перед дверью)	есть		5, 6	Отсутствует защитный козырёк над входной площадкой и освещение входа.	все	Предусмотреть защитный козырёк над входной площадкой, планируемым пандусом и освещение входа.	ТР, Орг.
2.4	Дверь (входная) адаптированного входа	есть		5, 6	Отсутствует доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей;	С, О, К	Отрегулировать доводчик, для обеспечения задержки автоматического закрывания двери	ТР, Орг.

					Отсутствие кнопки вызова дежурного персонала. Необходимо предусмотреть вход, имеющий пешеходный подход, подъезд кресла-коляски, защитный козырёк над входной площадкой, освещение, который можно адаптировать для всех категорий МГН.	К, О, С, Г, У	продолжительностью <u>не менее 5 секунд</u> ; Предусмотреть кнопку вызова персонала с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН.	
2.5	Тамбур	есть		7	Поверхность покрытия неровная скользкая при намокании.	все	Привести в соответствие с нормами покрытие площадки	ТР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, С, О, У, Г	Обеспечить полную доступность для категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г), ДУ (К, С, У)		5, 6, 7, 10, 13, 14, 20	ТР, ТСР, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание признан доступным частично избирательно для категорий инвалидов с нарушением слуха (Г), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) и доступен условно для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), инвалидов с нарушениями умственного развития (У), инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для решения вопросов доступности необходимо адаптировать вход. Установить пандусный съезд на главном входе в здание, отрегулировать нормативный доводчик, для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд на предусмотренном адаптированном входе. Предусмотреть нормативные ограждения с поручнями вдоль имеющегося лестничного марша на входе в мастерские, расположенные на втором этаже. Выделить дверные наличники или края дверного полотна, ручку двери в цвет отличный дверному полотну. Разместить информацию об ОСИ и предусмотреть нормативное освещение входной площадки адаптированного входа для инвалидов всех категорий.

Привести в соответствие с нормами дверной порог, установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением в должностных обязанностях сотрудника ответственного за встречу и сопровождение МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель»», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, (фойе, вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7, 8, 14-19	Отсутствие основной информации объекта с дублированием рельефно-точечным шрифтом, кроме того визуальной, звуковой и тактильной информации.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения, санитарно-гигиеническому помещению.	ТР, ТСП, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания).	есть		15, 19	Нет контрастной маркировки крайних ступеней. Отсутствуют нормативные поручни вдоль двух сторон лестничного марша. Лестничный марш не дублируется пандусом или подъемником	С О, У, С К	Выделить цветом или фактурой ступени Установить нормативные поручни со стороны стены вдоль марша лестницы. Приобрести мобильный лестничный подъемник, либо организовать обучение инвалидов на 1 этаже здания,	ТР, ТСП, Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь (вход в кабинет)	есть		22, 23, 38	Ширина двустворчатой двери в открытом состоянии 1, 2 м. Одностворчатые	Все	Входная дверь (рабочая створка) должна иметь ширину в свету не менее 0,9 м.,	ТР, ТСП, Орг.

					двери в классы имеют ширину – 0,9 м. Пороги входных дверей в учебные кабинеты имеют ненормативную высоту. Ненормативное размещение информационных обозначений помещений		допустимо не менее 0,8-0,85 м. Привести в соответствие с нормами дверные пороги (<u>не более 0,025 м</u>). Разместить информацию со стороны дверной ручки на высоте от 1,45 до 1,75 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет		7, 8, 14-20	Присутствует система визуального и акустического оповещения и размещения путей эвакуации в экстренных случаях. Присутствует закрытый эвакуационный выход. Не обозначен эвакуационный выход для всех категорий МГН	все	Организовать систему визуального и акустического оповещения и размещения путей эвакуации в экстренных случаях. Необходимо организовать хотя бы один адаптированный эвакуационный выход для всех категорий МГН.	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)		7, 8, 14-20, 22, 23, 38	ТР, ТСР, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения признаны доступными частично избирательно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития (У), инвалидов с нарушениями слуха (Г),

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), и временно не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется организовать размещение информации о предназначении помещений внутри здания с дублированием рельефно-точечным шрифтом, а так же визуальную, звуковую и тактильную, с указанием направления от входа на всех путях движения. Нанести предупредительные рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности перед дверьми.

Выделить края дверных полотен и ручки дверей в отличный от дверного полотна контрастный цвет.

Привести в соответствие с нормами дверные пороги.

Необходимо организовать хотя бы один адаптированный эвакуационный выход для всех категорий

МГН.

I Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (учебные классы)	есть		24-29, 33-36, 39	При размещении одноместных столов уже будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами, между столами и стеной, проходов к входной двери и доске. Организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала. Отсутствие информации о предназначении помещения (зала), в том числе рельефно-точечным шрифтом.	О, С, Г	Предусмотреть возможность оборудовать 1-2 места для учащихся инвалидов. Предусмотреть первые столы у окна и в среднем ряду. Места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации.	ТСР, Орг.
					Около парт предусмотреть дополнительно е пространство для хранения инвалидной коляски, костылей, тростей.	О, К	Выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проёма.	

4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	есть		30, 31, 32	Отсутствие нормативно оборудованных мест для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением зрения, передвигающихся в креслах-колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.	все	– с дефектами слуха места в залах размещать на расстоянии не более 3м. от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; допускается применять индукционный контур; - с нарушениями зрения выделять места в первых рядах ближе к микрофону; предусмотреть использование акустических устройств и средств информации для дублирования визуальной информации; – для передвигающихся в креслах-колясках выделить места в ближайшем ряду у дверного проема; – с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотреть места на горизонтальных участках пола, непосредственно примыкающим к проходам и в одном уровне с входом.	ТСР, Орг.
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечение полноценного получения услуг всем категориям МГН.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (К, О, Г), ДУ (С, У)		24-29, 33-36, 39, 30, 31, 32	ТСР, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пребывание в зоне целевого назначения признано доступным частично избирательно для категорий инвалидов передвигающихся на креслах-колясках (К), инвалидов с нарушениями слуха (Г), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), и доступно условно для инвалидов с нарушением умственного развития (У), и инвалидов с нарушениями зрения (С),.

Для решения вопросов полной доступности для всех категорий инвалидов следует в классах выделить специальные зоны, соответствующие нормам, обеспечивающие полноценное получение образования. Оборудовать специально отведённые места для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с дефектами слуха и зрения. Организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала.

Предусмотреть возможность оборудовать 1-2 места для учащихся инвалидов. Предусмотреть первые столы у окна и в среднем ряду. Места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации.

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		40- 48	Имеется туалетная комната на 2-м этаже и на улице: – отсутствует контрастные и/или рельефные маркировки перед дверьми в туалетные комнаты и туалетные кабинки; – ширина дверей в туалетную комнату менее- 0,8 м; – присутствует порог – перед унитазом -0,08м.; – ширина туалетной комнаты - 1,25 м; – отсутствуют места крепления костылей и тростей; –отсутствуют поручни у унитаза и раковины; – отсутствуют кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи; - отсутствует информация о помещении.	все	Необходимо предусмотреть одну специализированн ую кабинку размерами: ширина - 1,65 м., глубина – 1,8 м.; – нанести контрастные и/или рельефные маркировки перед дверьми в туалетную кабинку; – привести в соответствие с нормами ширину дверных проёмов – 0,9 м. (допустимо 0,85- 0,8 м.); – установить места крепления костылей, тростей; – установить откидные поручни у унитазов и поручни для опор у раковин; – установить кнопки вызова для оказания ситуационной помощи; - одна из раковин должна крепиться на высоте 0,8 м. от пола;	ТР, ТСР, Орг.

							– разместить информацию о пути следования к санитарно-гигиеническому помещению.	
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно-гигиенические помещения для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)		40-48	ТР, ТСП, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение признано доступным частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У), для инвалидов с нарушением слуха (Г) и временно не доступно для категорий инвалидов передвигающихся на креслах колясках (К), инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалидов с нарушениями зрения (С).

Рекомендуем провести перепланировку туалетной кабинки с учетом нормативных требований для МГН: увеличить ширину дверных проёмов, привести в соответствие высоту дверных порогов; установить места крепления костылей, тростей; установить откидные поручни у унитаза и поручни для опоры у раковины; указать пути движения к санитарно-гигиеническому помещению.

Установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи, разместить информацию о пути следования к санитарно-гигиеническому помещению.

I Результаты обследования:

5. Система информации на объекте
Государственное Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель», г. Симферополь, улица Гоголя, 26.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствие доступной визуальной информации в здании	К, О, С, Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСР, Орг.
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Присутствует акустическая система оповещения об опасности			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ (К, О, Г, У), ВНД (С)			ТР, ТСР, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать размещение своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.