


**Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель»»**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2021 год



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК

«Малая академия наук «Искатель»

В.В. Членок

«09» марта 2021 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.2. Адрес объекта 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 (три) этажа площадью 1360,7 кв. м.
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа площадью 397,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2576 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1934 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2021 г., капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К), с нарушением опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) - да
- 2.6 Плановая мощность - 1548; посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 345 чел., вместимость, пропускная способность 1725 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 4 остановка «ул. Желябова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 10 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: регулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,Г,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (С,О,Г,У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К,С,У,Г,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К,Г,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно -

двигательного аппарата (О), инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К) и временно недоступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

У входа на территорию учреждения в доступном месте установлена кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Рекомендуется наличие кнопки обозначить табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид» и пути движения от главного входа в здание к адаптированному входу, используя доступные для маломобильной группы населения средства информации. Входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить на всех этажах размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. В помещениях, доступных инвалидам, рекомендуется плотно закрепить все ковровые покрытия. Пути эвакуации обозначены специальными знаками и символами, а также имеется звуковое оповещение об эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для инвалидов с нарушениями зрения при входе и внутри здания установлены световые маяки для определения ширины дверного проема. На прозрачном полотне входной двери адаптированного входа нанесена яркая контрастная маркировка в форме круга. Рекомендуется перед входом в здание продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно - точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, обустроить перед входной площадкой и дверью главного входа, а также в холле, перед препятствием в виде двух ступеней, предупреждающие тактильно – контрастные указатели. При перепаде высот входную площадку главного входа в здание рекомендуется обустроить пандусом. В холле учреждения рекомендуется установить информационную тактильную или тактильно – звуковую мнемосхему, отображающую информацию о помещениях в здании. Для обеспечения доступности путей движения внутри объекта рекомендуется провести ремонт ступеней всех лестничных маршей, нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней и предусмотреть предупреждающие тактильно – контрастные указатели перед этими лестничными маршами, обеспечить высокий уровень освещения всех зон объекта. Рядом с дверьми, со стороны дверной ручки, рекомендуется разместить знаки доступности кабинетов для инвалидов и информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов о наименовании кабинетов.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию, а также организовать сопровождение на объекте.

Места для лиц с нарушением слуха в зонах целевого назначения следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата внутри здания рекомендуется обустроить пороги.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, имеется отдельный вход в здание с поверхности земли. Однако, для перемещения по межэтажным лестничным маршам рекомендуется приобрести для данной категории инвалидов мобильный лестничный подъемник, либо организовать обучение на первом этаже.

Для инвалидов имеется оборудованное санитарно – гигиеническое помещение, в котором установлена система тревожной сигнализации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (К,Г,О,У,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), предлагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации главным специалистом отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Иванюра И.П. www.zhit-vmeste.ru 25.03.2021

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09" марта 2021 г.

2. Акта обследования объекта от "09" марта 2021 г.

3. Решения Комиссии ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» от "09" марта

2021 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК

«Малая академия наук «Искатель»

В.В. Члек

«09» марта 2021 г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности оси

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.2. Адрес объекта 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 (три) этажа площадью 1360,7 кв. м.
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа площадью 397,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2576 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1934 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2021 г., капитального – 2024 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К), с нарушением опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), слуха (Г) и умственного развития (У) - да
- 2.6 Плановая мощность - 1548: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 345 чел., вместимость, пропускная способность 1725 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 4 остановка «ул. Желябова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 10 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: регулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Ирина Владимировна Белякова Ирина Владимировна, заместитель директора по УМР, телефон +7(978) 736-71-44

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым
«Малая академия наук «Искатель»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.2. Адрес объекта 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 (три) этажа площадью 1360,7 кв. м.
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа площадью 397,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2576 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1934 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2021 г., капитального – 2024 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация — виды оказываемых услуг: дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 4 остановка «ул. Желябова»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 10 м

- 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 1 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 3.2.4 перекрёстки: регулируемые
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,Г,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (С,О,Г,У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К,С,У,Г,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К,Г,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан частично доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно – двигательного аппарата (О), инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К) и временно недоступным для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

У входа на территорию учреждения в доступном месте установлена кнопка вызова сотрудника персонала объекта. Рекомендуется наличие кнопки обозначить табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид» и пути движения от главного входа в здание к адаптированному входу, используя доступные для маломобильной группы населения средства информации. Входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить на всех этажах размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. В помещениях, доступных инвалидам, рекомендуется плотно закрепить все ковровые покрытия. Пути эвакуации обозначены специальными знаками и символами, а также имеется звуковое оповещение об эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для инвалидов с нарушениями зрения при входе и внутри здания установлены световые маяки для определения ширины дверного проема. На прозрачном полотне входной двери адаптированного входа нанесена яркая контрастная маркировка в форме круга. Рекомендуется перед входом в здание продублировать информирующую табличку о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно - точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, обустроить перед входной площадкой и дверью главного входа, а также в холле, перед препятствием в виде двух ступеней, предупреждающие тактильно – контрастные указатели. При перепаде высот входную площадку главного входа в здание рекомендуется обустроить пандусом. В холле учреждения рекомендуется установить информационную тактильную или тактильно – звуковую мнемосхему, отображающую информацию о помещениях в здании. Для обеспечения доступности путей движения внутри объекта рекомендуется провести ремонт ступеней всех лестничных маршей, нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней и предусмотреть предупреждающие тактильно – контрастные указатели перед этими лестничными маршами, обеспечить высокий уровень освещения всех зон объекта. Рядом с дверьми, со стороны дверной ручки, рекомендуется разместить знаки доступности кабинетов для инвалидов и информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов о наименовании кабинетов.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию, а также организовать сопровождение на объекте.

Места для лиц с нарушением слуха в зонах целевого назначения следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата внутри здания рекомендуется обустроить пороги.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, имеется отдельный вход в здание с поверхности земли. Однако, для перемещения по межэтажным лестничным маршам рекомендуется приобрести для данной категории инвалидов мобильный лестничный подъемник, либо организовать обучение на первом этаже.

Для инвалидов имеется оборудованное санитарно – гигиеническое помещение, в котором установлена система тревожной сигнализации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 7 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 5 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 6 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте

здание ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»

45 на __ 13 __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

здание ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»

на __ - __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

фотофиксации

на __ - __ л.


Руководитель

рабочей группы:

Заместитель директора по учебно – методической
работе ГБОУ ДО РК «МАН «ИСКАТЕЛЬ»

Белякова И.В.

(должность, ФИО)



(подпись)

Члены рабочей группы:

Секретарь руководителя

ГБОУ ДО РК «МАН «ИСКАТЕЛЬ»

Цыганкова Н.В.

(должность, ФИО)



(подпись)

Командант ГБОУ ДО РК «МАН «ИСКАТЕЛЬ»

Клецко Л.Н.

(должность, ФИО)



(подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамент труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

Иванюра И.П.

(должность, ФИО)



(подпись)

Председатель Ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов
Республики Крым

Кучмий Д.С.

(должность, ФИО)



(подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

г.Симферополь, ул. Гоголя, 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-7	- отсутствует обозначение пути движения к входу в здание для инвалидов	Все	- обозначить пути направления к доступному входу в здание, используя средства информации (символы, знаки) для своевременного ориентирования и удобства перемещения по территории	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	4-6	- отсутствуют места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов	Все	- на стоянке транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг, следует выделять 10% машино-мест	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С,)		2-7	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание
ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

г.Симферополь, ул. Гоголя, 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1,8	- отсутствует предупреждающий тактильно - контрастный указатель перед входной дверью; - отсутствует тактильно-контрастный указатель на покрытии пешеходных путей; - отсутствует пандусный съезд	С С Все	- оборудовать предупреждающий тактильно - контрастный указатель на расстоянии 0,9 м от входной двери; - тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия (перед входной площадкой); - при перепаде высот входные площадки должны иметь пандус	ТР, ТСП ТР, ТСП ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		8, 11, 12	- порог высотой более 0,014 м;	С,О	- высота порогов в дверных проёмах не должна превышать 0,014 м. Выровнять	ТР, ТСП

					- перед входом в здание отсутствует информирующая тактильная табличка с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	С	пороги в уровень с полом или обустроить съездами; информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	
2.5	Тамбур	есть		12				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ (Г,У,О,С,К)		1,8,11, 12	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

г.Симферополь, ул. Гоголя, 26

[illegible]

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		9, 14, 27, 36, 42, 43	- отсутствуют тактильно – контрастные указатели перед препятствиями (дверьми, лестницами на втором и третьем этажах); - в холле отсутствует информационная тактильная или тактильно – звуковая мнемосхема	С С	- на участке пола предусмотреть предупреждающий контрастный указатель на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна (дверь открывается по ходу движения) и на расстоянии 0,9 м от плоскости дверного полотна (дверь открывается навстречу движения); - при входах в здание должна быть установлена информационная тактильная или тактильно – звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа	ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		32, 33, 40	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы;	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих	ТСР

					- ступени лестничных маршей имеют разрушения; - лестницы не дублируются подъёмными устройствами	Все К	х полос общей шириной 0,08-0,1 м, контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета); - ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью; - преодолеть вертикальные препятствия данной категорией инвалидов можно при наличии мобильного средства передвижения (лестничехода)	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь	есть		10, 16, 20, 23, 37, 38	- пороги на втором и третьем этажах высотой более 0,014 м	К,О,С	- высота порогов в дверных проёмах не должна превышать 0,014 м. Выровнять пороги в уровень с полом или обустроить съездами	ТР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13, 14, 28-31, 33-35, 37, 41, 43				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (С,О,Г,К,У)		9,10,13, 14,16,20, 23,27-38, 40-43	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
---	----------------	--	------------------------------------	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»
г.Симферополь, ул. Гоголя, 26
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (учебные кабинеты)	есть		21, 22, 24-26, 38, 39, 44, 45	- отсутствуют специально оборудованные места для инвалидов;	Все	предусмотреть оборудование мест для учащихся - инвалидов: - первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха; - для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема; - установить световой сигнализатор о начале и окончании занятий;	ТСР
					- отсутствуют информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов о целевых зонах объекта	С	- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						

	(палаты, кабинет физиотерапии, столовая)							
4.3	Прилавочная форма обслуживания (регистратура, окно справки, пост медсестер в отделении)	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное обслуживание инвалидов всех категорий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ (О,Г,С,К,У)		21, 22, 24- 26,38, 39, 44, 45	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

г.Симферополь, ул. Гоголя, 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17-19				
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет				-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировано санитарно-гигиеническое помещение для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К,О,С,Г,У)		17-19	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель»

г.Симферополь, ул. Гоголя, 26

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-			Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию и на всех зонах объекта	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-		Все		
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	- частичное размещение информации рельефными знаками	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечить требования своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД (С)		13,14, 28-31, 34,35, 37,41, 43	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно




Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37




Фото 38




Фото 39



Фото 40




Фото 41



Фото 42



Фото 43




Фото 44



Фото 45