



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская дом. 51
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4584 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 31788 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: 2015-2016(окна, крыша)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богатовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (краткое – МБОУ «Богатовская СШ» Белогорского района Республики Крым)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская, дом 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

образовательные услуги, предоставляемые детям

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры на пути следования высотой 10см) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	<i>1</i>	<i>1-4</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-В</i>	<i>2</i>	<i>5-8</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (г,у,о,с), ВНД-И (к)</i>	<i>3</i>	<i>14-19</i>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДЧ-В</i>	<i>4.1</i>	<i>20</i>
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДЧ-И (г,у,о,с), ВНД-И (к)</i>	<i>4.2</i>	<i>21-28</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД-В</i>	<i>5</i>	<i>29-32</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (у,о), ВНД-И (к, г,с)</i>	<i>-</i>	<i>33-35</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не в ведении собственника</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку для автотранспорта инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами
8.	Все зоны и участки	Орг, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, с), ДУ-И (у, з), на 2 этапе - ДП-И (о, з, с, у), ДУ-И (к).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации Белогорского района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 35 фото.

Поэтажные планы: на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы

директор Рубан М.П. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

Члены рабочей группы

зам директора по УКР (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)
заместитель Курочкин А.А. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

В том числе,

представители общественных

организаций инвалидов:

председатель Белогорского МО ВОС

(Должность,

С.В.Марушенко

Ф.И.О.)

[Подпись] (Подпись)

	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: в соответствии с нормативными требованиями, необходимо предоставить беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории к зданию, необходимо - провести ремонт поверхности покрытия к главному входу, а так же обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, оборудовать места отдыха для МГН, а так же организовать стоянку с информационным обозначением для автотранспорта инвалидов.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)
МБОУ «Богатовская средняя школа»
297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул.Московская д.51

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.1	5-8	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водоотвод, навес - порог на входе – 2,5 см	Все	- установить навес, оборудовать водоотвод	Орг, ТР,
2.4	Дверь (входная)	есть			- нормативная дверная ручка, имеется контрастная маркировка дверного полотна, - ширина — 0,9 см.	Все	-	-
2.5	Тамбур	есть			- нормативная дверная ручка, доводчик отрегулирован	к, о, с	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		В соответствии с нормативными требованиями, хотя бы один вход в здание должен быть доступен для маломобильных групп населения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	2	5-13	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарии к заключению: для адаптации входа необходимо установить навес, водоотвод.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Богатовская средняя школа»

297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул.Московская д.51

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	14-19	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной системы информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	ТР, ТСП

3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - имеется контрастная маркировка краевых ступеней лестницы	к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м	ТР, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- отсутствие световой сигнализации об эвакуации	Все	- установка световой сигнализации об эвакуации	ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне		Наличие наиболее рационального пути к зоне целевого назначения, гигиенических сертификатов на материалы(приборы оборудование, оснащение, изделия)используемых инвалидами зон отдыха						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (г,у,о,с), ВНД-И (к)	3	14-19	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: разместить информацию о направлениях движения и местах расположения зон целевого назначения и санитарно-гигиенического помещения, организовать систему светового оповещения в экстренных ситуациях, организовать непрерывное размещение информации на путях эвакуации.

Кроме того, в рамках проведения текущего ремонта лестницы внутри здания установить вдоль стены поручень.

4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал)	есть		24-28	Ненормативное размещение информации о помещении, отсутствие контрастной полосы перед дверью и по краю дверного проема, лестница на 2 этаж (актовый зал)	все	Размещение визуальной информации о помещении в соответствии с нормативными требованиями, нанесение контрастной полосы перед дверью, по краю дверного проема	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН, обязательны информирующие обозначения кабинетов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-В	4.1	20	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма	ДЧ-И (г,у,о,с), ВНД-И (к)	4.2	21-28	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: для адаптации кабинетной и зальной формы обслуживания, необходимо разместить информацию о всех помещениях в соответствии с нормативными требованиями (на стене со стороны дверной ручки на контрастном фоне, на высоте 1,4 до

1,75 м, с дублированием рельефным шрифтом), нанести контрастную и рельефную полосу за 0,6 м до дверных проемов, нанести контрастную маркировку на дверные ручки и по краям дверных проемов.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации доступности для инвалидов образовательных учреждений, в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.

В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест-3-5 мест; в зале на 151-300мест – 5-7мест; в зале на 301-500мест7-10 мест; в зале на 501-800мест – 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Богатовская средняя школа»
297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул.Московская д.51

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	29-32	- отсутствие информации о помещении, ширина дверного проема ≤ 0,9м, ненормативные размеры туалетной комнаты (узкий проход), отсутствие мест крепления костылей, тростей, отсутствие поручней у унитаза и раковины, отсутствие кнопки вызова персонала, ненормативное размещение выключателя	к,о,с	- размещение универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в помещении, расположенном максимально близко к зоне целевого назначения	Орг, ТР, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, информирующих обозначений помещений, поручней, поворотных или откидных сидений						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у), ВНД-И (к,о,с)	5	29-32	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: для адаптации зоны необходима организация туалетной комнаты в соответствии с нормативными требованиями СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2016, Проведение текущего ремонта санитарно-гигиенического помещения: установка крепления для костылей и тростей, поручней у раковины и унитаза, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к унитазу и раковине, установка кнопки вызова персонала, а так же размещение информации о помещении рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м путей движения, ведущих к нему, обеспечит его доступность для всех категорий МГН.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Богатовская средняя школа»**

297650, Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул.Московская д.51

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	33-35	Ненормативное размещение информации (высоко) нарушен принцип непрерывности размещения по всему пути движения к месту целевого назначения	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			нет	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех инвалидов и соответствовать ГОСТ						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-И (у,о), ВНД-И (к, г,с)	-	33-35	Текущий ремонт, ТСР

Комментарии к заключению: размещение комплексной системы информации, на понятном языке: непрерывной визуальной информации, дублирующей ее тактильной информации и акустической информации, является неотъемлемой составляющей обеспечения доступности всех зон объекта.