



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 112

Муниципальное образование городской
округ Ялта Республики Крым

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** дошкольное образовательное учреждение (детский сад).
- 1.2. Адрес объекта:** 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание: 1 этажей, 206,0 кв.м.,
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1008,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания:** до 1917г., последнего капитального ремонта: 1989г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего _____, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОПКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №31» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. 40 лет Октября, дом 17
- 1.8. Основание для пользования объектом:** (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности:** (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность:** (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования администрации города Ялты Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Калинникова, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое _____).
- 2.2. Виды оказываемых услуг:** оказание образовательных услуг (осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, осуществление ухода и присмотра за детьми).
- 2.3. Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 28мест.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус № 115, 122 (от остановки «Ялта» до остановки «Гаспра»; от остановки «Кореиз» до остановки «Гаспра»),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м, 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (угол наклона 35° на протяжении 5 метров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	-	7.1(1-6)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД-В	-	7.2(1-2)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	-	7.3(1-6)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – группа	ВНД-В	-	7.4 (1-4)

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	-	7.5(1-3)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	7.6(1-2)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	7.1(3-4)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и желательно организовать сурдоперевод при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с установкой нормативных поручней), приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2018 годы в рамках реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 30.09.2015 № 2233-п;

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» 09 2015

2. Акта обследования объекта: № 112 от «12» 11 2016,

3. Решения от «18» 11 2016 (протокол № 6) Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ №31

Н.А.Плахотина

« _____ » _____ 2016

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

Муниципальное образование городской
округ Ялта Республики Крым

« _____ » _____ 2016

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** дошкольное образовательное учреждение (детский сад).
- 1.2. **Адрес объекта:** 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание: 1 этажей, 206,0 кв.м.,
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1008,0 кв.м.
- 1.4. **Год постройки здания:** до 1917г., последнего капитального ремонта: 1989г.
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего _____, капитального _____.
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №31» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. 40 лет Октября, дом 17
- 1.8. **Основание для пользования объектом:** (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. **Форма собственности:** (государственная, негосударственная).
- 1.10. **Территориальная принадлежность:** (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. **Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования администрации города Ялты Республики Крым
- 1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Калинникова, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2. **Виды оказываемых услуг:** оказание образовательных услуг (осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, осуществление ухода и присмотра за детьми).
- 2.3. **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 28 мест.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус № 115, 122 (от остановки «Ялта» до остановки «Гаспра»; от остановки «Кореиз» до остановки «Гаспра»),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м, 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (угол наклона 35° на протяжении 5 метров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	-	7.1(1-6)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД-В	-	7.2(1-2)

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	-	7.3(1-6)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – группа	ВНД-В	-	7.4 (1-4)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	-	7.5(1-3)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	7.6(1-2)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	7.1(3-4)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и желательно организовать сурдоперевод при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с установкой нормативных поручней), приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2018 годы в рамках реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 30.09.2015 № 2233-п;

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: www.zhit-vneste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 4 л. |
| 8. Этажный план объекта | на 3 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий сектором специального образования

Курис Анастасия Вячеславовна
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



Члены рабочей группы:

Заведующий ЯТМПК

Козачёк Гульгуна Даларисовна
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



Начальник отдела по ФиС УДМС

Петровский Виталий Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ООО «Единение»

Войновская Анна Александровна
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



Председатель Ялтинской МО ВОС

Макуха Александр Петрович
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители организации, расположенной на объекте:



(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ (протокол № ____)
на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым «Комитет доступности»

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	- отсутствует информация об ОСИ; - не функционирует калитка и ворота на входе	Все	- установить информацию на входе; - заменить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобили (закрыть калитку)	Орг, ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах- колясках ко входу; - отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	Все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах- колясках, установить бортики; - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН; - нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Орг, ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	да	-		- отсутствие дополнительные разделительные поручни; - не ровная поверхность; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами - отсутствует	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) либо установить нормативный	Орг, ТР, ТСР

					контрастная и рельефная маркировка ступеней		пандус; - заменить покрытие; - нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней	
1.4	Пандус (наружный)	есть	-		- ширина марша < 100 см.; - уклон 1/6; - скользкое покрытие; - высота поручня < 90 см.; - поручень на одном уровне; - отсутствует завершающая часть поручня на 30 см.; - отсутствует тактильная полоса за 0,8 м.	К	- заменить покрытие пандуса; - заменить поручни; - согласовать с ООИ выявленные нарушения; - установить кнопку вызова персонала; - организовать ситуационную помощь	ТР, ТСР, Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Не выделены места для транспорта инвалидов или отсутствует парковка	Все	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов с информационным обозначением	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ напла не	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	-	7.1 (1-6)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1. Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)
МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	- отсутствуют дополнительные разделительные поручни; - неровная поверхность; - отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней; - отсутствует завершающая часть поручня на 30 см.	О, С	- заменить поручни, установить дополнительные разделительные поручни; - заменить покрытие; - нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		- ширина марша < 100 см.; - уклон 1/6; - скользкое покрытие; - высота поручня < 90 см.; - поручень на одном уровне; - отсутствует завершающая часть поручня на 30 см.; - отсутствует тактильная полоса за 0,8 м.	К	- заменить покрытие пандуса; - заменить поручни; - согласовать с ООИ выявленные нарушения; - установить кнопку вызова персонала; - организовать ситуационную помощь	ТР, ТСР, Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует контрастная полоса перед дверью; - отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка, размеры круглых ячеек более 2 см; - порог на входе – 13 см	С Все	- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная (круглая) дверная ручка, доводчик не функционирует; - отсутствует информация об ОСИ на входе	Все	- замена ручки, регулировка (замена) доводчика; - установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	ТР, ТСР
2.5	Тамбур	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с) или ВНД	-	1-2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	5	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	есть	-		- ненормативное размещение информационных обозначений помещений, отсутствует дублирование инф. обозначений; - наличие порога < 2,5 см; - ширина дверного проема 88 см;	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - организовать	ТР, ТСП

							ситуационную помощь; - приобретение переносного пандуса; - согласовать отклонения от нормативов с ООИ	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		-		- отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	Все	- установить сигнализацию с визуальным и акустическим оповещением	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	-	7.3 (1-6)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживани я (группы)	нет	-	1-2	- не выделено ближайшее к входу место обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности; - отсутствует аудиовизуальная и тактильная информация о помещениях; - отсутствует контрастная и рельефная поверхность перед дверью; - ширина двери не < 90 см; - порога нет; - ковровые покрытия не закреплены; - отсутствует ситуационная помощь (в т.ч. сурдоперевод, документы на шрифте Брайля, на ясном языке).	Все	- выделить ближайшее к входу место обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установить информационные знаки доступности; - установить аудиовизуальную и тактильную информацию о помещениях; - установить контрастную и рельефную поверхность перед дверью; - ковровые покрытия закрепить на стыках и по границе покрытий; - оказать ситуационную помощь (в т.ч. сурдоперевод, документы на шрифте Брайля, на ясном языке).	Орг, ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживани я (музыкальны й зал)	нет	-	-				
4.3	Прилабочная форма обслуживани я	нет	-	-				

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)	4.1	1-2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	6, 7	- ширина дверного проема 70 см; - габариты кабины < 180х165 см; - отсутствие зоны для кресла-коляски рядом с унитазом; - отсутствие мест крепления костылей, тростей; - отсутствуют поручни у унитаза и раковины; - зона у раковины < 90х110 см; - отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу; - отсутствует кнопка вызова персонала	Все	- установка поручней у раковины и унитаза; - устройство креплений для костылей и тростей; - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу; - установка кнопки вызова персонала	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД-И (К, О, С)	-	7.5(1-3)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МКДОУ №31 (3 корпус)

298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	7.6(1-2)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания