



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 2

" " 2021 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижегородский детский сад «Ручеёк» Нижегородского района Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 297100, Республика Крым, Нижегородский район, п. Нижегородский, ул. Молодёжная, д. 12, корпус А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1107,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,600 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта не проводился,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г, капитального 2030г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижегородский детский сад «Ручеёк» Нижегородского района, Республики Крым, (МБДОУ Нижегородский детский сад «Ручеёк»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297100, Республика Крым, Нижегородский район, п. Нижегородский, ул. Молодёжная, д. 12, корпус А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : **нет**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
 3.2.2 время движения (пешком) 5мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **нет**
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; акустическая, тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(г,с)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(г,с)	4,5	4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	6,7	6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	8	8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов. Установлена вывеска с названием организации выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля, и кнопка вызова помощи в 2019г. Объект требуется оснастить пандусом для въезда в здание. Для обеспечения доступности инвалидов с нарушением зрения на первом этаже необходимо установить контрастные цветовые и тактильные направляющие на всех путях движения .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	тек.ремонт
2	Вход (входы) в здание	тек.ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	тек.ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальн.ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	тек.ремонт
8	Все зоны и участки	тек.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030г. в рамках исполнения капитального ремонта (указывается наименование документа: программы, плана) **плана**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работы с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте: <http://dsrucheek.obr-82.ru> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы: Заведующий МБДОУ Коваценко С.И. _____

Члены рабочей группы: Зам. заведующего по АХР Чашина И.Л. _____

 Старший воспитатель Цвилий Е.В. _____

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов: зам.председателя Голодяев С.И. _____

представители организации,
расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано "27" мая 2021 г.
(протокол N 4)

Комиссией (название) Управляющим советом